

平成29年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
成田小	土屋池端	幸町交差点から下りカーブに続く成田中学校入口の横断歩道	横断歩道の塗り直し 樹木の撤去	見通しが悪く、車が信号に気づきづらい	成田警察署	補修済みです。
成田小	山之作、久米	平岡工業付近のカーブ	安全の確保	カーブがあり危険	交通防犯課	注意看板を設置済みです。
遠山小	川栗	川栗	年数回の除草	歩道が部分的に途切れていて、雑草が茂っており、歩行者が車道にはみ出してしまう	道路管理課	年2回草刈りを実施しております。
遠山小	法華塚	八富成田斎場～遠山小学校 県道44号	年数回の除草	歩行者・自転車の通行に支障が出るため	県土木事務所	雑草については年1回の除草を行います。
遠山小	小菅一取香	県道44号線	草木伐採	雑草や樹木がはみ出していて自転車通行の際危険	県土木事務所	雑草については年1回の除草を行います。剪定につきましては現場状況確認し検討します。
遠山小	駒井野	駒井野京成高架下カーブ	排水、草刈	雨上がりに大きな水たまりができてしまう。雑草も大きくはみ出している。	道路管理課	排水効果の改善のため集水柵の清掃を実施します。また、草刈については、年2回実施しております。
豊住小	南羽鳥 北羽鳥	北羽鳥地区	歩道及び両サイドの整備(除草)	通学路として使用したいが、暗く整備状況が悪い。	交通防犯課 道路管理課	除草が必要な際は適宜実施してまいります。
八生小	松崎	八生小学校前	ハンプ等の段差塗装	標識、表示があるにもかかわらず、速度の速い自動車が多いため	交通防犯課	路面標示の設置をいたしました。
八生小	松崎	湯浅商店前	表示板設置	道幅が狭く、児童通行時に危険が伴うため	交通防犯課	路面標示の設置をいたしました。

平成29年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
八生小	松崎	松崎地区	通学路表示の新設, 既存標識・表示の補修	県道側からの標識が看板ひとつでわかりづらく, 既存道路標示の傷みも激しい	交通防犯課	路面標示の設置をいたしました。
八生小	宝田	宝田地区	パトロールの強化	民家がなく, 人通りが少ない	交通防犯課	引き続き防犯パトロールを実施します。
八生小	宝田	宝田地区	除草・樹木伐採	路側帯を覆うように雑草, 樹木が生い茂っている	道路管理課	年2回草刈りを実施しております。(地元区と草刈時期については調整を図ってまいります。)
八生小	押畑	押畑 小橋川付近	パトロールの強化	道が狭く曲がるくねっているうえ, 草木が鬱蒼としており見通しが悪い	交通防犯課	引き続き防犯パトロールを実施します。
公津小	北須賀	北須賀区内	グリーンライン, ポールの設置, スピード抑制の凹凸などの設置等	県道の抜け道として通行量が多い	交通防犯課 道路管理課	(交通防犯課)路側帯幅員が狭く, ポール等を設置すると歩行者の通行の支障となってしまうため, 設置することはできません。代替策としてH29.12注意看板「スピード落せ」設置済です。(道路管理課)グリーンベルト(片側)の設置について検討してまいります。
加良部小	飯田町	飯田町地区	信号機タイミングの変更	歩行者用信号が変わるタイミングが速すぎて, 危険である	成田警察署	信号機が変わるタイミングを3秒から4秒に変更しました。
吾妻小	はなのき台	はなのき台2丁目 ウニクス成田付近交差点	標示設置(速度落とせ, 飛び出し注意)	車の速度が速い, 横断者が多い	交通防犯課	H29.7注意看板「学童多し注意」設置済です。
吾妻小	はなのき台	はなのき台集会所前十字路	歩道の表示速度を落とせ等の注意喚起標示設定	両サイドにカーブがあって車がスピードを出して走ってくる	交通防犯課	H29.7注意看板「学童多し注意」設置済です。
吾妻小	吾妻	吾妻小～引地公園横断歩道	横断旗再設置	横断旗がなくなっている。	交通防犯課	H29.11横断旗補充済です。

平成29年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
玉造小	玉造	玉造2丁目～玉造1丁目	横断歩道付近の減速表示	スピードを出して通過する車が多すぎる	交通防犯課	注意看板を設置済みです。
玉造小	玉造	玉造4丁目	カーブミラー、看板の設置	学校からの帰宅時、車から児童の存在が確認できない。	交通防犯課	カーブミラーは車両が他の車両を確認するためのものであるため、設置できません。代替策として、路面標示「とびだし注意」をH29.10に設置済みです。なお、児童にも道路上へ飛び出しをしないよう、指導をお願いします。
中台小	中台	中台4丁目	ファミリーマート前横断歩道移設	住宅地の造成に伴い、横断者が増加している	成田警察署	平成29年度に設置予定です。ファミリーマート前に信号機が設置されました。
中台小	中台	中台2～4丁目 中台第2保育園前	車止め設置 標示再塗装	横断歩道の前が傾斜していて危険。標示が薄くなっている。	A交通防犯課 B成田警察署	(交通防犯課)路面標示「とまれ」を引き直しました。車止めポールを設置しました。(成田警察署)車止め設置・標示再塗装済みです。
神宮寺小	玉造	玉造6丁目 新山児童公園前	横断歩道補修	塗装が薄くなっている	成田警察署	補修済みです。
神宮寺小	玉造	玉造7丁目歩道	歩道整備	街路樹、植込みの木が多く不審者も出ている。	交通防犯課	引き続き防犯パトロールを実施します。
平成小	並木町	並木町 日本松街区公園前の交差点に向かう道路	児童に注意等の看板	抜け道としての利用でスピードを緩めない車が多い	交通防犯課	H29.12注意看板「危険 歩行者に注意」設置済みです。
平成小	並木町	国道409号線成田自動車付近の地下道入口の周囲	除草や剪定	周囲の草や、垂れ下がる樹木の枝の葉によって見通しが悪い。	県土木事務所	雑草については年1回の除草を行います。
本城小	本城	本城地区	標識設置希望(スピード注意、児童に注意)	見通しが悪い。	交通防犯課	H29.12注意看板「子ども飛び出し注意」設置済みです。
大須賀小	奈土	奈土地区	「スピード落とせ」「通学路につき注意」看板設置	通学路だとは思っていないためか、速度を出している車が多い	交通防犯課	H29.12注意看板「子ども飛び出し注意」設置済みです。

平成29年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
大須賀小	伊能	伊能地区	「スピード落とせ」「通学路につき注意」看板設置	見通しがよく、速度を上げる車が走行している。	交通防犯課	H29.12注意看板「スピード落せ」設置済です。
桜田小	南敷	南敷 ヤクルト佐原西センター前	排水路内の土砂の撤去	排水路内が砂でいっぱいであり、雨水がたまる	県土木事務所	排水路清掃を行う方向で検討。周辺土地所有者にも防砂ネットを利用するなどの対策をお願いしたい。8月23日に側溝の土砂撤去(ヤクルト前)を行いました。
桜田小	南敷	南敷 ヤクルト佐原西センター前	押しボタン式信号の設置	交通量が多く、横断が危険である。	成田警察署 県土木事務所	用地の関係から信号機設置は困難なため(警察)。代替として注意喚起の路面標示を検討(県土木事務所)今回センターラインのみ塗り直しを平成30年1月に行いました。
川上小	多良貝	明光義塾付近歩道	歩道の上の土の撤去	歩道が半分以上土で覆われている。	県土木事務所	歩道部の土砂撤去完了しました。
美郷台小	美郷台	美郷台3丁目	カーブミラー設置	車が停止せずに曲がってくる	交通防犯課	①既設カーブミラーにより、右方が確認可能であり、左方は目視にて確認可能であるため、現状維持とします。②カーブミラー設置を検討しました。
美郷台小	美郷台	美郷台3丁目	一時停止表示の再塗装	塗装が薄れている	成田警察署	補修済みです。
遠山中	大山	エクセルホテル東急～大山橋	通学路看板設置	道路が狭いが大型バスの通行が増加	交通防犯課	注意看板を設置済です。
遠山中	法華塚	ビューホテル～小菅駐在所間	樹木の伐採	台風大雨後に倒木がある。	道路管理課	大雨や台風の後の倒竹や樹木の枝が折れて危険な箇所については、伐採処理を実施します。
久住小	荒海	成田市荒海 県道161号	横断歩道の再塗装	交通量が多く、大型車の往来も多い。白線が薄くなり、消えかかっていると	成田警察署	補修済みです。