

橋梁修繕工事（郷部大橋）（第1径間他）

事業概要書

1. 概要

本事業は、平成24年度に策定、令和元年度に更新した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の安全の確保と効率的な修繕を行うものです。

令和3年度に行われた点検により、補修が必要となった、主桁の塗装及び各橋台・橋脚の補修を行います。

2. 郷部大橋の概要

名称	(ゴウブオオハシ) 郷部大橋
路線名	郷部線
位置	成田市郷部地先
橋長	260m
幅員	有効幅員18.26m
架設年	昭和53年(1978年:築45年)
構造	鋼鈑桁橋



写真-1 郷部大橋（全景）

3. 損傷状況と修繕内容

主な損傷		今回補修
部材名	部位・損傷状況	
主桁	腐食	塗替塗装
支承本体	腐食	支承防錆処理
橋台及び橋脚	ひびわれ、剥離・鉄筋露出	ひびわれ補修、断面修復、剥落防止



写真-2 腐食（主桁）




写真-3 腐食（支承）



写真-4 ひびわれ（橋脚）

郷部大橋側面図



	R4年度施工済
	R5年度施工箇所