

令和7年度 通学路要望箇所 対策状況一覧

別紙

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	から 時 案 の 年 度 件 維 続 か 続 か	回答
1 01-1	01 成田小	幸町新町	古葉師踏切への坂道(幸町921-1付近)	路面の舗装	坂が急で、路面状況が悪く、つまずいて転倒すると大きなけがにつながると思われるため。	道路管理課		路面の補修を実施しました。
2 01-2	01 成田小	土屋	県道18号 土屋交差点付近から弘恵会駐車場まで	歩道の設置	車通りが多く、カーブで見通しが悪いところも多い。また、バスも通り、白線の幅が極端に狭いところもあり、交通事故の心配があるため。	県土木事務所	○	歩道を設置する用地がなく困難です。カラー舗装、グリーンベルトを設置しています。さらにカラー舗装等を設置する場所がありましたら、検討します。
3 01-3	01 成田小	馬橋	馬橋公園前横断歩道(馬橋6)	信号の前に「信号あり・速度落とせ」の注意喚起を促すものを設置	坂道を勢いよく降りてくる車が多く、信号に気づかず進入したら危険なため。	交通防犯課 道路管理課		成田山側からニュータウン方面に向かう箇所に「スピード落とせ」等の注意看板はありませんでしたが、減速を促す路面標示等もされていることから設置は困難です。(交通防犯課) 「信号機あり」の標識が曲がっているため、調整を行います。(道路管理課)
4 01-4	01 成田小	郷部	みづほ旅館近くの黄色いビルの前の横断歩道(幸町992付近)	横断歩道・停止線の塗り直し	車通りが多く、信号のない横断歩道なので、目立たないと危険なため。	成田警察署		補修しました。
5 01-5	01 成田小	上町	タイムズ成田表参道第2前の横断歩道(上町503)	横断歩道・停止線の塗り直し	車通りが多く、信号のない横断歩道なので、目立たないと危険なため。	成田警察署		7月24日(木)通学路合同点検時、整備済であることを確認しました。
6 01-6	01 成田小	東町	弘恵会田町駐車場から成田山方面へ渡る横断歩道(本町338-1)	横断歩道・停止線の塗り直し	車通りが多く、信号のない横断歩道なので、目立たないと危険なため。	成田警察署		補修しました。
7 01-7	01 成田小	田町	成田公民館前三叉路(田町293付近)	信号機設置	カーブで見通しが悪く、横断する歩行者は二方からの車を確認する必要があり、事故の危険性が高いため。	成田警察署 教育指導課	○	信号機新設は困難な情勢です。引き続き、歩行者保護のための各種対策を推進します。(成田警察署) 関係機関と協議した結果、三叉路の横断歩道は見通しが悪いので、その先の横断歩道を渡る方が安全性が高まると判断しました。より安全な通学路についてご検討ください。(教育指導課)
8 01-8	01 成田小	東和田	エーピン成田東和田店前(東和田440-1)	横断歩道の設置	渋滞を起こしやすい場所で、駅方面に向かう人が道路をよく渡っていて危険なため。実際に事故も起きている。	成田警察署		横断歩道設置は困難な情勢です。渋滞の合間をぬって横断するよりも直近の信号交差点で横断する方が安全です。
9 01-9	01 成田小	御所の内	セブンイレブン成田御所の内店前(御所の内18-9)	横断歩道の設置	次の横断歩道まで距離があるため、道路を渡っている人が多く、危険なため。	成田警察署		横断歩道設置は困難な情勢です。直近の信号交差点で横断するようにしてください。
10 01-10	01 成田小	寺台	神崎商店前の丁字路名取亭の看板のところ(寺台522付近)	横断歩道、横断旗や注意看板などの設置	見通しが悪く横断者がいても気づきにくく危険なため。	成田警察署 交通防犯課	○	従道路横断のための横断歩道は消極に解いています。これは、従道路から主道路に出ようとする車両は必然的に減速するためです。(成田警察署) 成田高校敷地東側に隣接する市道の下り坂から通りに出る丁字路の土地は私有地であり、今回の要望は、その私有地から来る車両に対しての看板設置となってしまうため、困難です。(交通防犯課)
11 02-1	02 遠山小	久米野	県道62号 旧岩館商店(大清水14付近)～遠山小	歩道の確保 ガードレールの設置	交通量が多く、歩道の白線はあるが狭く危険。	県土木事務所	○	用地が取得できた箇所から、歩道を整備していますが、ガードレールの設置については、スペースが狭く困難です。
12 02-2	02 遠山小	久米野	旧岩館商店脇(大清水14)	ミラーの設置 ブロック塀の除去 停止線	ブロック塀で車が出てくるのが見えづらい。	道路管理課 教育指導課	○	カーブミラー周囲の樹木については個人の所有となるため所有者を捜索し、剪定の依頼を行います。(道路管理課) ブロック塀の除去については、土地所有者の判断となるため対応は困難です。当該交差点を通過する際には十分に気を付けるよう、学校及び家庭において安全指導をお願いいたします。(教育指導課)
13 02-3	02 遠山小	久米野	旧岩館商店の道の向かい側(大清水14)	歩道の確保 草木の除去 ガードレールの設置 ミラー周りの枝木の除去	草木が生い茂っていて、歩くことができない。旧岩館商店脇から出てくる車用のミラーがあるが、枝葉で見えづらい状況のため。	県土木事務所 道路管理課	○	用地が取得できた箇所から、歩道を整備していますが、ガードレールの設置については、スペースが狭く困難です。除草は実施済みです。(県土木事務所) カーブミラー周囲の樹木については個人の所有となるため所有者を捜索し、剪定の依頼を行います。(道路管理課)

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	からの年度 案件継続 状況	回答
14 02-4	02 遠山小	駒井野	カタクリの郷方向から車道に出るときに空港方面の死角を確認するためのカーブミラー(駒井野1617-2先の丁字路)	カーブミラーの方向の修正	カーブミラーの方向が変わってしまい、ミラーでの目視確認ができない。	道路管理課		カーブミラーの交換を実施しました。
15 02-5	02 遠山小	小菅	遠山小正門前の横断歩道(小菅1411)	横断歩道付近のアスファルト舗装・修復	アスファルトのひび割れによって破片が飛び散り、登下校中の児童が怪我をする恐れがある。	県土木事務所		補修工事を検討します。
16 03-1	03 三里塚小	本三里塚	本三里塚242-3付近交差点から学校に向かう直進道路	歩道線・白線の修復・スクールゾーンマークの強化	所々白線が消えており通学路としては幅が狭いうえに白線も消えていて、道路との区別がつきにくい箇所がある。また緩やかな坂になっており視界が悪い。	道路管理課 教育指導課	○	区画線の引き直しを実施しました。(道路管理課) 現在、「スクールゾーン」の修繕より、直接的なドライバーへの速度抑制や注意喚起を実施する方針であります。今回、要望いただいた道路は既に「ゾーン30」の指定区域となっているため、交通安全対策が進んでいる道路と考えております。(教育指導課)
17 03-2	03 三里塚小	御料 本三里塚	栗林付近(三里塚御料と本三里塚が交わる変則交差点)(三里塚214-18付近)	看板の設置	四方向から車や自転車がよく行きかう為、危険を知らせる看板の設置をお願いしたい。	交通防犯課 道路管理課		規制標識(一時停止)が4方向のうち2方向に設置、カーブミラーや「通学路注意」の路面標示もされていることから、これ以上看板を付けてしまうと混乱してしまう可能性があるため設置は困難です。(交通防犯課) 変形の交差点のため、区画線による対策では対応が困難です。(道路管理課)
18 03-3	03 三里塚小	三里塚	ファミリーマート三里塚梅園店(三里塚175-1)より三里塚交差点までの直進道路(県道62号)	歩道幅の改善、ガードレールの設置	大型トラック自動車の通りが多く、学校までの歩道幅がかなり狭く通学途中の子供達と車を遮る物は一切ないため、非常に危険。	県土木事務所	○	歩道を設置する用地がなく困難です。ガードレールは、スペースが狭く、困難です。
19 04-1	04 久住小	荒海	県道161号 荒海451付近	ミラーサイズの変更	滑川方面からの車両を確認するためのカーブミラーが小さく、視認性が悪い。	道路管理課		カーブミラーサイズの変更をしました。
20 04-2	04 久住小	荒海	県道161号 荒海451付近	カラー横断歩道と注意喚起のための菱形路面標示の設置	通学時間帯は交通量が多く、減速しない車両も多く見受けられる。	成田警察署	○	補修しました。
21 04-3	04 久住小	荒海	県道161号 荒海共生プラザ(荒海716)付近	路面標示の修繕	横断歩道手前の菱形表示が摩耗しており、視認しづらい状況です。	県土木事務所 成田警察署	○	横断歩道有の菱形標示を見やすくするように検討します。(県土木事務所) 順次補修していきます。(成田警察署)
22 04-4	04 久住小	荒海	県道161号 荒海共生プラザ(荒海716)付近	カラー横断歩道の設置	安全確保のため、参考写真のように修繕をお願いしたい。	成田警察署	○	順次補修していきます。
23 04-5	04 久住小	荒海	県道161号 荒海128付近	路面標示の修繕	歩道の白線が消失しており、歩行者の安全確保の観点から修繕を希望します。	県土木事務所	○	白線の引き直しを検討します。
24 04-6	04 久住小	荒海	県道161号 荒海128付近	雑草の除去	雑草が繁茂し、通行の妨げや安全上の支障が生じる恐れがある場合は、適宜除草対応をお願いします。	県土木事務所	○	現地を確認し適宜除草対応いたします。
25 04-7	04 久住小	久住中央	県道115号 幡谷3-15-1付近	雑草の除去	児童が横断歩道を渡るために立って待っていても、周囲の樹木や草に遮られてドライバーからの視認性が悪く、非常に危険なため。	道路管理課		市道部分について、対応済みです。
26 04-8	04 久住小	久住中央	県道115号 久住中央2-1	視認性向上のための対策	横断歩道付近に電柱があり、児童が陰に隠れてしまうため、坂道を登ってくる車両から視認しにくい。上から来た車が停止しても、坂の下から来る車は停止せずに通過することがある。	県土木事務所		路面標示の設置を検討しています。
27 04-9	04 久住小	久住中央	久住中央3-11、久住中央4-2 境界の交差点	交通事故対策	2方向から下り坂になっている中、小学校の擁壁により視認性が悪く交通事故が発生している。	道路管理課 交通防犯課	○	路面標示(「交差点アリ×4カ所」)設置を実施しました。(道路管理課) 該当箇所に関しては令和6年度の通学路要望を基に交通防犯課により路面標示(交差点を示すクロスマーク・交差点アリ)を行っております。(交通防犯課)

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	昨年度の案件継続状況	回答
28	04-10 04 久住小	土室	土室中央バス停付近 (土室357付近)	白線の修繕	三叉路における優先道路 が分かりづらく、バスを待 つ際に危険。	道路管理課	○	区画線の引き直しを実施しました。
29	05-1 05 豊住小	北羽鳥	元豊住郵便局～学校入 口付近 (北羽鳥2030-1)	白線の整備 横断歩道の塗り直し	消えている区画線や横断 歩道があり、児童の歩行 の安全確保のため。	道路管理課 成田警察署	○	区画線の引き直しを実施しました。(道路管理課) 順次補修していきます。(成田警察署)
30	06-1 06 八生小	松崎	県道18号 松崎2053付近	注意喚起の看板、路面 表示の設置	横断歩道がカーブの先に あり、既存の看板・標示 等では認識しづらく、児童 の横断時に危険が伴うた め。	県土木事務所	○	路面標示の設置を検討しています。
31	06-2 06 八生小	松崎・下 福田	県道18号から下福田へ 抜ける道	道路の拡張、路側帯の 設置	道幅が狭く、児童歩行時 は車の通行が困難なた め。通学時間帯は交通量 が多く、危険が伴うため。	道路管理課	○	設計業務の中で路側帯の設置の検討を行います。
32	06-3 06 八生小	宝田	国道408号 宝田1332付近 (有)宝田産業前	路側帯の整備	歩道がなく、路側帯も狭 く、児童は排水溝の上を 歩いている。大型車両の 通行量も多く危険である ため。	県土木事務所	○	グリーンベルトの設置を実施します。
33	06-4 06 八生小	宝田	宝田572付近 市道宝田松崎線	防犯パトロールの実施 定期的な除草・樹木伐 採 路側帯の整備	周辺に民家がなく、人通 りが少ない。雑草・樹木 が生い茂って路側帯を覆 っているため。	成田警察署 交通防犯課 道路管理課	○	引き続きパトロールします。(成田警察署) 児童生徒の下校時間に合わせて行う通学路防犯広 報啓発活動や、地域防犯推進員によるパトロールな ど、今回ご要望のあった箇所も含め、引き続き青色回 転灯パトロール車による警戒を実施してまいります。 (交通防犯課) 路肩の清掃を実施しました。(道路管理課)
34	06-5 06 八生小	松崎	松崎2037付近 市道	白線の再塗装	白線が薄くなっている箇 所があり、認識しづらいた め。	県土木事務所	○	路面標示の再塗装を検討しています。
35	06-6 06 八生小	松崎	松崎郵便局付近の丁字 路～八生小西門付近の 丁字路 (松崎251-1付近)	道路北側の歩道の拡張	カーブになっており、減速 していない車もあり、非常 に危険である。車の通行 量も増えてきている。	土木課		周辺土地利用の状況等から、歩道拡張は困難です。
36	06-7 06 八生小	松崎	県道18号 松崎2053付 近	樹木の伐採、除草作業	樹木が生い茂っており、 歩道にかかっている。児 童の通学路であり、通過 するためには車道に出る 必要が生じ、危険である ため。	県土木事務所		現地を確認の上、適宜除草対応いたします。木につ いては、所有者を確認し所有者に伐採を依頼します。
37	06-8 06 八生小	松崎	八生小学校西門前の丁 字路	「止まれ」の標識の設置	多くの児童の通学路であ り、車の交通量が増えて いる。丁字路を通行する 車が止まらず進行するた め、横断する児童にとっ て非常に危険である。	成田警察署	○	丁字路交差点での一時停止規制は消極に解してい ます。
38	06-9 06 八生小	松崎	八生公民館前から県道 18号へ向かう道 (松崎317付近)	道路の拡張	道路の幅が狭くなる箇所 があり危険である。車の 交通量も増えてきてい る。	土木課		周辺土地利用の状況等から、道路拡張は困難です。
39	07-1 07 公津小	宗吾1	宗吾3丁目 (県道137号へつながる 丁字路)	一時停止の設置	公津の杜からの道路がで き、国道464号と国道51 号への経路として交通量 が増えたが駐車禁止以 外の規制がなく横断歩行 の利用が大変危険に感じ るため。	成田警察署		丁字路交差点での一時停止規制は消極に解してい ます。
40	07-2 07 公津小	宗吾2	国道464号 宗吾JA成田 市公津付近 (宗吾1-525-3付近)	歩道の確保	登下校の際、草木が茂り 歩道が狭く見通しが悪く 危険なため	県土木事務所		現地を確認の上、適宜除草対応いたします。木につ いては、所有者を確認し所有者に伐採を依頼します。
41	07-3 07 公津小	宗吾3	カフェ和蘭豆前の横断歩 道 (宗吾2-296-1付近)	押しボタン式信号機の 設置	減速せず、渡る人がい ても止まらない車が多い。 高齢ドライバーは特に見 落とし、わき見運転を している人が多く危険で あるため。	成田警察署		信号機新設は困難な情勢です。
42	07-4 07 公津小	宗吾台	宗吾霊堂付近	通学路の注意喚起・速 度表示看板の増設及び 交換	屋外設置での劣化による 視認性の低下を感じるた め高輝度タイプの看板を 希望する。	県土木事務所		看板設置スペースの確保が困難なため、区画線の引 き直しを実施します。

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	からの年度案件継続	回答
43	07-5 07 公津小	大袋2	宗吾2丁目 (宗吾霊堂駐車場前)	押しボタン式信号機の設置か標識の設置	公津小学校方面から来た車が横断歩道の手前の一時停止で停止せず、歩行者がいてもそのままスピードを出し横断歩道を通過して危険なため。	成田警察署		信号機新設は困難な情勢です。
44	08-1 08 向台小	中台	中台保育園前の丁字路 (中台3-5)	横断歩道と信号機の設置	交通量が多く危険なため。	成田警察署	○	従道路横断用の横断歩道は消極に解しています。主道路横断用の横断歩道は、カーブ区間にあるため消極に解しています。また、信号機設置は困難な情勢です。
45	08-2 08 向台小	中台	中島医院横十字路及び丁字路 (中台6-2-1付近)	横断歩道設置 スクールゾーン設置	登下校時の交通量が多く危険なため。	成田警察署 教育指導課	○	横断歩道を設置するに際しては、近接して設置することはできません。まずは横断場所を集約する必要があります。(成田警察署) 現在、「スクールゾーン」の設置より、直接的なドライバーへの速度抑制や注意喚起を実施する方針であります。今回、要望いただいた道路は既に「スピード落とせ」「交差点注意」の路面標示やドット線も多く設置されているため、交通安全対策が進んでいる道路と考えております。(教育指導課)
46	08-3 08 向台小	中台	松ノ下公園の出入口 (中台3-7)	歩道の整備	登下校時、危険なため。	道路管理課		歩道の補修を行いました。
47	10-1 10 橋賀台小	橋賀台2丁目	橋賀台2丁目集会所前横断歩道(外周道路) (橋賀台2-20-4付近)	押しボタン式の信号機設置	通学児童や地域住民の横断の機会が多い交差点だが、交通量が多く、カーブもあり、見通しが悪い。標識は設置されたが、法定速度を守らない車がある。	成田警察署	○	信号機新設は困難な情勢です。
48	11-1 11 新山小	加良部5丁目	ハイムスイート成田とエクセレント成田パークサイドの間の道路 (加良部5-8-2付近)	出入口への横断歩道の設置 南側出入口への「止まれ」標示 歩道を目立たせる対応(グリーンベルト等)	現在、様々な路面標示をいただいているが、交通量が多く、宅地も新しく造成されており、さらなる対策をお願いします。	成田警察署 道路管理課		従道路横断のための横断歩道は消極に解しています。これは、従道路から主道路に出ようとする車両は必然的に減速するためです。(成田警察署) グリーンベルトの設置を行いました。(道路管理課)
49	11-2 11 新山小	加良部4丁目	千葉交通「加良部」バス停付近	歩道と芝生の境目のフェンスの補修・塗装の塗り直し	劣化しているため。	公園緑地課	○	修繕しました。
50	11-3 11 新山小	不動ヶ岡南平台	成田市勤労会館～エスエス製薬株式会社への坂道 (不動ヶ岡1113-1付近～南平台1116-5付近)	ガードレール設置、グリーンベルト対応、注意喚起看板設置等の安全対策	歩道がとても狭いにも関わらず、スピードを出す車が多い。特に、参光タクシー株式会社付近ガード下がカーブになっているため、歩道に寄ってくる車もあり、危険。	道路管理課 交通防犯課		路肩が狭いことから、ガードレール及びグリーンベルトの設置は困難です。なお、路肩部分から雑草が繁茂しておりましたので、除草を行いました。(道路管理課) 参道方面からくる車両に対して注意看板「スピード落とせ」を設置しました。11月26日実施。(交通防犯課)
51	12-1 12 吾妻小	吾妻1丁目	吾妻1-37-1 吾妻小学校バス停付近	注意看板の設置	通学時間帯に、緑道から学園西通りの歩道に出てくる自転車と児童が衝突指導になることがあるため。	交通防犯課		現地調査の結果、緑道から歩道へ出る自転車歩行者と衝突する可能性が高いため、看板「学童多しとびだし注意」を設置しました。11月21日実施。
52	12-2 12 吾妻小	吾妻1丁目	吾妻1-37-5付近の学園西通り	注意看板の設置 植え込みの隙間部分への通り抜け防止対策	植え込みの隙間の広い部分から道路を横断しており危険。当該箇所はカーブがあり見通しが悪い。そのため、横断禁止等の注意喚起の看板を設置し、植え込みの隙間部分への通り抜け防止対策を講じてほしい。	交通防犯課 道路管理課		横断禁止は規制となってしまうため、注意看板の設置は困難です。(交通防犯課) 隙間部分へ植栽の植え込みを検討します。(道路管理課)
53	12-3 12 吾妻小	吾妻3丁目	吾妻3-45-15付近 (はくと幼稚園裏)	注意看板の設置	スピードを出して走る車が見受けられるため。追加で注意喚起の看板を設置していただきたい。	交通防犯課		既に注意看板「通学路 学童多し スピード落とせ」が設置されており、追加で看板を設置することは効果的ではないことから設置は困難です。 代替策として、注意喚起の範囲を拡大させるため、既存の注意看板1枚を移動させました。
54	13-1 13 玉造小	玉造2～4丁目	玉造学区周回道路上外周通り～学園西通り	横断歩道や道路上の表示の塗り直し	車から見て、横断歩道や「学童注意」の表示がわかりにくくなっており、危険なため。	成田警察署 道路管理課	○	補修予定です。(成田警察署) 「学童注意」の塗り直しを実施しました。(道路管理課)

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	昨年度の案件継続状況	回答
55	13-2	13 玉造小	玉造1丁目 緑道～トンネル (玉造1-17-1付近)	外灯もしくは防犯灯の増設	外灯が少なく、冬の時期などは暗くなるのが早く危険を感じるため。	交通防犯課	○	防犯灯増設の可否を検討するにあたっては、防犯灯の間隔をおおむね40メートル以上とし、電柱への設置を原則としていることから、防犯灯の増設は難しいと考えておりますが、照明時間の延長について技術的に可能であれば対応してまいります。
56	13-3	13 玉造小	玉造1丁目 町山児童公園脇の緑道 (玉造1-17-4付近)	銀杏の木の剪定	うっそうと茂っており、暗くなり危険に感じるため。	公園緑地課	○	樹木の選定を実施しました。
57	13-4	13 玉造小	八代 八代公民館付近の道路 (八代705付近)	スピードを落としてもらうよう看板等の設置	抜け道なのでスピードを上げて通る車が多く、いつ事故が起こってもおかしくないと感じるため。	交通防犯課	○	付近2箇所へ注意看板「スピード落とせ」を設置しました。
58	14-1	14 中台小	中台 中台2丁目～玉造6丁目 間の道路 (中台2-1-1付近～中台 2-12-6付近)	運転手に対する速度減速を促す路面の表示	抜け道として利用されており、特に朝夕の交通量が多く、スピードを緩めない車が多い。	道路管理課		当該路線の起点・終点の出入りを制限するため、区画線で幅員を絞り、イメージハンブにて速度抑制を促しました。
59	14-2	14 中台小	中台 中台2丁目 後谷津公園 と船塚台児童公園間の 道路	運転手に対する速度減速を促す路面の表示 看板の設置	両側に公園があり、子どもやボールの飛び出しがあり、危険。	道路管理課 交通防犯課		速度減速を促す路面標示(スピード落せ)の設置しました。(道路管理課) 付近2箇所へ注意看板「あっ！とびだし注意」を設置しました。11月28日実施。(交通防犯課)
60	14-3	14 中台小	中台 中台4丁目 ファミリー マート成田NT中央店付 近	カーブミラー 一時停止道路標識の設 置	車が横断歩道上まで進まないで右からの歩行者確認ができず、その結果走行中の自転車などとぶつかりそうになる。	道路管理課 成田警察署	○	自転車が減速しやすくなるよう、歩道部へ車止めボールの設置を行いました。(道路管理課) 丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。(成田警察署)
61	14-4	14 中台小	米野 米野69から米野方面に 入る坂道	カーブミラー周りの樹木 剪定	坂の途中にあるカーブミラーが樹木に覆われており、見通しが悪い。毎年早めに剪定していただくと助かります。	道路管理課	○	剪定を実施しました。
63	15-2	15 神宮寺小	玉造7丁目 玉造第七地下道トンネル 内	土砂の除去	泥の堆積により、歩道確保が難しい状況になっている。	道路管理課		土砂の除去及び側溝内の清掃を行いました。
64	15-3	15 神宮寺小	玉造5丁目 郵便ポストのある交差点 付近	カーブミラー 注意標識の設置	歩行者(児童)と自転車運転者(高校生)との接触事故の可能性が高いと思われるため。	道路管理課 交通防犯課		車両(自転車)が歩行者を、または歩行者が車両(自転車)を確認するためのカーブミラーは、目視での確認が疎かになって危険であることから設置しておりません。(道路管理課) 自転車に対して、注意看板「危険！自転車もスピードおとせ」を設置しました。11月21日実施。(交通防犯課)
65	16-1	16 平成小	飯仲 成田市飯仲9-4 トイザら ス成田店前の市道と国 道409号の交差点から並 木坂上交差点への歩道	草の伐採	草が子どもの背竹まで伸びていて、車が見えない。	県土木事務所		除草作業を実施しました。
66	16-2	16 平成小	並木町 並木町221-267(株)ベル ズ成田倉庫前丁字路 ～並木南交差点	歩道の整備	住宅街から登校する際、歩道が狭く危ないため。	土木課	○	歩道整備のための用地取得が困難なため、現道内に歩行空間を確保するグリーンベルトを設置しました。
67	16-3	16 平成小	並木町 ポリテクカレッジ千葉成 田キャンパス前道路 (並木町221-20付近)	路側帯を広げる	抜け道でスピードの速い車が多い。大型トレーラーも頻繁に通るので危険。	道路管理課	○	今後実施予定の舗装修繕工事の際に区画線の位置調整を実施します。
68	16-4	16 平成小	並木町 成田市並木町41-109付 近	草木の伐採	大きな木が死角となって、不審者が出て目につきづらい。不審者対策として、見通しが良くなるようにしてほしい。	道路管理課	○	歩行者の通行に支障のある樹木の枝剪定を行いました。

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	昨年度の案件継続状況	回答
69	17-1	17 本城小	西三里塚	セブンイレブン成田西三里塚店(西三里塚1-773付近)	スクールゾーンの塗り直し	緑のラインと「スクールゾーン」の文字が消えている		現在、「スクールゾーン」の修繕より、直接的なドライバーへの速度抑制や注意喚起を実施する方針であります。今回、要望いただいた道路は既に「通学路 速度落とせ」「交差点あり」の路面標示や注意喚起看板、減速ドット線、ガードパイプも設置されているため、交通安全対策が進んでいる道路と考えております。(教育指導課)
70	17-2	17 本城小	本城	長原第一児童公園(本城103-10付近)	スクールゾーンの塗り直し	緑のラインと「スクールゾーン」の文字が消えている		現在、「スクールゾーン」の修繕より、直接的なドライバーへの速度抑制や注意喚起を実施する方針であります。今回、要望いただいた道路は既に注意喚起の看板やカーブミラーが設置されているため、対策済みと考えておりますが、代替策として、注意喚起の範囲を明確にさせるため、既存の注意看板1枚の向きを調整しました。(教育指導課)
71	18-1	18 公津の杜小	公津の杜	琴平公園前交差点(公津の杜1-24-11)	信号の新規設置	車両と子供の接触事故多発のため。	成田警察署	○ 信号機新設は困難な情勢です。
72	18-2	18 公津の杜小	公津の杜	公津の杜中学校から宗吾方面へ向かう坂の上丁字路(公津の杜5-8)	停止線の設置 ドット線の塗り直し	スピードの出ている車両があり、車両との接触の危険がある。	成田警察署 道路管理課	○ 丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。(成田警察署) ドット線の引き直しを実施しました。(道路管理課)
73	18-3	18 公津の杜小	公津の杜	公津の杜中学校から宗吾方面へ向かう歩道(公津の杜5-32付近)	歩道の補修	凹凸があり、躓く危険有り。	道路管理課	歩道の補修を実施しました。
74	18-4	18 公津の杜小	公津の杜	山王公園前(公津の杜6-22-29)	横断歩道の設置	通学時や公園で遊ぶ子供等の横断頻度が高く危険。(反対側は歩道あり)	成田警察署	○ 横断歩道の数を1本から2本にしました。
75	18-5	18 公津の杜小	公津の杜	タイヤ館成田付近の横断歩道(公津の杜3-6-2、公津の杜3-40-1)	車止めの設置	坂の前の大通りでスピードを出す車が多い。(眼鏡市場側は車止めあり)	道路管理課	車止めの設置を行いました。
76	18-6	18 公津の杜小	公津の杜	桜田内科の横にある大通りに出る道路(公津の杜2-27-1)	停止線の設置	飛び出してくる自動車がいて危険。	成田警察署 道路管理課	丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。(成田警察署) 「横断者注意」の路面標示を設置しました。(道路管理課)
77	19-1	19 美郷台小	新妻	県道161号 岩館角屋商店前から弁天堂前にかけて(新妻156-1付近)	車のスピード出し過ぎを防ぐ路面標示(ハンブ、カラー塗装)	歩道もなく路肩もほとんどない。スクールバスの停留所まで歩く児童にとって危険なため。	県土木事務所 道路管理課	車のスピードを抑制するため、ラバーボールを増設しました。路面標示については設置を検討しています。(県土木事務所) 対応箇所について県土木事務所と重複しておりますので調整し、検討します。(道路管理課)
78	19-2	19 美郷台小	美郷台3丁目①	北田児童公園付近の交差点(美郷台3-8-10)	交差点マーク、減速対策標示(ハンブ、看板、カラー舗装)	減速せず、通過する車が多い。また、道幅が狭く、歩行者との距離が近い。	道路管理課	「交差点注意」の路面標示が設置されており、ハンブの設置については振動の原因となるため、設置は困難です。交差点マークについては引き直しを実施しました。
79	19-3	19 美郷台小	美郷台3丁目②	美郷台地区会館付近(美郷台3-3-9)	カーブミラーの設置	見通しが悪く、車もスピードを出しており危険なため。	道路管理課	当該箇所についてはカーブミラーによる視認性の向上より、路面標示によるドライバーへの注意喚起が有効であるため「学童注意」の路面標示の設置を実施しました。
80	19-4	19 美郷台小	美郷台3丁目③	美郷台整形外科付近(美郷台3-2-4)	横断歩道の再塗装	歩行者がいるのに車が止まらないことが多い。	成田警察署	順次補修していきます。
81	19-5	19 美郷台小	美郷台3丁目④	セブンイレブン成田美郷台3丁目店付近(美郷台3-17-3)	カーブミラーの設置	セブンイレブンの駐車場を通り抜ける車が多い。見通しも悪い。	道路管理課	○ 車両が歩行者を、または歩行者が車両を確認するためのカーブミラーは、目視での確認が疎かになって危険であることから設置しておりません。
82	19-6	19 美郷台小	押畑①	国道408号線(押畑2441付近等)	路側帯の白線にラバーボール等の設置	歩道がないところを児童が歩くので危険である。	県土木事務所	白線上にラバーボールを設置した場合、自転車利用者の通行に支障となるため、設置は難しいので、路面標示の設置を検討します。
83	19-7	19 美郷台小	押畑②	なごみの米屋ピーちゃんフィールド大谷津 野球場付近からみずき薬局成田店付近(押畑903-1)	横断歩道の設置	抜け道になっており、歩道がないため危険である。	成田警察署	横断需要や歩行空間の整備等を勘案した上で検討とします。
84	21-1	21 遠山中	三里塚	県道62号 芝山はにわ道沿い(伊藤医院・カーアクション代行Good Run・クリーニングつばきの交差点)(三里塚御料1-327付近)	植木の剪定 カーブミラーの移設	三里塚方面から左側の歩道を通学すると、左から来る車は植木で見えづらいため。停止線を越えて一時停止する車もあり。	県土木事務所 道路管理課	植木の剪定を所有者に依頼します。(県土木事務所) 樹木の剪定を行った後、カーブミラーの移設について検討します。(道路管理課)

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	からの年度 案件継続 統計	回答
85	21-2 21 遠山中	三里塚	県道62号 芝山はにわ道沿い 伸栄総合物流と㈱ジャパンクルーサービスとの間 (大清水217-52付近)	停止線を引く	敷地内の黒いフェンスにより、歩道を通行する生徒が見えづらい。現在は、反対側にも建物が立ち、両サイドが見えづらい状況。昨年度、遠山中の生徒と車の接触事故が起きている。	成田警察署		丁字路交差点での一時停止規制は消極に解いています。
86	21-3 21 遠山中	西三里塚	ファミリーマート成田西三里塚店の横からくるまやラーメン成田西三里塚店への横断歩道 (西三里塚1-87付近)	押しボタン式の信号の設置	横断歩道はあるが、信号がなく、交通量の多い道なので、接触事故も絶えない。丁字路になる部分でもあるので、子どもが渡る際に、押しボタン式の信号があると渡りやすくなる。	成田警察署		信号機新設は困難な情勢です。
87	22-1 22 久住中	荒海	県道161号 (荒海716付近～飯岡226付近「久住駅入口」交差点)	横断歩道等の白線の引き直し①②⑩ 色付き「横断歩道有」の菱形の設置③ グリーンベルト等による通学路認識の工夫	速度を出している車や大型車の通行が特に登校時に多く見られる。カーブがあり、自転車で通行するには狭く、生徒が通行するには危険である。	成田警察署 県土木事務所	○	①②⑩順次補修していきます。(成田警察署) ③横断歩道の菱形標示を見やすくするように検討します。(県土木事務所)
88	22-2 22 久住中	飯岡	飯岡113付近から成田消防署飯岡分署付近までの市道	通行の障害となっている土砂や雑草等の除去④～⑨ 歩道(自転車通行可)の整備・拡張	歩道またはガードレールと車道外側線との間隔が狭く、土砂や雑草により車道にはみ出る箇所や、ガードレール沿いやカーブで樹木が繁茂して見通しが悪く危険なため。	道路管理課 土木課	○	④～⑨通行の障害となっている土砂や雑草等の除去を実施しました。(道路管理課) 道路北側(宅地側)の歩道未整備箇所について歩道設置を検討する。(土木課)
89	22-3 22 久住中	小泉	県道115号(久住停車場十余三線)から「久住第2スポーツ広場」へ向かう道に入り、750m先の丁字路 (小泉7先)	旧道と新道の繋ぎ目にある急カーブ部分の道路構造の見直し・改善 急カーブ部分に停止線や減速を促す標識・路面表示の設置 ガードレールの補強や追加設置	旧道と新道の繋ぎ目部分のカーブが非常に急で、通過する車両の多くがスピードを落とさずに進入し、車線をはみ出すケースが多く、非常に危険。	道路管理課 土木課		土木課の道路改良路線であるため、調整して検討してまいります。(道路管理課) 用地未取得により暫定的な区間となっているため、引き続き用地取得交渉を継続するとともに、現道内での安全対策も検討します。(土木課)
90	23-1 23 西中	台方	台方江川沿いの地藏堂辺りから外周通りの交差点まで (台方465-5付近)	自転車走行レーンの設置	登校時の自転車の流れから逆走になりやすく、運転者からも指摘を受けており危険なため。	土木課		現道内に通行空間の確保および走行方向を明示する自転車通行標示(矢羽根)の設置を検討します。
91	26-1 26 玉造中	松崎	八生公民館前から松崎郵便局までの道 (松崎317付近～松崎251-1)	白線の引き直し	白線もなく、車通りが多いため、交通事故の心配がある。	道路管理課		一部、道路幅員が狭くなる箇所があるため、区画線の設置は困難です。
92	27-1 27 公津の杜中	並木町	並木町41番地先 JR線路沿い区画整理地内(並木町18-39付近、並木町36-13付近)	カーブミラーの設置 (3か所)	自転車通学で見通しがきかない3か所に設置。自動車にとっても自転車の飛び出し等の危険が回避される。	道路管理課	○	車両が歩行者を、または歩行者が車両を確認するためのカーブミラーは、目視での確認が疎かになって危険であることから設置しておりません。自動車の飛び出しを抑制するため、ドット線の設置を実施しました。
93	27-2 27 公津の杜中	公津の杜4丁目	京成跨線橋両端の横断歩道	減速を強く意識できる路面標示の設置	横断歩道の位置が高いため車両から確認できず、横断者を意識しないで通過する自動車が減らない。	道路管理課	○	減速ドットを設置しました。
94	27-3 27 公津の杜中	公津の杜4丁目	大作台公園前丁字路 (公津の杜4-9)	減速の路面標示、横断歩道の道路標識設置	公津の杜小学校から来る車両が減速しない。	道路管理課	○	減速ドットを設置しました。
95	27-4 27 公津の杜中	公津の杜5丁目・6丁目	京成跨線橋道路	横断歩道の設置	登下校時生徒が集中して、他の通行者(徒歩、自転車、小学生等)もあわせて危険。現在1本設置されているが、もう一本増設で分散させたい。	成田警察署	○	横断歩道の数を1本から2本にしました。

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	昨年度の案件継続状況	回答
96	27 公津の杜中	公津の杜5丁目	公津の杜中学校 坂前 (公津の杜5-28-17)	一時停止標識の設置 横断歩道の設置 減速を促す標識の設置	登下校時生徒が集中して、自動車の走行もあわせて危険。	成田警察署 道路管理課 交通防犯課		丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。(成田警察署) 区画線の引き直し、ドット線の設置を行いました。(道路管理課) 付近に設置可能な電柱等がないことから設置は困難です。(交通防犯課)
97	28 下総みどり学園	高岡	ヤックスドラッグ下総店前 (猿山1354)	一時停止線	自転車と車がつつかりそうになるため。	成田警察署	○	丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。
98	28 下総みどり学園	大菅	大菅陸橋付近、ゴルフ場の出入り口付近	一時停止線	自転車と車がつつかりそうになるため。	成田警察署	○	丁字路交差点での一時停止規制は消極に解しています。
99	28 下総みどり学園	猿山	県道79号 エネオス下総猿山SS付近 猿山三叉路	歩道の草刈り	見通しが悪いため。	県土木事務所	○	除草作業を実施しました。
100	29 大栄みらい学園	大栄十余三	県道79号 大栄十余三245-2783から和田牧場へ向けて	雨天時の道路冠水の対処	生徒の自転車通学の危険が大きいため。	県土木事務所		冠水解消に向けて検討します。
101	29 大栄みらい学園	稲荷山	稲荷山116-10から久井坂坂下バス停まで	雨天時の道路冠水の対処	大きな水たまりになるため歩行困難。さらに車が通ると水をかぶることになるため。	道路管理課		雨水が溜まりやすい部分を高くし、水はけの改善を図りました。
102	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園北側	横断歩道の設置	徒歩や自転車で通学する児童生徒の安全確保のため。	成田警察署	○	横断歩道の設置は困難な情勢です。送迎車両(保護者)への注意喚起をお願いします。
103	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園から国道51号までの道路	歩道にグリーンベルト白線の引き直し 側溝の蓋の設置	道路が狭く、車の往来が激しい。児童生徒の通学路の安全確保のため。	道路管理課		区画線の設置及び側溝蓋掛けを行いました。グリーンベルトについては、区画線設置後、必要性について観察とします。
104	29 大栄みらい学園	伊能	国道51号のみはらしやクリーニング店(伊能2775-1)から大栄みらい学園方面に進入する交差点	看板等の設置	スピードを緩めずに進入してくる車両があるため。	国道事務所		香取方面からの車両に対する注意喚起を目的として、2月中旬頃、国道沿いに「速度注意」の標識を2箇所設置しました。
105	29 大栄みらい学園	伊能	県道110号(伊能174前)	白線の引き直し 側溝の蓋の補修	登下校時の児童生徒の安全確保のため。	県土木事務所		白線の引き直しを実施します。また、側溝蓋の上に堆積した土砂の撤去を検討します。
106	29 大栄みらい学園	吉岡1	吉岡公民館(吉岡295-3)前道路	横断歩道の設置 お墓前の道にスクールゾーンの設置	標識があっても自転車、車が一時停止をしないため。道路が狭いため。	成田警察署 教育指導課		引き続きパトロール等により歩行者保護の対策を推進します。(成田警察署) 現在、「スクールゾーン」の設置より、直接的なドライバーへの速度抑制や注意喚起を実施する方針でおります。今回、要望いただいた道路は既に一時停止線や注意喚起の看板が設置されているため、対策済みと考えております。自転車通学の運転マナーにつきましては、当該交差点を通過する際には十分に気を付けるよう、学校及び家庭において安全指導をお願いいたします。(教育指導課)
107	29 大栄みらい学園	伊能	成田市伊能1355-7付近旧大須賀小学校下道路	「通学路」もしくは「子ども飛び出し注意」等の安全標識看板 路側帯と「スピード落とせ」の路面標識とイメージハンブ	道幅が狭い。車がスピードを出す。追い越しをする車もいる。児童生徒との接触の危険があるため。	交通防犯課 道路管理課		区画線の引き直しを実施しました。(道路管理課) 「動線」部分については、既に注意看板や路面標示が設置されていること、出入り口付近についても、既に規制標識や注意看板が設置されていることから、追加での注意看板の設置は困難です。(交通防犯課)
108	29 大栄みらい学園	松子	丸勝建設(松子154-8)前のカーブ	看板の設置、路面標示	歩寿司前の細い道から51号信号に向かう道でスピードを出す車が多いため。	交通防犯課 道路管理課		付近1箇所へ注意看板「通学路 学童多し スピード落とせ」を設置しました。11月21日実施。(交通防犯課) 速度減速を促す路面標示の設置を実施しました。(道路管理課)

要望番号	学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	昨年度の案件継続状況	回答
109	29 大栄みらい学園	吉岡3	吉岡第三街区公園(吉岡559-13)	U字溝のグレーチング設置 除草作業	スクールバス降車時にU字溝をまたぐことになるため。	道路管理課		側溝蓋の設置を行いました。
110	29 大栄みらい学園	川上	川上245-219付近の道路	徐行等注意喚起の標識	工事車両や大型バス等の通行やスピードを題して走行する車両があるため	交通防犯課		現地調査の結果、看板を設置する電柱がすべて私有地に入っているため設置は困難です。
111	29 大栄みらい学園	川上	県道44号 コミュニティバス「川上入口」のバス停付近(兼スクールバスのバス停)	除草作業	児童のバス乗降に危険なため。	県土木事務所		現況確認の上、除草を実施します。
112	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園に向かう坂道	除草作業	特に雨天後の自転車による事故が多いため。	道路管理課		除草・剪定を実施します。
113	29 大栄みらい学園	南敷	桜田第一橋付近	除草作業・剪定	見通しが悪く、道幅が狭くなり、登下校の安全確認ができないため。	道路管理課		除草を実施します。
114	29 大栄みらい学園	南敷	国道51号 日本自動車大学校入り口の交差点	除草作業	背の高い雑草が生い茂り、自動車や自転車の視界が確保できないため。	国道事務所		9月下旬～10月上旬に除草していますが、危険な状況と考えられる場合は、随時除草していきます。
115	29 大栄みらい学園	伊能	県道110号 伊能の交差点	除草作業	雑草により自転車通学の生徒に危険があるため	県土木事務所	○	除草作業を実施しました。
116	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園付近の国道51号	除草作業	雑草により自転車通学の生徒に危険があるため。	国道事務所		9月下旬～10月上旬に除草していますが、危険な状況と考えられる場合は、随時除草していきます。
117	29 大栄みらい学園	吉岡2区	新田加藤バス停から北側住宅地内(吉岡1217-340)	カーブミラーの清掃	車や児童生徒からも見えづらく、危険なため。	道路管理課		カーブミラーの清掃を実施しました。
118	29 大栄みらい学園	稲荷山	稲荷山107付近から堀越工務店(稲荷山116-10)からコミュニティバス「久井崎坂下」バス停までの歩道	除草作業	雑草が伸びると足下が見えにくく、自転車通学が危険なため。	道路管理課	○	除草を実施します。
119	29 大栄みらい学園	横山	横山50 Anim0-Mina's Exotic Animal Sanctuary	犬の放し飼いへの注意	けが・事故等の危険があるため。	教育指導課		1月7日に現地を訪問し、対策の進捗状況について確認しました。フェンスを立てている状況ではありましたが、引き続き気を付けていただくよう指導を行いました。
120	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園前道路	スピード抑制、通学路注意等の看板設置	道路の幅員が広がるなどの理由で、車のスピードが速くなる傾向にある上、スクールバス出口からの見通しが悪く、事故発生のリスクが高い。	交通防犯課		付近1箇所へ注意看板「通学路 学童多し スピード落とせ」を設置しました。11月21日実施。
121	29 大栄みらい学園	南敷	県道113号 葉県ヤクルト販売(株)佐原西センター前の歩道(南敷441-30付近)	歩道・道路の冠水対策	雨の日は歩道が冠水するため、徒歩でスクールバスのバス停まで行くのが困難。	県土木事務所		側溝清掃を検討します。
122	29 大栄みらい学園	一坪田	成田市大栄B&G海洋センターから一坪田集会所までの道路(市道 吉岡前林線)(一坪田461-1付近～一坪田388付近)	歩道の整備、道路の拡幅	スクールバスのバス停へ安全に向かわせるため。道路の拡幅が進むとスクールバスの運行ルートの変更が増えるため。	土木課		当該区間では、歩道付きの新設道路として整備を進めております。
	20 成田中		要望なし					
	24 中台中		要望なし					
	25 吾妻中		要望なし					