

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
成田小	上町	表参道 滝沢本店脇	横断歩道, 停止線の塗り直し 通学路だとわかる看板等の設置 横断歩道標識の見える所への設置	薄くなっていて見えない。 路上駐車が多く危険。 横断歩道標識が, 車からは見えない位置にある	成田警察署 交通防犯課	(成田警察署)平成30年度成田市により舗装打ち替え済みです。 (交通防犯課)注意看板等設置については、景観的な面(景観形成重点地区に指定されているため目立つ色は禁止)及び物理的な面(多くの地下埋設管がある)により、設置は困難な状況です。代替策として、H31.2、成田警察署に速度規制取締強化の要望を行いました。
成田小	東和田	イオンタウン付近 京成高架下カーブ	ガードレールまたはポールの設置	ガードレールの内側が狭い。外側を歩くととても危険。カーブで見通しも悪い。	交通防犯課	歩道整備のための拡幅用地の確保が依然として困難であるため、車道の幅員を狭くするガードレールまたはポールの設置は難しい状況です。代替策として、31年1月、注意看板「通学路注意」設置しました。
成田小	土屋 大崎	土屋二部内 出雲屋さん付近の側溝のふた	隙間をふさぐ等の改善	ふたとふたの間の隙間があり, 大きいところでは5cm以上ある。	県土木事務所	蓋の隙間埋めを行います。
成田小	土屋 大崎	長谷川米店前から二部内バス停付近	警察による巡回	車の通りも多く, 道幅が狭い。進入禁止の時間帯でも車が入ってくる。	成田警察署	引き続き継続して取締りを実施いたします。
成田小	東町	仲之町 表参道	路上駐車を取り締まり強化	登下校の際, 歩道に路上駐車が多く危険。	成田警察署	引き続き取締りを継続してまいります。
成田小	幸町	成田小学校から出た丁字路付近	ミラーの設置	車で出る際, 左右の車や歩行者が見えにくく, 危険。	交通防犯課	街灯柱へのカーブミラーを取り付けました。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
成田小	寺谷津	長谷川商店より、イオン方面に抜ける路地に入った最初のカーブ	交通規制の徹底	通学時間帯の交通規制があるにもかかわらず、交通量が多い。道が細く住宅が密集していて、見通しが悪く危険。	成田警察署	引き続き継続して取締りを実施いたします。
遠山小	大清水	県道62号沿い、遠山小学校前 反対側の歩道	白線の修繕	学校側の歩道が完成していないため利用している。白線の修繕をしてほしい。	県土木事務所	年度内に白線を引き直す予定です。
遠山小	吉倉	小菅交差点に隣接する信号のない丁字路	カーブミラーが曇っている 樹木によりさえぎられている	見通しが悪く、カーブミラーが見えづらいため、危険。	県土木事務所 交通防犯課	(県土木事務所)地権者へ伐採要望を伝えます。 (交通防犯課)現地を調査したところ、枝木は伐採されており、見通しは確保されており、またカーブミラー鏡面も曇っていないため、現状維持とします。
遠山小	小菅～東峰	県道44号 駒井野トンネル	水たまり対策	常に水がたまっていて、冬には凍結し、中学生の自転車通行時に危険。	県土木事務所	トンネル内の漏水対策工事を行う予定です。(令和元年度)
三里塚小	三里塚	三里塚 郡司鉄工資材置き場近くの交差点	「止まれ」の標識、道路標示の設置	交通量が多く、見通しが悪い。	交通防犯課	H31.2、注意看板「交差点注意」を設置しました。
三里塚小	本三里塚第一	本三里塚利用施設通り	注意看板の設置	トラックの通行や抜け道として使用する車が多い。道幅が狭く見通しが悪い。	交通防犯課	注意看板より路面標示が有効であるため、H31.3月に路面標示「学童注意」を設置しました。
三里塚小	新駒井野	サニーハイツ I 付近	注意看板の設置 スクールゾーンの設置	抜け道として使う車が非常に多い	交通防犯課	スクールゾーンは交通規制に関わる標示であるため、市で設置はできません。代替策として、H31.3月路面標示「学童注意」及び減速ドットを設置しました。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
三里塚小	光が丘	三里塚光が丘共同利用施設前	注意看板の設置	公園横で、抜け道として飛ばす車が多い。トラックの駐車場ができ、交通量が増えた。	交通防犯課	H31.2、注意看板「交差点注意」2枚を設置しました。成田警察署に路面標示「止まれ」の引き直しを30年12月に要望しました。
久住小	久住中央	久住中央3丁目 聖教新聞奥の丁字路	カーブミラー、注意看板の設置	土地の高低があり、丁字路の見通しが悪く危険。	交通防犯課	29年度PTA要望を受け、30年4月にカーブミラー及び注意看板を設置済です。
豊住小	北羽鳥	豊住郵便局～学校入口付近	白線、歩道の整備	道幅が狭く、歩道もない。	道路管理課	消えている箇所につきましては引き直しを実施していきません。現状区画線の無い部分につきましては構造的に区画線を引くことが困難です。
豊住小	北羽鳥	豊住郵便局～学校入口付近	スクールゾーンの標示	道幅が狭く、歩道もない。	交通防犯課	合同点検実施箇所 スクールゾーンは交通規制に関わる標示であるため、市で設置はできません。代替策として、31年1月、注意看板「通学路徐行」2枚設置しました。また、学校入口付近には歩道が設置されているため、学校において児童に歩道を歩くよう指導をお願いします。
八生小	松崎	八生小学校前	段差舗装(イメージハンブ)の設置	標識や標示があるが、速度の速い車が多い。	交通防犯課	合同点検実施箇所 29年度PTA要望を受け、30年2月に路面標示「学童注意」を設置済です。
八生小	松崎	松崎 成田安食バイパスより宝田、下福田方面へ入った道路付近	路面標示の設置	通勤時間帯の交通量が多いが、通学路表示が分かりづらい。	交通防犯課	路面標示より注意看板が有効であるため、H31.2、注意看板「通学路注意」2枚設置しました。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
加良部小	江弁須	江弁須区民館前 三叉路	自転車への注意看板 子どもへの「止まれ」「飛び出し注意」の看板	見通しが悪い。道路が下り坂でスピードが出やすい。	交通防犯課	江弁須203-3地先にて、自転車のみではなく、歩行者にも注意が必要であるため、H31.2、注意看板「あぶない!!とびだし」を設置しました。(教頭先生ヒアリングの結果、同箇所であるとの回答)公園及び神社から出るとき子どもへの「止まれ」「飛び出し注意」の看板につきましては、敷地管理者と協議をお願いします。
玉造小	玉造1丁目~2丁目	玉造 町山公園付近道路	横断歩道付近の減速標示	スピードを出して通過する車が多い。横断があってもスピードを緩めず、児童に接触しそうになる。	交通防犯課	29年度PTA要望を受け、30年1月に注意看板「学童多し注意」を設置済です。
玉造小	玉造4丁目	玉造4丁目 玉造小学校付近緑道の出口	カーブミラー、注意看板の設置	緑道から出るときに、右手が壁で車の運転手から児童が見えない。	交通防犯課	29年6月に玉造2丁目自治会長から同様の要望があり、協議のうえ、同月に路面標示「子供注意」を設置済です。
本城小	本城	本城1丁目 ヤックス方面から本城小へ向かう変則交差点	「飛び出し注意」の看板設置	急なカーブであり、ミラーはついていますが、スピードを出してくる車が多い	交通防犯課	31年1月、注意看板「子どもとびだし注意」設置済です。
本城小	本城	本城 オートロマン(車屋)裏の路地	街灯のコンクリート基盤の補修	街灯のコンクリート基盤がむき出しになっていて、ぐらつく。風でも倒れそう。	道路管理課	交通防犯課により、街灯を除去し、すぐ近くの電柱に防犯灯(LED)を設置して対応済です。
本城小	本城	本城36付近 丁字路	「児童に注意」等の看板設置	4方向から車が進入してくるが、建物の陰から急に車が出てくる感じになり、見通しが悪い。	交通防犯課	H31.3月に路面標示「学童注意」の設置及びクロスマークの引き直しを行いました。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
大須賀小	伊能	伊能 石橋商店前通り	電柱跡の舗装	電柱を抜いた跡が陥没している。	県土木事務所	電柱跡の補修を行います。
桜田小	東ノ台	東ノ台 ヤクルト販売店より東に入った道路付近	道路の冠水(排水溝の土砂の撤去)	雨天時に雨水が深さ20～30センチ近くたまってしまい、児童の通行に支障がある。	道路管理課	清掃を実施いたしました。
桜田小	桜田	桜田小前横断歩道橋	歩道橋の補修	歩道橋のステップ部分が壊れていて、降りるときに滑って危険。	国道事務所	補修完了いたしました。
桜田小	桜田	桜田権現前交差点付近	横断歩道の再塗装	横断歩道の白線が半分以上消えており、運転手から見ても認識できないため、危険。	成田警察署	補修済みです。
桜田小	桜田	桜田権現前交差点付近一帯	歩道の除草、樹木の伐採	歩道に草木が生い茂っており、歩くのに支障がある。	国道事務所	除草作業を完了いたしました。
桜田小	所	所 旧東総有料道路入口付近	雑草、樹木の伐採	歩道の雑草や道路わきの樹木が伸びており、児童が歩くのに支障がある。	国道事務所	除草作業を完了いたしました。
前林小	前林	前林小学校前	車両運転者への注意喚起の看板 カーブミラーの設置	車両同士の事故に児童が巻き込まれる可能性が高い。	交通防犯課	合同点検実施箇所 30年12月に既設カーブミラーの移設及びドット線の設置を実施済みです。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
前林小	前林	椎名工務店先の坂道	道路の補修	台風により崩落した補修部分が沈下している。	道路管理課	一部補修を実施いたしました。
前林小	官林	城山入口交差点先 東京電力大栄変電所付近	歩道の整備	雑草や土砂により、歩道がなくなっている。	道路管理課	現場確認したところ、伐採されておりました。路肩の土砂撤去を行いました。
川上小	吉岡	旧ニュー明和近くの歩道	側溝の中の土の撤去、整備。	側溝に土がたまっていて、雨水が歩道にあふれ冠水してしまう。冠水時は車道に出て歩くことになる。	県土木事務所	側溝の清掃を実施しました。
川上小	大栄十余三	和田牧場付近	路肩の土や雑草の撤去。歩道の確保。土地所有者への指導。	路肩まで雑草が生え、白線も隠れている。見通しも悪い。雨が降ると冠水する。	県土木事務所	路肩の土砂は撤去済です。現在、道路冠水対策を計画中です。
公津の杜小	公津の杜	丸駐車場前交差点	丁字路交差点に信号機設置	見通しが悪いうえ、車の抜け道となっている。小中学生の登下校での通行も多い。	成田警察署 交通防犯課	横断ありの注意喚起を行う形で対応します。舗装修繕後、「止まれ」の標示を入れ(成田警察)、H31.1、「止まれ」強調ドットを設置しました(交通防犯課)。
美郷台小	中郷	中郷・下金山付近 イオン方面への抜け道	白線の引き直し	交通量が多い。カーブ付近は車が歩道まで入り込む。スクールバスのバス停に向かう道になっている。	道路管理課	今年度中に外側線の引き直しを実施いたします。H31以降継続して舗装の打替えを実施いたします。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
美郷台小	美郷台3丁目	美郷台整形外科前交差点	3丁目側にカーブミラーの設置	車が2丁目側の歩道を歩く児童に気づきにくい。	交通防犯課 成田警察署	(交通防犯課) カーブミラーは車両が他の車両を確認するためのものであり、設置基準に該当しないため、設置は難しい状況です。代替策として、H31.2、「止まれ」強調ドットを設置しました。 (成田警察署) 横断歩道、停止線の補修を行いました。
美郷台小	美郷台3丁目	美郷台地区会館付近のカーブへの入口	スピード落とせの標示	大通りへの抜け道になっていて、スピードを出している車が多い。	交通防犯課	「スピード落とせ」の路面標示設置により、公安委員会所管の規制標示(ダイヤモンド、停止線、横断歩道)を阻害してしまう場合があるため、後者の引き直しを成田警察署にて実施することで安全対策を講じました。
美郷台小	美郷台1丁目	殿台公園横 交差点	「止まれ」の路面標示	停止線がなく危険。	成田警察署 交通防犯課	(成田警察署)道路の優先関係が明確なため難しいです。 (交通防犯課)H31.2、注意看板「通学路徐行」を設置しました。
美郷台小	美郷台1丁目	殿台公園前道路 カーブ付近	「学童注意」などの路面標示	カーブのため、横断歩道に気づくのが遅れるため。	交通防犯課	H31.2、路面標示「学童注意」を設置しました。
遠山中	大清水	芝山はにわ道 岩館酒店前カーブ	通学路表示看板等の設置	全体に道幅が狭い上、カーブがある。朝夕の車両交通量が非常に多い。	県土木事務所	すでにカラー舗装や減速マークを設置しています。外側線を引き直すことで対応します。
大栄中	南敷	大栄インターチェンジ入口付近歩道及び国道51号下トンネル	砂、泥の除去と水はけの改善	雨天時に、自転車走行中のスリップ・転倒事故があるため。	道路管理課	トンネル内の清掃を実施いたしました。

平成30年度 成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
公津の杜中	公津の杜6丁目	公津の杜公園調整池駐車場付近交差点	横断歩道の設置	道路が開通したことで車両の交通量が増加し、道路の横断が危険な状況になっている。	成田警察署	信号機設置済みです。それに伴い、横断歩道も設置されます。
平成小	並木町	千葉交通 飯仲向台バス停付近の歩道(から好し付近)	歩道の舗装 側溝とアスファルトとの段差の解消 側溝のふたとふたの間の隙間の解消	児童が段差やみぞにはまり転倒し、ケガをしている。通行する児童も多い。	県土木事務所	歩道舗装の修繕を実施しました。
平成小	江弁須	トイザラス前交差点	佐倉方面から学校側に左折する車に対する対応	左折する車が多く、信号を待っている児童が危険。	国道事務所 成田警察署	(国道事務所)ポストコーンを設置いたしました。 (成田警察署)信号の位置の調整を検討いたします。
平成小	飯仲	平成小グランド前	横断歩道に対する信号機の設置	通行する車が多く、横断するのに危険。	成田警察署	2月より信号機を設置いたしました。