

令和2年度 通学路要望箇所 対策状況一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
02 遠山小	駒井野	県道44号 駒井野隧道 出入り口付近	歩道の水たまり改善	水たまりをよけると、車道 に出てしまい危険。	県土木事務所	歩道の舗装高さを調整し対応します。
03 三里塚小	本三里塚 第二	本三里塚210 栗畑周 辺丁字路	通学路の標示	道幅が狭く、歩道もない。 登下校時、児童をよけると、 車の通行が困難。	交通防犯課	車両に対して通学路の注意を促す看板を設置いたし ます。(R2.10.26看板1枚設置済。)
04 久住小	飯岡	荒海地区から久住小に 向かうまでの道路 (飯岡分署～シルバー人 材センター)	通学路の標示	道が狭いが大型車も通 り、危険。歩道が切れて いる部分もあり危険。	交通防犯課	既設の路面標示に加え、看板設置による注意喚起を 行います。 R2.10.26カーブミラーに「通学路学童多しスピード落と せ」注意看板1枚設置済み。
05 豊住小	北羽鳥	豊住郵便局～豊住公民 館～常蓮寺	通学路の標示	樹木が多く暗い。人通りも 少なく危険。国道の迂回 路として他県・他地域ナン バーでスピードを出す車 が多く、危険。	交通防犯課	ドライバーに対して、通学路の注意を促す看板を設 置いたします。(R2.11.4カーブミラーに注意看板1枚 共架済み。)
05 豊住小	長沼	長沼保育園～城山	樹木の剪定	住宅はあるが塀や生け垣 が高く見渡せない。人通 りがなく危険。	道路管理課	交通の支障となるような張り出した樹木は見当たらな いため、樹木伐採は対応できませんが、路肩の雑草 や堆積土があり、交通の支障となっているため、それ については対応します。
06 八生小	大竹	栄齒科付近横断歩道 県道18号線と206号線 の交差点	横断歩道の塗り直し	通学時間帯の交通量が 多く、児童の横断に危険 が伴うため。	成田警察署	横断歩道の補修を行いました。
09 加良部小	江弁須	千葉ガス前の交差点	道路標示「止まれ」の引 き直し	「止まれ」の道路標示が 消えている。車が歩行者 近くまで出てきて止まるた め危険。	成田警察署	止まれの道路標示の引き直しを実施しました。

令和2年度 通学路要望箇所 対策状況一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
09 加良部小	江弁須	千葉ガス前の交差点	減速を促す路面標示	「止まれ」の道路標示が消えている。車が歩行者近くまで出てきて止まるため危険。	交通防犯課 道路管理課	減速を促す路面標示について検討します。(交通防犯課)外側線が消えているため、引き直しを行います。(道路管理課)
10 橋賀台小	橋賀台	橋賀台保育園横の信号機	信号機下くぼみの補修	雨の後、水たまりになる。足を取られて倒れたりしないか心配。	道路管理課	補修いたしました。
12 吾妻小	吾妻	吾妻保育園付近の緑道	水はけ及び土砂流入対策工事の実行	雨天時に大きい水たまりとぬかるみが発生しやすいため、滑りやすく転倒の危険がある。	道路管理課	対応いたしました。
12 吾妻小	吾妻	吾妻北第一団地付近の緑道	水はけ及び土砂流入対策工事の実行	雨天時に大きい水たまりとぬかるみが発生しやすいため、滑りやすく転倒の危険がある。	道路管理課	対応いたしました。
16 平成小	並木町	並木町67ビストロモズ、69-1ローソンの間の道路	道路陥没部の補修	雨が降ると水たまりになる。信号待ちの児童生徒に水しぶきや小石がかかり危険	国道事務所	車道部の路肩に排水柵を新設し、歩道部にある既存の排水柵に接続することで、車道部の雨水を速やかに排水できるように補修工事を実施しました。
17 本城小	本城	本城85付近 Y字路	「止まれ」の停止線 交差点の看板の設置 減速を促す看板の設置	スピードを出す車が多く、通行中の子供や反対車線が見えにくい。	成田警察署 交通防犯課	主道路側に一時停止規制はできません。(成田警察署) ドライバーに対して、減速を促す注意看板を設置いたします。(R2.10.26「スピード落とせの注意看板」設置済み。)(交通防犯課)

令和2年度 通学路要望箇所 対策状況一覧

学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	回答
18 大須賀小	伊能	伊能2420山倉商店の坂を200m登ったところ	土砂崩れ部分の補修(補強)	6月に補修したが、梅雨に入ってから雨でまた崩れてきている。	道路管理課	対応いたしました。
19 桜田小	桜田	桜田1061-4付近	道路の補修、道路脇の土砂の撤去、雑草の撤去	雨が降ると水たまり、道路の中央まで行って歩く状態。	道路管理課	土砂及び雑草撤去は対応いたしました。道路補修は、側溝整備にて行います。
20 前林小	前林	前林758-1 付近 (前林小正門前道路西方向300m)	歩道の修繕	50m近く亀裂が入っている。悪化すれば崩れる恐れもあり危険。	道路管理課	対応いたしました。
22 川上小	多良貝	川上小前の横断歩道	歩道の補修	横断歩道のブロックが壊れている。	県土木事務所	壊れている横断歩道のブロックを年度内に補修し、通行の安全性を確保します。
25 成田中	土屋	県道成田安食線76 通称:土屋中央通	グリーンベルトや自転車通行指示表示	交通量が非常に多いが、十分な歩道が確保されていない。カーブが多く見通しが悪い。接触事故も多発している。	県土木事務所	側溝蓋を補修し、両側の歩道の歩行者用グリーンベルトの路面標示の設置を検討します。
26 遠山中	西三里塚	ファミリーマート西三里塚店付近道路	横断歩道の修繕	横断歩道の白線が消えている。車両の停止線も消えている。	成田警察署	対応いたしました。