

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
4	01-4	01 成田小	幸町123区	薬師堂前横断歩道(幸町905)	横断歩道手前に一時停止(またはストップ)。	以前は写真の赤丸をしたところに一時停止の絵がありましたが、道路を舗装しなおしたことでそれがなくなってしまいました。一時停止の目印があることで児童が横断歩道手前できちんと止まったり、注意喚起になるので、書き直して頂きたいです。	交通防犯課		R6.12に施工しました。(交通防犯課)
5	01-5	01 成田小	中囃護台	馬橋1-24付近から成田西口郵便局へ続く細い道	車が来ているかわかりやすく見えるミラーの設置。歩行者への注意喚起のため道路色を変える。	Uシティホテル側から西口大通りを渡って直進し、西口郵便局へ続く細い道を右折する際、非常に見通しが悪く車が来ているか分かりづらい。かなり細い道のため、車に気付かずに児童が右折しようと踏み出す際にもしちようど車が走行していた場合、接触の危険が高い。子どもには、踏み出す前に顔を覗かせて車が来ているか確認するよう伝えているが、ミラー等でわかりやすくするならばありがたいです。現在カーブミラーも設置されていますが、ミラーの死角で車が確認できないこともあり、また、子どもたちの目線ではミラー自体確認しづらい位置にある。細い道のわりに交通量があるため、改善して欲しいです。	交通防犯課 道路管理課		当該カーブミラーは、西口郵便局方面から馬橋1-24交差点に出る際に左方から来る歩行者等を確認するためのカーブミラーであり、歩行者が車両を確認するためのカーブミラーの設置は市内全域で行っておりません。(交通防犯課) 車道部にカラー舗装を実施します。(道路管理課)
12	01-12	01 成田小	土屋房谷津	県道18号線 ぼんこつ亭(土屋1314-2)付近	横断歩道の設置。	現在2箇所設置してありますが、児童に限らず横断者が多く、駐車場に簡易倉庫が設置しており、住宅の死角になることもあり、4方向から来る車からも横断者が目視しにくいです。イオン成田から成田山へ向かう参拝客も多く通行する通りであり、歩道もとても狭く危険であるため、4箇所全てに横断歩道を設置していただきたいです。	成田警察署 県土木事務所	○	歩道拡幅等の安全な歩行空間の整備をした後に検討いたします。(成田警察署) 交差点中央に自動点滅する道路鋸を設置する予定です(薄暗くなった時に交差点の存在を気づきやすくなります)。 交差点手前(国道408号線側)に「速度落とせ」の路面標示を設置する予定です。 交差点の市道出入り口に、車両の出入りがあることを認識させるため、ドット線を引く予定です。(県土木事務所)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
13	01-13	01 成田小	寺谷津	長谷川商店(土屋44-1)向かいからの住宅街への道 土屋48-2付近	白線や緑のゾーンがあれば子どもたちが意識できるのではないかな。	長谷川商店を右折すると、その先細道で、子どもたちが広がって歩いてしまいます。	道路管理課 教育指導課		区画線の設置について、検討してまいります。(道路管理課) 狭い道の歩行について学校での指導をお願いします。(教育指導課)
15	01-15	01 成田小	御所の内	WonderREX成田店横(南側)の十字路 東和田高崎565-2	白線の引き直し。	止まれの前の白線が剥がれかけている。	道路管理課 交通防犯課		区画線の引き直しを実施します。(道路管理課) 交差点内のクロスマークの引き直しを行います。(交通防犯課)
16	01-16	01 成田小	山之作	国道51号線 千葉交通「山之作」バス停付近(北東の方へ)	歩道の整備。	国道沿いで歩道が無く雑草も伸び、歩けるスペースが少ない。	国道事務所		当該箇所については、現時点では歩道設置の予定が未定のため、通行に支障となっている雑草の除草につきまして、8/21に実施致しました。(国道事務所)
18	02-2	02 遠山小	久米野	旧岩館商店脇(大清水11)	ミラーの設置。	ブロック塀で車が出てくるのが見えづらい。	交通防犯課		既設ミラーが周囲の枝葉で見えづらくなっていたため剪定を行いました。なお、既存を改良という要望については、現在県道の道路改良工事を実施中であり、工事完了後の道路形状により検討いたします。(交通防犯課)
20	03-1	03 三里塚小	本三里塚	本三里塚242-3付近交差点から学校へ向かう直線道路	歩道線・白線の修復。 スクールゾーンマークの強化。	白線が消えている箇所がある。幅が狭く歩道と車道の区別がつきにくい。	道路管理課 交通防犯課		区画線の引き直しを実施します。(道路管理課) 現在『スクールゾーン』の路面標示修繕は行っておりません。(交通防犯課)
22	03-3	03 三里塚小	三里塚 光ヶ丘	県道106号線から空港沿いの道へ曲がり、住宅街を抜ける道路。 (本三里塚116-9付近)	速度標識の設置。 通学路標識、ミラー等の設置。	スピードを出して走る車が非常に多いのに速度標識・通学路標識・ミラーがない。	交通防犯課		減速を促す注意喚起の立看板設置を検討します。(交通防犯課)
24	04-1	04 久住小	荒海	県道161号線 (荒海451付近) 地点①②	押しボタン式信号機の設置。	通学時間帯の交通量や減速しない車両が多く、滑川方面へ走行する車両確認用のミラーが小さく視認性が悪い。	成田警察署	○	信号機新設は困難な情勢です。横断歩道の標識補修予定です。(成田警察署)
25	04-2	04 久住小	荒海	県道161号線 荒海共生プラザ(荒海716)付近 地点③④	路面表示の修繕。 横断歩道の修繕。	横断歩道やグリーンベルト、横断歩道有の菱形標示が見づらいため参考画像のように緑色舗装にするなど視認性向上をしてほしい。	県土木事務所 成田警察署		横断歩道有の菱形標示を見やすくなるように検討します。(県土木事務所) 横断歩道の標示補修予定です。(成田警察署)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
26	04-3	04 久住小	荒海	県道161号線 (荒海128付近) 地点⑤⑥	路面表示の修繕。 雑草の除去。	横断歩道やグリーンベルト、横断歩道有の菱形標示が見つらいのため参考画像のように緑色舗装にするなど視認性向上をしてほしい。	県土木事務所		グリーンベルトの再設置を検討しています。除草については、合同点検後に実施していますが、危険な状況と考えられる場合は、随時除草していきます。(県土木事務所)
27	04-4	04 久住小	荒海	久住駅入口～久住駅 (荒海19付近) 地点⑦	境界ブロックの修繕	歩道と車道の境界ブロックが破損し段差が生じている。	道路管理課		段差補修を実施しました。(道路管理課)
28	04-5	4 久住小	荒海	久住駅入口～久住駅 (荒海81付近) 地点⑧	雑草の除去。	歩道に雑草がかかっている。	道路管理課		草刈りを実施しました。(道路管理課)
30	04-7	4 久住小	久住中央	久住中央3-11 久住中央4-2 境界交差点	交通事故対策。	2方向から下り坂になっている中、小学校の擁壁により視認性が悪く交通事故が発生している。	交通防犯課		現地調査の結果、見通しが極めて悪いことが確認できましたので、路面標示等の対策を検討します。(交通防犯課)
31	04-8	4 久住小	土室	土室中央バス停付近 (土室375付近)	白線の修繕。	三叉路における優先道路が分かりづらく、バスを待つ際に危険。	道路管理課		区画線の引き直しを実施します。(道路管理課)
33	05-1	05 豊住小	北羽鳥	元豊住郵便局～学校入口 付近 (北羽鳥2030-1付近)	白線の整備。	消えている区画線があり、児童の歩行の安全確保のため。	道路管理課	○	区画線の設置について、検討してまいります。(道路管理課)
34	06-1	06 八生小	松崎	県道18号線 松崎2053付近	注意喚起の看板、路面表示の設置。	横断歩道がカーブの先にあり、既存の看板・標記等では認識しづらく、児童横断時に危険が伴うため。	県土木事務所	○	「学童注意」の路面標示設置を検討しています。(県土木事務所)
35	06-2	06 八生小	上福田	市道大竹豊住線と市道松崎龍角寺線の交差点 (大竹708付近)	標識、路面表示の設置。	横断歩道がカーブの先にあり、見通しが悪い。スピードを出す自動車が多く児童の横断時に危険が伴うため。	交通防犯課	○	現況として、優先道路の市道大竹豊住線は、路面標示や看板での対策は行っており、新規での同様な対策は効果が見込めないと判断しますが、交差点部の路面標示(クロスマーク)が薄くなっていましたので修繕を行います。(交通防犯課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
37	06-4	06 八生小	松崎・下 福田	県道18号線から下福田へ抜 ける道	道路の拡張、路側帯の設 置。	道幅が狭く、児童歩行時は車の通 行が困難なため。通学時間帯は 交通量が多く、危険が伴うため。	土木課	○	歩道新設や道路拡幅に必要な沿道用地において、所 有者不明土地があるなど用地取得の問題が多く全線 拡幅は困難ですが、車両交互通行による危険を解消 するため待避所の設置を検討します。 今年度は現道用地内で拡幅箇所を検討するための 現地測量を実施します。(土木課)
38	06-5	06 八生小	宝田	国道408号線 宝田1332付近 (有)宝田産業前	路側帯の整備。	児童の歩行箇所は歩道がなく、路 側帯も狭く、排水溝の上を歩いて いる。大型車両の通行量も多く危 険であるため。	県土木事務所	○	グリーンベルトの設置を検討します。(県土木事務 所)
39	06-6	06 八生小	宝田	宝田572付近 市道宝田松崎線	防犯パトロールの実施。 定期的な除草・樹木伐採。 路側帯の整備。	周辺に民家がなく、人通りが少な い。雑草・樹木が生い茂って路側 帯を覆っているため。	道路管理課 成田警察署 交通防犯課	○	年2回の除草を継続します。区画線の引き直しを実施 します。(道路管理課) 引き続きパトロールします。(成田警察署) 引き続き、防犯パトロールを実施します。(交通防犯 課)
40	06-7	06 八生小	松崎	松崎2037付近 市道	道路標示の再塗装。	路面標示が薄くなっている箇所が あり、認識しづらいため。	県土木事務所 成田警察署	○	路面標示を再塗装済みです。(県土木事務所) 路面標識の補修済みです。(成田警察署)
41	06-8	06 八生小	松崎	松崎496-2付近	樹木の伐採、除草作業。	樹木が生い茂っており、路側帯に かかっている。見通しが悪く危険 なため。	道路管理課		通行の支障になっている樹木の剪定を実施しました。 (道路管理課)
46	07-2	公津小	台方	台方歯科前 (台方635)	押しボタン式信号機の設 置。	カーブになっていて見通しがよく ない。スピードを出す車も多く歩行者 を優先しないドライバーが多い。 以前事故もあり危険と感じる。	成田警察署 県土木事務所		信号機新設は困難な情勢です。速度抑制対策が必要 です。(成田警察署) ダイヤモンド手前に「学童注意」の路面標示を検討し ています。(県土木事務所)
47	07-3	公津小	台方	台方歯科から坂下の信号ま で	緑色の路側帯を再塗装。	緑の塗装が剥がれアスファルトが 削れて滑りやすくなっているため。	道路管理課		グリーンベルト塗り直しを検討してまいります。(道路 管理課)
49	07-5	公津小	大袋1	公津小学校 裏門 (台方866-3付近)	U字路の修理。	通学路でつまづいたり、はまってし まう可能性がある。	道路管理課		側溝蓋の隙間補修を実施しました。(道路管理課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
50	07-6	公津小	大袋2	宗吾保育園前 (宗吾2-276)	横断歩道近くのカーブミ ラーの見直し。	カーブミラーが設置されてあるが 右側から車が来ているのかとても 見えにくく、目視する必要がある 為、危険な状態にある。	交通防犯課		ミラー自体の老朽化が確認できましたので、修繕を検 討します。(交通防犯課)
55	09-5	09 加良部小	加良部	齊藤石油裏のそらいろ薬局 脇の抜け道	信号機の設置。	車の抜け道となっており、一時停 止を守らない車もあり子どもとの 接触の危険があるため。	成田警察署 交通防犯課		信号機新設は困難な情勢です。 狭窄やイメージハンプ等の対策を検討してください。 (成田警察署) 一時停止の規制があることから、スピードを抑制する 立看板の設置を行います。(交通防犯課)
57	11-2	11新山小	加良部	加良部5丁目「外周道路」の 交差点3か所 (加良部5-3-2、加良部5-4- 9、加良部5-12-1付近)	交差点の破線の塗り直し。	消えかけている。交通量が多いた め、通行車両の減速を促してほし い。	道路管理課		区画線の引き直しを実施します。(道路管理課)
58	11-3	11新山小	加良部	千葉交通「加良部」バス停 付近 (加良部4-25-2付近)	フェンスの補修。 看板「交差点注意」の補修。	それぞれ劣化している。児童が通 行する際、安全ではない。	公園緑地課		フェンスについて、現地確認し危険箇所については対 応いたします。(公園緑地課)
60	12-2	12吾妻小	はなのき 台	ユニクス成田付近外周通り の交差点 (はなのき台2-25-1)	ポールの設置。	信号待ちの子どもたちが固まって 歩いており、車が歩道に侵入して きたら危険で、ガードレールのみ よりもポールがあったほうが安心 感があるため。	交通防犯課		ポールの設置位置に点字ブロックがあることから、道 路管理課と協議のうえ設置を検討します。(交通防犯 課)
61	13-1	13 玉造小	玉造2～4 丁目	玉造学区周回道路上 外周通り～学園西通り (玉造3-4、玉造4-32-2、玉 造4-7-2付近)	横断歩道や道路上の表示 の塗り直し。	車から見て、横断歩道や「学童注 意」の表示があることがわかりにく くなっており、危険なため。	成田警察署 交通防犯課		補修予定です。(成田警察署) 道路の舗装が痛んでいることから、舗装修繕を行う道 路管理課と協議のうえ順次修繕していくことを検討し ます。(交通防犯課)
62	13-2	13 玉造小	玉造1丁 目	緑道～トンネル (玉造1-3-1付近)	外灯もしくは防犯灯の増 設。	外灯が少なく、冬の時期などは暗 くなるのが早く危険を感じるため。	交通防犯課	○	防犯の観点から、周囲の環境を考慮しますと、防犯 灯の増設は難しいと考えておりますが、トンネル内の 照明につきまして、早めに点灯できるよう再検討させ ていただきます。(交通防犯課)
63	13-3	13 玉造小	玉造1丁 目	町山児童公園脇の緑道 (玉造1-3-1付近)	銀杏の木の剪定。	うっそうと茂っており、暗くなり危険 に感じるため。	公園緑地課		12月10日(火)剪定を実施しました。(公園緑地課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
64	13-4	13 玉造小	八代	八代公民館付近の道路 (八代607)	スピードを落としてもらうよう 看板等の設置。	抜け道をして、スピードを上げて通 る車が多く、いつ事故が起こっても おかしくないと感じるため。	道路管理課 交通防犯課		区画線の引き直しを実施します。(道路管理課) 外側線修繕後の状況により対策を検討します。(交通 防犯課)
66	14-2	14 中台小	米野	米野69から米野方面に入る 坂道	・草木の除去。 ・歩道ゾーンの明確化。	・草木が道路にはみ出ているた め、児童が道路の端を安全に歩 行するのが難しい。 ・歩行場所が明確でないため、走 行する車両との接触が危惧され る。	道路管理課		草刈りを実施しました。区画線を設置します。(道路 管理課)
67	14-3	14 中台小	米野	米野233周辺	・陥没部補修。	・補修されていない箇所に、降水 時に多数の水たまりができる。 ・滑りやすい上に、待機場所がなく 危険。	道路管理課	○	陥没部を修理しました。(道路管理課)
68	15-1	15 神宮寺小	玉造7丁 目	神宮寺公園(玉造7-13)横の 緑道	玉造第八地下道から玉造 第九地下道に続く緑道の樹 木が大きく、死角になるとこ ろが多いので、剪定してほしい。	神宮寺公園は子供たちの遊び場 になっているが不審者の目撃情 報もあり、樹木による死角が多く 危険なため。	道路管理課		草刈りを実施しました。(道路管理課)
69	15-2	15 神宮寺小	玉造6丁 目	新山児童公園前にある横断 歩道(玉造6-1-146付近)	横断歩道・車の停止線が薄 く見えにくくなっているため 補修してほしい。	車やバイクがスピードを出してい る時もあり、横断歩道・車の停止 線が見えにくくなっているため危 険である。	成田警察署	○	横断歩道・車の停止線の補修については今後補修し ます。(成田警察署)
70	15-3	15 神宮寺小	玉造7丁 目	神宮寺公園内のテニスコ ート付近(玉造7-12-4)	木が覆い茂っていて暗く、 死角になりやすいので伐採 してほしい。	神宮寺公園は子供たちの遊び場 になっているが不審者の目撃情 報もあり、樹木による死角が多く 危険なため。地下道も近くにあり、 薄暗く危険なため。	公園緑地課		見通しが良くなるように来年1月から3月の間で枝の 剪定を実施します。(公園緑地課)
71	15-4	15 神宮寺小	玉造7丁 目	神宮寺公園内のアスレチッ ク付近(玉造7-13)	木が覆い茂っていて暗く、 死角になりやすいので伐採 してほしい。	神宮寺公園は子供たちの遊び場 になっているが不審者の目撃情 報もあり、樹木による死角が多く 危険なため。木が斜面に生えてお り、けがの原因にもなりうる。	公園緑地課		見通しが良くなるように来年1月から3月の間で枝の 剪定を実施します。(公園緑地課)
72	15-5	15 神宮寺小	玉造7丁 目	八代児童公園(玉造7丁目) 前の坂道	坂道の草が伸びてきている ので伐採してほしい。	雑草が道まで伸びてきており、歩 行の妨げになる。また、暗く感じる ため。	道路管理課		草刈りを実施しました。(道路管理課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
73	15-6	15 神宮寺小	玉造7丁目	神宮寺公園(玉造7-13)から 八代児童公園(玉造7丁目) に続く緑道	植込みの背が高く、見通し が悪いので剪定してほしい。	植込みの背が高く、子供の身長だ と見えないことがある。死角になり やすく危険なため。	道路管理課		年間管理委託にて低木の剪定を適宜実施します。 (道路管理課)
75	16-2	16 平成小	並木町	並木町150番地付近 元不動歩道橋	階段・踊り場・中央スロープ の補修。	劣化による破損で危険。	道路管理課	○	昨年度、補修工事を実施しました。(道路管理課)
76	16-3	16 平成小	並木町	国道409号線 旧アエラホーム (並木町19-234付近)から 地下道(並木坂下交差点付 近)までの歩道	ガードパイプの設置。	交通量も非常に多く、且つトラック などの大型車両等も通行している ため。	県土木事務所	○	旧アエラホームからカラオケ店がある交差点までは 道路改良事業を予定しています。この先、地下道まで の歩道は、ガードパイプを設置するスペースがなく困 難です。11月に除草したところですが、今後、外側線 の引き直しを実施しました。(県土木事務所)
77	16-4	16 平成小	並木町	並木町221-267(株)ベルズ 成田倉庫前丁字路～並木 南交差点	歩道の整備。	住宅街から登校する際、歩道が狭 く危ないため。	土木課	○	ヤワタホームから国道409号までの歩道整備を検討し ます。 今年度は、歩道整備に向けた測量・設計を実施し、今 後は、隣接地権者と用地交渉などの協議を実施して まいります。(土木課)
78	16-5	16 平成小	並木町	ポリテクカレッジ前道路 (並木町221-20付近)	歩道の整備。	抜け道でスピードの速い車が多 い。大型トレーラーも頻繁に通る ので危険。	道路管理課	○	今後実施予定の舗装修繕工事の際に区画線の位置 調整を実施します。(道路管理課)
80	17-1	17 本城小	本城	本城164-4 本城小学校付近	横断歩道及び止まれの白 線消えの修復。	多くの児童が渡る横断歩道であ り、車道も狭く徐行して走らないと 危険なため。	成田警察署		補修予定です。(成田警察署)
81	17-2	17 本城小	西三里塚	西三里塚1-178 鈴木自動 車前から県道八日市場佐倉 線までの道路	スピードを抑制する対応。	抜け道になっていて交通量が多 い。交差点が多いわりにスピード がかなり出ている。	交通防犯課 道路管理課 成田警察署		減速ドット線や「交差点あり」などの路面標示が薄く なっている箇所の修繕を行いました。(交通防犯課) 現地には外側線やセンターラインが整備されており、 スピードを抑制する対策は困難です。(道路管理課) 定期的なパトロール活動を実施します。(成田警察 署)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
82	17-3	17 本城小	西三里塚	西三里塚1-597 (株)サンショウ冷熱付近交 差点	止まれ白線の消えの修復。	狭い道路であるが多くの児童が通 る通路であり、道路の止まれ表示 が見えにくいため。	成田警察署		補修予定です。(成田警察署)
83	17-4	17 本城小	西三里塚	西三里塚1-174前の道路	車道と歩道の境界ポールが 破損。	境界の目印を果たすことができ ていないため。	交通防犯課		施工しました。(交通防犯課)
84	17-5	17 本城小	本城	本城小学校正門前通りの丁 字路(本城175-4)	優先道路の誤認識防止対 策。	道路の形状とドット線の表示から 優先がわかりにくく、停止せずに 危険であるため。	交通防犯課	○	直線が優先となるような路面標示を実施しました。 (交通防犯課)
86	18-2	18公津の 杜小	公津の杜	集合住宅OPUS前側溝(公 津の杜1-4-2)	側溝の蓋の改善。	側溝の蓋が短く、穴に子どもの足 がはまってけがをした報告があ る。	道路管理課		側溝蓋の隙間補修を実施しました。(道路管理課)
87	18-3	18公津の 杜小	公津の杜	タイヤ館前交差点(公津の 杜3-6-2、3-40-1)	冠水時の排水設備。	大雨時に冠水し、歩行の妨げにな り、水はねが起こる。	道路管理課	○	集水桝の設置を実施します。(道路管理課)
88	18-4	18公津の 杜小	公津の杜	美容室Link for hair リンク成 田付近、ユアエルム駐車場 側横断歩道 (公津の杜3-3-7)	冠水時の排水設備。	大雨時に冠水し、歩行の妨げにな り、水はねが起こる。	道路管理課		大雨時の集水桝の清掃とパトロールを随時行いま す。(道路管理課)
89	18-5	18公津の 杜小	公津の杜	大作公園前丁字路(公津の 杜4-9)	冠水時の排水設備。 排水溝の定期的な掃除。	大雨時に冠水し、歩行の妨げにな り、水はねが起こる。	道路管理課	○	大雨時の集水桝の清掃とパトロールを随時行いま す。(道路管理課)
90	18-6	18公津の 杜小	公津の杜	大作公園前丁字路(公津の 杜4-9)	横断歩道や道路文字の補 修。(白線の塗り直し)	横断歩道や文字がきえかかって いるため。	交通防犯課 成田警察署		薄くなっていた「速度落せ」の路面標示を修繕しまし た。(交通防犯課) 補修予定です。(成田警察署)
91	18-7	18公津の 杜小	公津の杜	木下医院と第一薬局の間の 丁字路(公津の杜5-24)	カーブミラーや通学路看板 の改善。	丁字路左側の視界不良。	交通防犯課	○	左方を確認するミラーの設置(鏡面追加)を検討しま す。また、交差点内のクロスマークが薄くなっていま したので引き直し修繕を行います。既存のミラーに設 置している立看板は外し、交差点手前に注意喚起の路 面標示設置を検討します。(交通防犯課)
94	19-1	19 美郷台小	美郷台3 丁目	美郷台整形外科 第二駐車 場付近T字路 (美郷台3-2-3付近)	美郷台整形前をゼブラゾ ンや駐車場側を一時停止 ゾーンにする。一時停止や子 ども飛び出し注意の看板設 置。	交通量が多く、車、歩行者共に見 えにくく死角になっているため。	交通防犯課		交差点内のクロスマーク設置、第二駐車場手前に注 意喚起の路面標示設置、既存カーブミラーの修繕を 検討します。(交通防犯課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
95	19-2	19 美郷台小	美郷台1 丁目	みさと眼科クリニック前の横 断歩道付近。 (美郷台1-15-1)	カーブミラーの設置。	カーブにも関わらず、スピードを出 している車が多く、横断者からも 運転者からも互いの存在が確認し づらく危険なため。	交通防犯課		車両が歩行者を、または歩行者が車両を確認するた めのカーブミラーは、目視での確認が疎かになって危 険であることから設置しておりません。なお、当該カー ブのスポーツデポ側手前に設置してある「児童多しス ピード落とせ」の立看板が運転手から見えづらいと思 われることから、路面標示の設置を検討します。(交 通防犯課)
96	19-3	19 美郷台小	美郷台3 丁目	めぶき保育園なりた裏、丁 字路(美郷台3-9-1付近)	カーブミラーの設置や「通学 路、子ども注意」の看板設 置。	登下校時、抜け道としてスピードを 出す車が多く、カーブミラーはある が、子どもの身長では壁や建物で 道路すぐ手前まで車が見えなく危 険なため。	交通防犯課		車両が歩行者を、または歩行者が車両を確認するた めのカーブミラーは、目視での確認が疎かになって危 険であることから設置しておりません。立看板につい ては、設置に適した場所が無いため困難です。丁字 路を目立たせるクロスマークの路面標示設置を検討 します。(交通防犯課)
98	19-5	19 美郷台小	美郷台2 丁目	美郷台小学校裏・押畑児童 公園脇丁字路 (美郷台2-22-1付近)	横断歩道の設置。	登下校時、交通量が多い。通学路 であるが、歩道に移動するための 横断歩道がないため。	成田警察署	○	必要性に応じて、再検討いたします。(成田警察署)
99	20-1	20成田中	成田市幸 町	県道78号線(幸町447付近) 土屋中央通り 成田中入口信号機付近	歩行者(自転車)用信号機 及び横断歩道の設置。	幸町交差点から坂道を下ってくる 自転車が信号無視するケースが 度々見られた。	成田警察署 県土木事務所		注意喚起看板の設置を検討してください。(成田警察 署) 信号機ありの警戒標識又は路面標示を検討していま す。(県土木事務所)
104	21-3	21 遠山中	西三里塚	カスミ三里塚店前歩道と車 道 県道106号線 (西三里塚253-1)	雑草の草刈り。	車道部分に自転車が通れるだけ の幅があるが、雑草が伸びてお り、自転車も歩道进行すること なり、歩行者と接触しそうになっ ている。また、歩道部分も雑草が 伸びており、すれ違いができない 部分もある。	県土木事務所		8月に除草していますが、危険な状況と考えられる場 合は、随時除草していきます。(県土木事務所)
105	21-4	21 遠山中	西三里塚	西三里塚1-1128前交差点	停止線・止まれ表示の引き 直し	交差点の見通しが悪く、路面の停 止線・止まれの表示が薄くなって おり、飛び出しも多い。	成田警察署		補修予定です。(成田警察署)
106	21-5	21 遠山中	本城	本城134-12リアル・キャス ル前丁字路	ミラーの設置。	交差点の見通しが悪く、お互いが 見えにくい。出会い頭も多い。	交通防犯課		現地調査の結果、見通しが悪いことが確認できた ので、カーブミラーを設置します。(交通防犯課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
107	21-6	21 遠山中	西三里塚	西三里塚1-157前・1-837宇 井建設側 変形三叉路	一時停止標識・停止線の線 引き・優先道路の表示・ミ ラーの設置。	交差点の見通しが悪く、お互い が見えにくい。出会い頭も多い。 優先道路につながる前がどちら が優先かわかりにくく、自転車 との接触の危険がある。	成田警察署 道路管理課 交通防犯課		ドット線の設置等、走行経路を 明確にします。(成田警察署) 変形の交差点のため、区画線に よる対策では対応が困難です。 (道路管理課) ミラーの設置については、一時 停止規制、優先道路表示の設置 等の方針が決定した際に検討し ます。(交通防犯課)
108	21-7	21 遠山中	西三里塚	西三里塚1-103前 変形丁 字路 県道43号線	ガードレールの補修・木々の 伐採。	ガードレールが変形し内側に倒 れており、木々も茂っている為 狭くなり、車との距離も近く、 接触の危険がある。	県土木事務所		10月に枝、草等の伐採をしました。 ガードレールは補修を検討して います。(県土木事務所)
109	22-1	22 久住中	荒海	県道161号線 (荒海716付近)	①②横断歩道等の白線の引き 直し。 ①②グリーンベルト等による 通学路認識の工夫。 ②押しボタン式信号機の設置。	速度を出している車や大型車の 通行が特に登校時に多く見られ る。カーブがあり、自転車で通 行するには狭く、生徒が通行す るには危険である。	県土木事務所 成田警察署		8月に除草していますが、危険な 状況と考えられる場合は、随時 除草していきます。(県土木事 務所) ①②補修予定です。 ③信号機の設置は困難な情勢 です。(成田警察署)
110	22-2	22 久住中	飯岡	荒海から飯岡(成田消防署 飯岡分署付近まで)	③④通行の障害となっている や雑草等の除去。 ③④歩道(自転車通行可)の 整備・拡張。 ③④グリーンベルト等による 通学路認識の工夫。	速度を出している車や大型車の 通行が特に登校時に多く見られ る。カーブがあり、自転車で通 行するには狭く、生徒が通行す るには危険である。	土木課 道路管理課	○	飯岡分署からシルバー人材セン ターまでの歩道設置工事に伴う 交差点改良を検討しており、交 差点の工事完了後、歩道設置を 検討いたします。(土木課) 土木課にて道路改良工事の計画 があり、その中に歩道の整備が 含まれているため現時点では対 応を見送らせていただきます。 草刈りについては実施しました。 (道路管理課)
111	22-3	22 久住中	県道久住 停車場十 余三線沿 い	県道115号線(久住停車場 十余三線)のうち、土室から 小泉間⑤Y字路、⑥丁字路 (黄色の山本商会の看板がある)	⑤⑥更なる車のスピード減 速のための手立て。 ⑥横断歩道の設置。	速度を出している車や大型車の 通行が特に登校時に多く見られ る。カーブがあり、自転車で通 行するには狭く、生徒が通行す るには危険である。	県土木事務所 成田警察署		横断歩道事前予告のダイヤモンド の前に「横断歩道あり」と路面 標示を検討しています。(県土木 事務所) 歩行空間がなく、必要性も低い ため困難です。(成田警察署)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
112	28-1	28 下総みどり	高岡 猿山 大菅	高岡～猿山 県道79号線 大菅 県道103号線	歩道、車道に飛び出た草木、樹木の伐採、整備。 年間の草木、樹木の伐採、整備回数の増加。	現地道路は車道の路側帯が狭く 通行量も多いため、安全上子ども たちが自転車です道を走っている。 年数回作業をしていただいている にも関わらず、今年も草木が歩道 や車道を塞ぎ危険なため、回数 を増やしてほしい。街灯の設置 も検討していただきたい。	県土木事務所	○	年1回の除草を予定していますが、随時除草します。 (県土木事務所)
113	28-2	28 下総みどり	滑河	滑河観音前丁字路 (滑川1204)	信号機の整備。	夕方の西日や朝日の光の加減により、 信号が大変見えにくい。	成田警察署		順次LED化していきます。速度を落とす等の対策を 運転者自身も行ってください。(成田警察署)
115	28-4	28 下総みどり	名古屋	東光寺前横断歩道 (名古屋625-1付近)	信号機の整備。	夕方の西日や朝日の光の加減により、 信号が大変見えにくい。	成田警察署 県土木事務所		道路標識や看板等で「通学路」である旨の注意喚起 をお願いします。(成田警察署) 通学路の警戒標識又は路面標示を検討しています。 (県土木事務所)
116	29-1	29 大栄みらい学園	桜田	桜田941 桜田小の歩道橋	傷んだ部分の補修。 環境整備。	通行が危険なため。	国道事務所		桜田歩道橋の階段部の痛みが激しい箇所の補修と、 手すりの清掃について、9/2に実施致しました。(国 道事務所)
117	29-2	29 大栄みらい学園	伊能	大栄みらい学園 北側の道路	横断歩道の設置。	登下校時の安全確保のため。	成田警察署 交通防犯課		道路標識や看板等で「通学路」である旨の注意 喚起をお願いします。(成田警察署) 「通学路注意」の立看板の設置を検討します。(交通 防犯課)
118	29-3	29 大栄みらい学園	伊能	伊能セ-220-1 おかげさま直売所「かざぐるま」前の道路	排水口の清掃。	大雨時、広範囲になる水たまりで 歩行が困難になるため。	道路管理課		樹木の剪定を実施しました。(道路管理課)
120	29-5	29 大栄みらい学園	臼作	臼作第1橋周辺 (臼作520-175付近)	一時停止の路面標示。 標識の設置。	家の塀により死角になり、衝突事 故の可能性がある。	成田警察署 道路管理課		ドット線等の引き直しにより道路形状の明確化をお願 いします。(成田警察署) ドット線等の引き直しを検討します。(道路管理課)

要望番号		学校	地区	場所	要望事項	要望理由	担当機関	の昨 継年 続度 案か 件ら	回答
121	29-6	29 大栄みらい学園	一坪田	一坪田461 一坪田集会所前	一時停止の路面標示。 標識の設置。	見通しが悪く、車と自転車で衝突 の可能性があるため。	成田警察署 交通防犯課		定期的な草刈りや剪定で見通しの確保を推進してください。(成田警察署) 道路改良に伴い、既存カーブミラーの鏡面角度を調整する必要があることを確認できましたので、既存ミラーの調整を行います。(交通防犯課)
122	29-7	29 大栄みらい学園	一坪田	大栄B&G海洋センター坂 下付近	一時停止または徐行の指 示。	道路が良くなり、自動車、自転車と もにスピードがでる可能性が高い ため。	成田警察署 土木課		注意喚起の路面標示や看板等の設置を検討してください。(成田警察署) 区画線による注意喚起等の安全対策を検討してまいります。(土木課)
123	29-8	29 大栄みらい学園	臼作	臼作高速道路下(側道)	除草作業。	雑木が生い茂っているため、自動 車や自転車が来るのが確認でき ず危険なため。	道路管理課		通行の妨げになっている部分のみ、剪定します。(道 路管理課)
124	29-9	29 大栄みらい学園	伊能	伊能高速道路下(側道)	除草作業。	雑木が生い茂っているため、自動 車や自転車が来るのが確認でき ず危険なため。	道路管理課		通行の妨げになっている部分のみ、剪定します。(道 路管理課)
125	29-10	29 大栄みらい学園	伊能	国道51号線 県道110号線 「伊能」交差点	除草作業。	道路の脇を自転車が走れないた め、自動車と接触する可能性が高 いため。	国道事務所 県土木事務所		当該箇所の除草につきましては、8／8に実施致しま した。なお、国道事務所では、定期的に除草を行っ ております。(国道事務所) 8月に除草していますが、危険な状況と考えられる場 合は、随時除草していきます。(県土木事務所)
126	29-11	29 大栄みらい学園	吉岡	成田市吉岡1052付近	除草作業。	雑草が子どもの胸の高さまで伸 び、自転車通学も危険なため。	国道事務所		当該箇所の除草につきましては、8／8に実施致しま した。なお、国道事務所では、定期的に除草を行っ ております。(国道事務所)
127	29-12	29 大栄みらい学園	津富浦	稲荷山107付近から堀越工 務店 久井崎坂下バス停ま での歩道	除草作業。	雑草が伸びると足下が見にくく、 自転車通学が危険。	道路管理課		草刈りを実施しました。(道路管理課)