

台風26号

市内に深い爪痕



線路脇斜面の土砂が流出(京成成田駅)



歩道をふさぐ土砂
(成田湯川駅周辺)



電車道の歩道が崩壊
(花崎町地先)

「10年に1度の強い勢力」といわれた大型で強い台風26号は、日本各地に大きな被害をもたらしました。台風26号は10月16日午前に関東地方に最接近し、豪雨と暴風に見舞われた市内各地に崖崩れや冠水など深い爪痕を残しました。



印旛食肉センター周辺の田んぼが冠水(芦田地先)



崖崩れで家屋が損壊(伊能地先)