

令和元年10月12・13日発災 台風19号被害状況（土木部）

10月21日 8:00現在

① 処理状況

	10月12日(土) 14:00時点			10月13日(日) 7:30時点			10月13日(日) 15:00時点			10月14日(月) 9:00時点			10月15日(火) 8:00時点			10月16日(水) 8:00時点			10月17日(木) 8:00時点			10月18日(金) 8:00時点			10月19日(土) 8:00時点			10月20日(日) 8:00時点			10月21日(月) 8:00時点					
確認中		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		1	(1%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)		0	(0%)
処理中		1	(25%)		3	(20%)		19	(43%)		19	(32%)		21	(34%)		30	(41%)		34	(41%)		38	(44%)		43	(46%)		43	(46%)		43	(46%)		43	(46%)
処理済		3	(75%)		12	(80%)		25	(57%)		40	(68%)		40	(66%)		44	(59%)		47	(57%)		49	(56%)		50	(54%)		50	(54%)		50	(54%)		50	(54%)
合計		4	(100%)		15	(100%)		44	(100%)		59	(100%)		61	(100%)		74	(100%)		82	(100%)		87	(100%)		93	(100%)		93	(100%)		93	(100%)		93	(100%)
進捗率（処理中+処理済）		4	(100%)		15	(100%)		44	(100%)		59	(100%)		61	(100%)		74	(100%)		81	(99%)		87	(100%)		93	(100%)		93	(100%)		93	(100%)		93	(100%)

② 被災種類別進捗

	10月12日(土) 14:00時点			10月13日(日) 7:30時点			10月13日(日) 15:00時点			10月14日(月) 9:00時点			10月15日(火) 8:00時点			10月16日(水) 8:00時点			10月17日(木) 8:00時点			10月18日(金) 8:00時点			10月19日(土) 8:00時点			10月20日(日) 8:00時点			10月21日(月) 8:00時点											
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率									
1 倒木	1	1	(100%)	9	9	(100%)	23	23	(100%)	26	26	(100%)	27	27	(100%)	33	33	(100%)	35	35	(100%)	37	37	(100%)	41	41	(100%)	41	41	(100%)	41	41	(100%)	41	41	(100%)	41	41	(100%)	41	41	(100%)
2 ブロック崩倒れ	0	0		0	0		1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)
3 道路冠水	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
4 雨水流入	0	0		0	0		1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)			
5 電線切断等	0	0		0	0		4	4	(100%)	16	16	(100%)	16	16	(100%)	18	18	(100%)	20	20	(100%)	21	21	(100%)	21	21	(100%)	21	21	(100%)	21	21	(100%)	21	21	(100%)	21	21	(100%)			
6 その他冠水	2	2	(100%)	2	2	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	0	0		0	0		3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	5	5	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)
8 道路法面崩れ	0	0		1	1	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	10	10	(100%)	13	12	(92%)	15	15	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)			
9 連絡通路（歩道橋）化粧板破損	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0							
10 下水施設機能停止等	1	1	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)			
11 電柱倒壊	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
合計	4	4	(100%)	15	15	(100%)	44	44	(100%)	59	59	(100%)	61	61	(100%)	74	74	(100%)	82	81	(99%)	87	87	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)						

7：建物等の一部損壊による建具飛散について  
道路内の飛散物の撤去および  
市営住宅の損傷について対応するものです。

③ 地区別進捗

	10月12日(土) 14:00時点			10月13日(日) 7:30時点			10月13日(日) 15:00時点			10月14日(月) 9:00時点			10月15日(火) 8:00時点			10月16日(水) 8:00時点			10月17日(木) 8:00時点			10月18日(金) 8:00時点			10月19日(土) 8:00時点			10月20日(日) 8:00時点			10月21日(月) 8:00時点					
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率			
成田地区	0	0		2	2	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	5	5	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	7	7	(100%)	7	7	(100%)	7	7	(100%)
NT地区	0	0		1	1	(100%)	4	4	(100%)	5	5	(100%)	7	7	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)			
公津地区	3	3	(100%)	4	4	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	10	10	(100%)	11	11	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)			
八生地区	0	0		0	0		1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	3	3	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)			
中郷地区	0	0		1	1	(100%)	2	2	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)			
久住地区	0	0		2	2	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	7	7	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)			
豊住地区	1	1	(100%)	1	1	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	4	4	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)						
遠山地区	0	0		2	2	(100%)	9	9	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)	14	14	(100%)	14	14	(100%)	14	14	(100%)	16	16	(100%)	16	16	(100%)			
下総地区	0	0		1	1	(100%)	5	5	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	8	7	(88%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)			
大栄地区	0	0		1	1	(100%)	4	4	(100%)	13	13	(100%)	13	13	(100%)	18	18	(100%)	18	18	(100%)	18	18	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)			
合計	4	4	(100%)	15	15	(100%)	44	44	(100%)	59	59	(100%)	61	61	(100%)	74	74	(100%)	82	81	(99%)	87	87	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)			

※対応済：処理中+処理済

④ 被災種類別増減

	10月12日(土) 14:00時点	10月13日(日) 7:30時点	10月13日(日) 15:00時点	10月14日(月) 9:00時点	10月15日(火) 8:00時点	10月16日(水) 8:00時点	10月17日(木) 8:00時点	10月18日(金) 8:00時点	10月19日(土) 8:00時点	10月20日(日) 8:00時点	10月21日(月) 8:00時点
1 倒木	1	9 (+8)	23 (+14)	26 (+3)	27 (+1)	33 (+6)	35 (+2)	37 (+2)	41 (+4)	41 (±0)	41 (±0)
2 ブロック塀倒れ	0	0 (±0)	1 (+1)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)
3 道路冠水	0	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)
4 雨水流入	0	0 (±0)	1 (+1)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)
5 電線切断等	0	0 (±0)	4 (+4)	16 (+12)	16 (±0)	18 (+2)	20 (+2)	21 (+1)	21 (±0)	21 (±0)	21 (±0)
6 その他冠水	2	2 (±0)	3 (+1)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	0	0 (±0)	3 (+3)	3 (±0)	3 (±0)	5 (+2)	6 (+1)	6 (±0)	6 (±0)	6 (±0)	6 (±0)
8 道路法面崩れ	0	1 (+1)	6 (+5)	6 (±0)	7 (+1)	10 (+3)	13 (+3)	15 (+2)	17 (+2)	17 (±0)	17 (±0)
9 連絡通路(歩道橋)化粧版破損	0	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)
10 下水施設機能停止等	1	3 (+2)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)	3 (±0)
11 電柱倒壊	0	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)
合計	4	15 (+11)	44 (+29)	59 (+15)	61 (+2)	74 (+13)	82 (+8)	87 (+5)	93 (+6)	93 (±0)	93 (±0)

7: 建物等の一部損壊による建具飛散について  
道路内の飛散物の撤去および  
市営住宅の損傷について対応するものです。

⑤ 地区別増減

	10月12日(土) 14:00時点	10月13日(日) 7:30時点	10月13日(日) 15:00時点	10月14日(月) 9:00時点	10月15日(火) 8:00時点	10月16日(水) 8:00時点	10月17日(木) 8:00時点	10月18日(金) 8:00時点	10月19日(土) 8:00時点	10月20日(日) 8:00時点	10月21日(月) 8:00時点
成田地区	0	2 (+2)	3 (+1)	3 (±0)	3 (±0)	5 (+2)	6 (+1)	6 (±0)	7 (+1)	7 (±0)	7 (±0)
NT地区	0	1 (+1)	4 (+3)	5 (+1)	7 (+2)	8 (+1)	8 (±0)	8 (±0)	8 (±0)	8 (±0)	8 (±0)
公津地区	3	4 (+1)	9 (+5)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	10 (+1)	11 (+1)	12 (+1)	12 (±0)	12 (±0)
八生地区	0	0 (±0)	1 (+1)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	3 (+2)	4 (+1)	4 (±0)	4 (±0)	4 (±0)
中郷地区	0	1 (+1)	2 (+1)	3 (+1)	3 (±0)	3 (±0)	4 (+1)	4 (±0)	4 (±0)	4 (±0)	4 (±0)
久住地区	0	2 (+2)	4 (+2)	4 (±0)	4 (±0)	5 (+1)	5 (±0)	7 (+2)	8 (+1)	8 (±0)	8 (±0)
豊住地区	1	1 (±0)	3 (+2)	3 (±0)	3 (±0)	4 (+1)	6 (+2)	6 (±0)	6 (±0)	6 (±0)	6 (±0)
遠山地区	0	2 (+2)	9 (+7)	12 (+3)	12 (±0)	14 (+2)	14 (±0)	14 (±0)	16 (+2)	16 (±0)	16 (±0)
下総地区	0	1 (+1)	5 (+4)	6 (+1)	6 (±0)	7 (+1)	8 (+1)	9 (+1)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)
大栄地区	0	1 (+1)	4 (+3)	13 (+9)	13 (±0)	18 (+5)	18 (±0)	18 (±0)	19 (+1)	19 (±0)	19 (±0)
合計	4	15 (+11)	44 (+29)	59 (+15)	61 (+2)	74 (+13)	82 (+8)	87 (+5)	93 (+6)	93 (±0)	93 (±0)