

令和元年9月9日台風15号被害状況（土木部）

10月11日（金） 8：00時点

①処理状況総括表

	9月10日（火） 8：00時点	9月11日（水） 8：00時点	9月12日（木） 8：00時点	9月13日（金） 8：00時点	9月14日（土） 8：00時点	9月15日（日） 8：00時点	9月16日（月） 8：00時点	9月17日（火） 8：00時点	9月18日（水） 8：00時点	9月19日（木） 8：00時点	9月20日（金） 8：00時点
確認中	65 (37%)	103 (30%)	63 (16%)	59 (13%)	25 (5%)	13 (3%)	4 (1%)	4 (1%)	12 (2%)	11 (2%)	12 (2%)
処理中	37 (21%)	97 (28%)	104 (26%)	111 (24%)	142 (29%)	145 (28%)	151 (29%)	163 (30%)	167 (29%)	183 (30%)	181 (29%)
処理済	73 (42%)	146 (42%)	232 (58%)	298 (64%)	329 (66%)	359 (69%)	365 (70%)	368 (69%)	402 (69%)	416 (68%)	435 (69%)
合計	175 (100%)	346 (100%)	399 (100%)	468 (100%)	496 (100%)	517 (100%)	520 (100%)	535 (100%)	581 (100%)	610 (100%)	628 (100%)
前日比		(+171)	(+53)	(+69)	(+28)	(+21)	(+3)	(+15)	(+46)	(+29)	(+18)
進捗率（処理中+処理済）	110 (63%)	243 (70%)	336 (84%)	409 (87%)	471 (95%)	504 (97%)	516 (99%)	531 (99%)	569 (98%)	599 (98%)	616 (98%)

	9月21日（土） 8：00時点	9月22日（日） 8：00時点	9月23日（月） 8：00時点	9月24日（火） 8：00時点	9月25日（水） 8：00時点	9月26日（木） 8：00時点	9月27日（金） 8：00時点	9月28日（土） 8：00時点	9月29日（日） 8：00時点	9月30日（月） 8：00時点	10月1日（火） 8：00時点
確認中	32 (5%)	30 (5%)	29 (4%)	31 (4%)	15 (2%)	21 (3%)	27 (4%)	30 (4%)	30 (4%)	29 (4%)	30 (4%)
処理中	186 (28%)	189 (29%)	218 (32%)	221 (32%)	216 (30%)	214 (29%)	217 (29%)	212 (28%)	212 (28%)	195 (26%)	201 (26%)
処理済	441 (67%)	444 (67%)	444 (64%)	449 (64%)	485 (68%)	498 (68%)	501 (67%)	513 (68%)	513 (68%)	531 (70%)	532 (70%)
合計	659 (100%)	663 (100%)	691 (100%)	701 (100%)	716 (100%)	733 (100%)	745 (100%)	755 (100%)	755 (100%)	755 (100%)	763 (100%)
前日比	(+31)	(+4)	(+28)	(+10)	(+15)	(+17)	(+12)	(+10)	(±0)	(±0)	(+8)
進捗率（処理中+処理済）	627 (95%)	633 (95%)	662 (96%)	670 (96%)	701 (98%)	712 (97%)	718 (96%)	725 (96%)	725 (96%)	726 (96%)	733 (96%)

	10月2日（水） 8：00時点	10月3日（木） 8：00時点	10月4日（金） 8：00時点	10月5日（土） 8：00時点	10月6日（日） 8：00時点	10月7日（月） 8：00時点	10月8日（火） 8：00時点	10月9日（水） 8：00時点	10月10日（木） 8：00時点	10月11日（金） 8：00時点
確認中	16 (2%)	17 (2%)	17 (2%)	17 (2%)	17 (2%)	17 (2%)	18 (2%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0%)
処理中	181 (24%)	180 (23%)	184 (23%)	180 (23%)	180 (23%)	180 (23%)	173 (22%)	178 (22%)	178 (22%)	122 (15%)
処理済	572 (74%)	583 (75%)	585 (74%)	591 (75%)	591 (74%)	591 (74%)	599 (76%)	613 (77%)	613 (77%)	678 (85%)
合計	769 (100%)	780 (100%)	786 (100%)	788 (100%)	788 (100%)	788 (100%)	790 (100%)	792 (100%)	792 (100%)	800 (100%)
前日比	(+6)	(+11)	(+6)	(+2)	(±0)	(±0)	(+2)	(+2)	(±0)	(+8)
進捗率（処理中+処理済）	753 (98%)	763 (98%)	769 (98%)	771 (98%)	771 (98%)	771 (98%)	772 (98%)	791 (99.9%)	791 (99.9%)	800 (100%)

※9月23日（月）に千葉県を通過した台風17号の影響により、若干の被害拡大がありました。

令和元年9月9日台風15号被害状況（土木部）

10月11日（金） 8：00時点

②被災種類別進捗状況確認表

	9月10日（火） 8：00時点			9月11日（水） 8：00時点			9月12日（木） 8：00時点			9月13日（金） 8：00時点			9月14日（土） 8：00時点			9月15日（日） 8：00時点			9月16日（月） 8：00時点			9月17日（火） 8：00時点			9月18日（水） 8：00時点			9月19日（木） 8：00時点			9月20日（金） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
1 倒木	100	64	(64%)	209	142	(68%)	214	183	(86%)	245	214	(87%)	263	246	(94%)	280	270	(96%)	281	278	(99%)	292	289	(99%)	314	309	(98%)	326	322	(99%)	326	322	(99%)		
2 ブロック塀倒れ	4	4	(100%)	5	4	(80%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
3 道路冠水	5	5	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
4 雨水流入	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)		
5 電線切断等	11	8	(73%)	21	18	(86%)	52	48	(92%)	77	72	(94%)	79	78	(99%)	83	81	(98%)	85	84	(99%)	88	87	(99%)	95	91	(96%)	106	101	(95%)	106	101	(95%)		
6 その他冠水	2	1	(50%)	1	1	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
7 建物等の一部損壊による建具飛散	38	19	(50%)	74	53	(72%)	85	68	(80%)	94	83	(88%)	94	94	(100%)	95	95	(100%)	95	95	(100%)	95	95	(100%)	100	99	(99%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)		
8 道路法面崩れ	6	3	(50%)	20	10	(50%)	22	13	(59%)	27	16	(59%)	30	23	(77%)	29	28	(97%)	29	29	(100%)	30	30	(100%)	36	34	(94%)	37	35	(95%)	37	35	(95%)		
9 連絡通路（歩道橋）化粧板破損	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
10 下水施設機能停止等	4	2	(50%)	4	4	(100%)	6	5	(83%)	6	6	(100%)	11	11	(100%)	11	11	(100%)	11	11	(100%)	11	11	(100%)	16	16	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)		
11 電柱倒壊	3	2	(67%)	4	3	(75%)	5	4	(80%)	5	4	(80%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	7	7	(100%)		
合計	175	110	(63%)	346	243	(70%)	399	336	(84%)	468	409	(87%)	496	471	(95%)	517	504	(97%)	520	516	(99%)	535	531	(99%)	581	569	(98%)	610	599	(98%)	610	599	(98%)		
				(+171)			(+53)			(+69)			(+28)			(+21)			(+3)			(+15)			(+46)			(+29)			(+29)				

	9月21日（土） 8：00時点			9月22日（日） 8：00時点			9月23日（月） 8：00時点			9月24日（火） 8：00時点			9月25日（水） 8：00時点			9月26日（木） 8：00時点			9月27日（金） 8：00時点			9月28日（土） 8：00時点			9月29日（日） 8：00時点			9月30日（月） 8：00時点			10月1日（火） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
1 倒木	343	329	(96%)	344	330	(96%)	348	336	(97%)	353	340	(96%)	358	354	(99%)	367	363	(99%)	372	366	(98%)	377	368	(98%)	377	368	(98%)	377	368	(98%)	385	375	(97%)		
2 ブロック塀倒れ	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
3 道路冠水	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
4 雨水流入	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)		
5 電線切断等	125	111	(89%)	125	113	(90%)	148	135	(91%)	152	139	(91%)	160	151	(94%)	165	152	(92%)	166	152	(92%)	166	152	(92%)	166	152	(92%)	166	152	(92%)	166	152	(92%)		
6 その他冠水	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
7 建物等の一部損壊による建具飛散	106	106	(100%)	107	107	(100%)	108	107	(99%)	110	108	(98%)	111	111	(100%)	111	111	(100%)	113	111	(98%)	114	111	(97%)	114	111	(97%)	114	112	(98%)	114	112	(98%)		
8 道路法面崩れ	41	37	(90%)	43	39	(91%)	43	40	(93%)	43	40	(93%)	44	42	(95%)	47	43	(91%)	51	46	(90%)	55	51	(93%)	55	51	(93%)	55	51	(93%)	55	51	(93%)		
9 連絡通路（歩道橋）化粧板破損	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
10 下水施設機能停止等	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)		
11 電柱倒壊	10	10	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)		
合計	659	627	(95%)	663	633	(95%)	691	662	(96%)	701	670	(96%)	716	701	(98%)	733	712	(97%)	745	718	(96%)	755	725	(96%)	755	725	(96%)	755	726	(96%)	763	733	(96%)		
			(+31)			(+4)			(+28)			(+10)			(+15)			(+17)			(+12)			(+10)			(±0)			(±0)			(+8)		

	10月2日（水） 8：00時点			10月3日（木） 8：00時点			10月4日（金） 8：00時点			10月5日（土） 8：00時点			10月6日（日） 8：00時点			10月7日（月） 8：00時点			10月8日（火） 8：00時点			10月9日（水） 8：00時点			10月10日（木） 8：00時点			10月11日（金） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
1 倒木	387	382	(99%)	394	388	(98%)	399	393	(98%)	400	394	(99%)	400	394	(99%)	400	394	(99%)	402	395	(98%)	404	404	(100%)	404	404	(100%)	410	410	(100%)		
2 ブロック塀倒れ	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
3 道路冠水	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)	5	5	(100%)		
4 雨水流入	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)	1	1	(100%)		
5 電線切断等	167	161	(96%)	167	161	(96%)	168	162	(96%)	168	162	(96%)	168	162	(96%)	168	162	(96%)	168	162	(96%)	168	168	(100%)	168	168	(100%)	168	168	(100%)		
6 その他冠水	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
7 建物等の一部損壊による建具飛散	116	114	(98%)	117	115	(98%)	117	115	(98%)	118	116	(98%)	118	116	(98%)	118	116	(98%)	118	116	(98%)	118	118	(100%)	118	118	(100%)	118	118	(100%)		
8 道路法面崩れ	56	53	(95%)	59	56	(95%)	59	56	(95%)	59	56	(95%)	59	56	(95%)	59	56	(95%)	59	56	(95%)	59	58	(98%)	59	58	(98%)	61	61	(100%)		
9 連絡通路（歩道橋）化粧板破損	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)		
10 下水施設機能停止等	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)	19	19	(100%)		
11 電柱倒壊	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)		
合計	769	753	(98%)	780	763	(98%)	786	769	(98%)	788	771	(98%)	788	771	(98%)	788	771	(98%)	790	772	(98%)	792	791	(99.9%)	792	791	(99.9%)	800	800	(100%)		
			(+6)			(+11)			(+6)			(+2)			(±0)			(±0)			(+2)			(±0)			(±0)			(+8)		

※対応済：処理中+処理済
7：建物等の一部損壊による建具飛散について
道路内の飛散物の撤去および市営住宅の損傷について対応するものです。

※9月23日（月）に千葉県を通過した台風17号の影響により、若干の被害拡大がありました。

令和元年9月9日台風15号被害状況（土木部）

10月11日（金） 8：00時点

③地区別進捗状況確認表

	9月10日（火） 8：00時点			9月11日（水） 8：00時点			9月12日（木） 8：00時点			9月13日（金） 8：00時点			9月14日（土） 8：00時点			9月15日（日） 8：00時点			9月16日（月） 8：00時点			9月17日（火） 8：00時点			9月18日（水） 8：00時点			9月19日（木） 8：00時点			9月20日（金） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
成田地区	44	25	(57%)	68	58	(85%)	70	63	(90%)	78	73	(94%)	78	78	(100%)	80	80	(100%)	80	80	(100%)	80	80	(100%)	87	86	(99%)	87	87	(100%)	87	87	(100%)		
NT地区	20	12	(60%)	39	25	(64%)	42	35	(83%)	41	39	(95%)	41	41	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)	44	44	(100%)	46	46	(100%)	47	47	(100%)	47	47	(100%)		
公津地区	31	19	(61%)	54	39	(72%)	63	52	(83%)	70	62	(89%)	72	70	(97%)	72	70	(97%)	72	71	(99%)	72	71	(99%)	73	72	(99%)	74	74	(100%)	74	74	(100%)		
八生地区	5	2	(40%)	17	14	(82%)	19	15	(79%)	24	19	(79%)	25	22	(88%)	25	24	(96%)	25	25	(100%)	28	28	(100%)	29	29	(100%)	32	32	(100%)	32	32	(100%)		
中郷地区	5	1	(20%)	16	11	(69%)	19	16	(84%)	26	22	(85%)	26	25	(96%)	26	26	(100%)	26	26	(100%)	29	29	(100%)	29	29	(100%)	30	30	(100%)	30	30	(100%)		
久住地区	7	4	(57%)	17	8	(47%)	20	13	(65%)	25	22	(88%)	27	27	(100%)	28	28	(100%)	28	28	(100%)	28	28	(100%)	31	31	(100%)	36	33	(92%)	36	33	(92%)		
豊住地区	4	1	(25%)	7	2	(29%)	8	6	(75%)	8	6	(75%)	9	9	(100%)	11	11	(100%)	11	11	(100%)	11	11	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)	12	12	(100%)		
遠山地区	21	16	(76%)	48	33	(69%)	56	52	(93%)	69	64	(93%)	77	73	(95%)	79	77	(97%)	79	77	(97%)	80	78	(98%)	93	91	(98%)	96	94	(98%)	96	94	(98%)		
下総地区	13	10	(77%)	22	15	(68%)	31	25	(81%)	39	29	(74%)	43	36	(84%)	44	43	(98%)	45	44	(98%)	49	48	(98%)	55	54	(98%)	61	58	(95%)	61	58	(95%)		
大栄地区	25	20	(80%)	58	38	(66%)	71	59	(83%)	88	73	(83%)	98	90	(92%)	110	103	(94%)	112	112	(100%)	114	114	(100%)	126	119	(94%)	135	132	(98%)	135	132	(98%)		
合計	175	110	(63%)	346	243	(70%)	399	336	(84%)	468	409	(87%)	496	471	(95%)	517	504	(97%)	520	516	(99%)	535	531	(99%)	581	569	(98%)	610	599	(98%)	610	599	(98%)		

	9月21日（土） 8：00時点			9月22日（日） 8：00時点			9月23日（月） 8：00時点			9月24日（火） 8：00時点			9月25日（水） 8：00時点			9月26日（木） 8：00時点			9月27日（金） 8：00時点			9月28日（土） 8：00時点			9月29日（日） 8：00時点			9月30日（月） 8：00時点			10月1日（火） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
成田地区	92	89	(97%)	93	91	(98%)	95	94	(99%)	99	97	(98%)	101	98	(97%)	102	98	(96%)	104	99	(95%)	104	99	(95%)	104	99	(95%)	104	99	(95%)	104	99	(95%)		
NT地区	49	47	(96%)	49	47	(96%)	49	47	(96%)	49	47	(96%)	49	47	(96%)	49	47	(96%)	50	48	(96%)	50	48	(96%)	50	48	(96%)	50	48	(96%)	51	49	(96%)		
公津地区	78	75	(96%)	78	75	(96%)	83	81	(98%)	85	83	(98%)	87	86	(99%)	88	86	(98%)	89	87	(98%)	89	87	(98%)	89	87	(98%)	89	87	(98%)	90	87	(97%)		
八生地区	36	34	(94%)	36	34	(94%)	37	35	(95%)	37	35	(95%)	39	37	(95%)	42	40	(95%)	42	40	(95%)	42	40	(95%)	42	40	(95%)	42	40	(95%)	42	40	(95%)		
中郷地区	31	30	(97%)	31	30	(97%)	31	30	(97%)	31	30	(97%)	31	31	(100%)	32	32	(100%)	36	34	(94%)	36	34	(94%)	36	34	(94%)	36	34	(94%)	36	34	(94%)		
久住地区	40	34	(85%)	40	34	(85%)	42	36	(86%)	42	36	(86%)	45	43	(96%)	48	45	(94%)	48	45	(94%)	48	45	(94%)	48	45	(94%)	48	45	(94%)	50	47	(94%)		
豊住地区	15	15	(100%)	15	15	(100%)	17	16	(94%)	17	16	(94%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)		
遠山地区	100	96	(96%)	101	97	(96%)	102	99	(97%)	103	99	(96%)	104	102	(98%)	105	102	(97%)	106	102	(96%)	109	103	(94%)	109	103	(94%)	109	103	(94%)	110	104	(95%)		
下総地区	67	62	(93%)	67	62	(93%)	77	72	(94%)	78	73	(94%)	80	79	(99%)	81	80	(99%)	81	80	(99%)	82	81	(99%)	82	81	(99%)	82	81	(99%)	82	81	(99%)		
大栄地区	151	145	(96%)	153	148	(97%)	158	152	(96%)	160	154	(96%)	163	161	(99%)	169	165	(98%)	172	166	(97%)	178	171	(96%)	178	171	(96%)	178	172	(97%)	180	174	(97%)		
合計	659	627	(95%)	663	633	(95%)	691	662	(96%)	701	670	(96%)	716	701	(98%)	733	712	(97%)	745	718	(96%)	755	725	(96%)	755	725	(96%)	755	726	(96%)	763	733	(96%)		

	10月2日（水） 8：00時点			10月3日（木） 8：00時点			10月4日（金） 8：00時点			10月5日（土） 8：00時点			10月6日（日） 8：00時点			10月7日（月） 8：00時点			10月8日（火） 8：00時点			10月9日（水） 8：00時点			10月10日（木） 8：00時点			10月11日（金） 8：00時点				
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済
成田地区	105	103	(98%)	106	103	(97%)	108	105	(97%)	108	105	(97%)	108	105	(97%)	108	105	(97%)	108	105	(97%)	108	108	(100%)	108	108	(100%)	109	109	(100%)		
NT地区	51	49	(96%)	52	50	(96%)	52	50	(96%)	52	50	(96%)	52	50	(96%)	52	50	(96%)	52	50	(96%)	52	52	(100%)	52	52	(100%)	52	52	(100%)		
公津地区	91	90	(99%)	92	91	(99%)	92	91	(99%)	92	91	(99%)	92	91	(99%)	92	91	(99%)	92	91	(99%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)	93	93	(100%)		
八生地区	42	40	(95%)	42	40	(95%)	43	41	(95%)	43	41	(95%)	43	41	(95%)	43	41	(95%)	43	41	(95%)	43	43	(100%)	43	43	(100%)	44	44	(100%)		
中郷地区	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)	36	36	(100%)		
久住地区	52	49	(94%)	53	50	(94%)	53	50	(94%)	53	50	(94%)	53	50	(94%)	53	50	(94%)	53	50	(94%)	53	53	(100%)	53	53	(100%)	53	53	(100%)		
豊住地区	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	18	17	(94%)	18	18	(100%)	18	18	(100%)	18	18	(100%)		
遠山地区	111	108	(97%)	114	111	(97%)	115	112	(97%)	116	113	(97%)	116	113	(97%)	116	113	(97%)	116	113	(97%)	117	116	(99%)	117	116	(99%)	117	117	(100%)		
下総地区	83	83	(100%)	83	83	(100%)	84	84	(100%)	84	84	(100%)	84	84	(100%)	84	84	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)		
大栄地区	181	178	(98%)	185	182	(98%)	186	183	(98%)	187	184	(98%)	187	184	(98%)	187	184	(98%)	187	184	(98%)	187	187	(100%)	187	187	(100%)	192	192	(100%)		
合計	769	753	(98%)	780	763	(98%)	786	769	(98%)	788	771	(98%)	788	771	(98%)	788	771	(98%)	790	772	(98%)	792	791	(99.9%)	792	791	(99.9%)	800	800	(100%)		

※対応済：処理中+処理済

※9月23日（月）に千葉県を通過した台風17号の影響により、若干の被害拡大がありました。

令和元年9月9日台風15号被害状況（土木部）

10月11日（金） 8：00時点

④被災種類別被害件数増減表

	9月10日（火） 8：00時点	9月11日（水） 8：00時点	9月12日（木） 8：00時点	9月13日（金） 8：00時点	9月14日（土） 8：00時点	9月15日（日） 8：00時点	9月16日（月） 8：00時点	9月17日（火） 8：00時点	9月18日（水） 8：00時点	9月19日（木） 8：00時点	9月20日（金） 8：00時点
1 倒木	100	209 (+109)	214 (+5)	245 (+31)	263 (+18)	280 (+17)	281 (+1)	292 (+11)	314 (+22)	326 (+12)	332 (+6)
2 ブロック塀倒れ	4	5 (+1)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
3 道路冠水	5	6 (+1)	6 (±0)	5 (-1)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
4 雨水流入	1	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)
5 電線切断等	11	21 (+10)	52 (+31)	77 (+25)	79 (+2)	83 (+4)	85 (+2)	88 (+3)	95 (+7)	106 (+11)	111 (+5)
6 その他冠水	2	1 (-1)	2 (+1)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	38	74 (+36)	85 (+11)	94 (+9)	94 (±0)	95 (+1)	95 (±0)	95 (±0)	100 (+5)	100 (±0)	104 (+4)
8 道路法面崩れ	6	20 (+14)	22 (+2)	27 (+5)	30 (+3)	29 (-1)	29 (±0)	30 (+1)	36 (+6)	37 (+1)	38 (+1)
9 連絡通路（歩道橋）化粧版破損	1	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	2 (+1)	2 (±0)
10 下水施設機能停止等	4	4 (±0)	6 (+2)	6 (±0)	11 (+5)	11 (±0)	11 (±0)	11 (±0)	16 (+5)	19 (+3)	19 (±0)
11 電柱倒壊	3	4 (+1)	5 (+1)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	6 (+1)	7 (+1)	9 (+2)
合計	175	346 (+171)	399 (+53)	468 (+69)	496 (+28)	517 (+21)	520 (+3)	535 (+15)	581 (+46)	610 (+29)	628 (+18)

	9月21日（土） 8：00時点	9月22日（日） 8：00時点	9月23日（月） 8：00時点	9月24日（火） 8：00時点	9月25日（水） 8：00時点	9月26日（木） 8：00時点	9月27日（金） 8：00時点	9月28日（土） 8：00時点	9月29日（日） 8：00時点	9月30日（月） 8：00時点	10月1日（火） 8：00時点
1 倒木	343 (+11)	344 (+1)	348 (+4)	353 (+5)	358 (+5)	367 (+9)	372 (+5)	377 (+5)	377 (±0)	377 (±0)	385 (+8)
2 ブロック塀倒れ	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
3 道路冠水	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
4 雨水流入	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)
5 電線切断等	125 (+14)	125 (±0)	148 (+23)	152 (+4)	160 (+8)	165 (+5)	166 (+1)	166 (±0)	166 (±0)	166 (±0)	166 (±0)
6 その他冠水	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	106 (+2)	107 (+1)	108 (+1)	110 (+2)	111 (+1)	111 (±0)	113 (+2)	114 (+1)	114 (±0)	114 (±0)	114 (±0)
8 道路法面崩れ	41 (+3)	43 (+2)	43 (±0)	43 (±0)	44 (+1)	47 (+3)	51 (+4)	55 (+4)	55 (±0)	55 (±0)	55 (±0)
9 連絡通路（歩道橋）化粧版破損	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)
10 下水施設機能停止等	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)
11 電柱倒壊	10 (+1)	10 (±0)	10 (±0)	9 (-1)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)
合計	659 (+31)	663 (+4)	691 (+28)	701 (+10)	716 (+15)	733 (+17)	745 (+12)	755 (+10)	755 (±0)	755 (±0)	763 (+8)

	10月2日（水） 8：00時点	10月3日（木） 8：00時点	10月4日（金） 8：00時点	10月5日（土） 8：00時点	10月6日（日） 8：00時点	10月7日（月） 8：00時点	10月8日（火） 8：00時点	10月9日（水） 8：00時点	10月10日（木） 8：00時点	10月11日（金） 8：00時点
1 倒木	387 (+2)	394 (+7)	399 (+5)	400 (+1)	400 (±0)	400 (±0)	402 (+2)	404 (+2)	404 (±0)	410 (+6)
2 ブロック塀倒れ	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
3 道路冠水	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)	5 (±0)
4 雨水流入	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	1 (±0)
5 電線切断等	167 (+1)	167 (±0)	168 (+1)	168 (±0)	168 (±0)	168 (±0)	168 (±0)	168 (±0)	168 (±0)	168 (±0)
6 その他冠水	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	116 (+2)	117 (+1)	117 (±0)	118 (+1)	118 (±0)	118 (±0)	118 (±0)	118 (±0)	118 (±0)	118 (±0)
8 道路法面崩れ	56 (+1)	59 (+3)	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	61 (+2)
9 連絡通路（歩道橋）化粧版破損	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)	2 (±0)
10 下水施設機能停止等	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)	19 (±0)
11 電柱倒壊	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)	9 (±0)
合計	769 (+6)	780 (+11)	786 (+6)	788 (+2)	788 (±0)	788 (±0)	790 (+2)	792 (+2)	792 (±0)	800 (+8)

7：建物等の一部損壊による建具飛散について
道路内の飛散物の撤去および市営住宅の損傷について対応するものです。

※9月23日（月）に千葉県を通過した台風17号の影響により、若干の被害拡大がありました。

令和元年9月9日台風15号被害状況（土木部）

10月11日（金） 8：00時点

⑤地区別被害件数増減表

	9月10日（火） 8：00時点	9月11日（水） 8：00時点	9月12日（木） 8：00時点	9月13日（金） 8：00時点	9月14日（土） 8：00時点	9月15日（日） 8：00時点	9月16日（月） 8：00時点	9月17日（火） 8：00時点	9月18日（水） 8：00時点	9月19日（木） 8：00時点	9月20日（金） 8：00時点
成田地区	44	68 (+24)	70 (+2)	78 (+8)	78 (±0)	80 (+2)	80 (±0)	80 (±0)	87 (+7)	87 (±0)	88 (+1)
NT地区	20	39 (+19)	42 (+3)	41 (-1)	41 (±0)	42 (+1)	42 (±0)	44 (+2)	46 (+2)	47 (+1)	47 (±0)
公津地区	31	54 (+23)	63 (+9)	70 (+7)	72 (+2)	72 (±0)	72 (±0)	72 (±0)	73 (+1)	74 (+1)	75 (+1)
八生地区	5	17 (+12)	19 (+2)	24 (+5)	25 (+1)	25 (±0)	25 (±0)	28 (+3)	29 (+1)	32 (+3)	33 (+1)
中郷地区	5	16 (+11)	19 (+3)	26 (+7)	26 (±0)	26 (±0)	26 (±0)	29 (+3)	29 (±0)	30 (+1)	30 (±0)
久住地区	7	17 (+10)	20 (+3)	25 (+5)	27 (+2)	28 (+1)	28 (±0)	28 (±0)	31 (+3)	36 (+5)	36 (±0)
豊住地区	4	7 (+3)	8 (+1)	8 (±0)	9 (+1)	11 (+2)	11 (±0)	11 (±0)	12 (+1)	12 (±0)	15 (+3)
遠山地区	21	48 (+27)	56 (+8)	69 (+13)	77 (+8)	79 (+2)	79 (±0)	80 (+1)	93 (+13)	96 (+3)	98 (+2)
下総地区	13	22 (+9)	31 (+9)	39 (+8)	43 (+4)	44 (+1)	45 (+1)	49 (+4)	55 (+6)	61 (+6)	64 (+3)
大栄地区	25	58 (+33)	71 (+13)	88 (+17)	98 (+10)	110 (+12)	112 (+2)	114 (+2)	126 (+12)	135 (+9)	142 (+7)
合計	175	346 (+171)	399 (+53)	468 (+69)	496 (+28)	517 (+21)	520 (+3)	535 (+15)	581 (+46)	610 (+29)	628 (+18)

	9月21日（土） 8：00時点	9月22日（日） 8：00時点	9月23日（月） 8：00時点	9月24日（火） 8：00時点	9月25日（水） 8：00時点	9月26日（木） 8：00時点	9月27日（金） 8：00時点	9月28日（土） 8：00時点	9月29日（日） 8：00時点	9月30日（月） 8：00時点	10月1日（火） 8：00時点
成田地区	92 (+4)	93 (+1)	95 (+2)	99 (+4)	101 (+2)	102 (+1)	104 (+2)	104 (±0)	104 (±0)	104 (±0)	104 (±0)
NT地区	49 (+2)	49 (±0)	49 (±0)	49 (±0)	49 (±0)	49 (±0)	50 (+1)	50 (±0)	50 (±0)	50 (±0)	51 (+1)
公津地区	78 (+3)	78 (±0)	83 (+5)	85 (+2)	87 (+2)	88 (+1)	89 (+1)	89 (±0)	89 (±0)	89 (±0)	90 (+1)
八生地区	36 (+3)	36 (±0)	37 (+1)	37 (±0)	39 (+2)	42 (+3)	42 (±0)	42 (±0)	42 (±0)	42 (±0)	42 (±0)
中郷地区	31 (+1)	31 (±0)	31 (±0)	31 (±0)	31 (±0)	32 (+1)	36 (+4)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)
久住地区	40 (+4)	40 (±0)	42 (+2)	42 (±0)	45 (+3)	48 (+3)	48 (±0)	48 (±0)	48 (±0)	48 (±0)	50 (+2)
豊住地区	15 (±0)	15 (±0)	17 (+2)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)
遠山地区	100 (+2)	101 (+1)	102 (+1)	103 (+1)	104 (+1)	105 (+1)	106 (+1)	109 (+3)	109 (±0)	109 (±0)	110 (+1)
下総地区	67 (+3)	67 (±0)	77 (+10)	78 (+1)	80 (+2)	81 (+1)	81 (±0)	82 (+1)	82 (±0)	82 (±0)	83 (+1)
大栄地区	151 (+9)	153 (+2)	158 (+5)	160 (+2)	163 (+3)	169 (+6)	172 (+3)	178 (+6)	178 (±0)	178 (±0)	180 (+2)
合計	659 (+31)	663 (+4)	691 (+28)	701 (+10)	716 (+15)	733 (+17)	745 (+12)	755 (+10)	755 (±0)	755 (±0)	763 (+8)

	10月2日（水） 8：00時点	10月3日（木） 8：00時点	10月4日（金） 8：00時点	10月5日（土） 8：00時点	10月6日（日） 8：00時点	10月7日（月） 8：00時点	10月8日（火） 8：00時点	10月9日（水） 8：00時点	10月10日（木） 8：00時点	10月11日（金） 8：00時点
成田地区	105 (+1)	106 (+1)	108 (+2)	108 (±0)	108 (±0)	108 (±0)	108 (±0)	108 (±0)	108 (±0)	109 (+1)
NT地区	51 (±0)	52 (+1)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)	52 (±0)
公津地区	91 (+1)	92 (+1)	92 (±0)	92 (±0)	92 (±0)	92 (±0)	92 (±0)	93 (+1)	93 (±0)	93 (±0)
八生地区	42 (±0)	42 (±0)	43 (+1)	43 (±0)	43 (±0)	43 (±0)	43 (±0)	43 (±0)	43 (±0)	44 (+1)
中郷地区	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)	36 (±0)
久住地区	52 (+2)	53 (+1)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)	53 (±0)
豊住地区	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	18 (+1)	18 (±0)	18 (±0)	18 (±0)
遠山地区	111 (+1)	114 (+3)	115 (+1)	116 (+1)	116 (±0)	116 (±0)	116 (±0)	117 (+1)	117 (±0)	117 (±0)
下総地区	83 (±0)	83 (±0)	84 (+1)	84 (±0)	84 (±0)	84 (±0)	85 (+1)	85 (±0)	85 (±0)	86 (+1)
大栄地区	181 (+1)	185 (+4)	186 (+1)	187 (+1)	187 (±0)	187 (±0)	187 (±0)	187 (±0)	187 (±0)	192 (+5)
合計	769 (+6)	780 (+11)	786 (+6)	788 (+2)	788 (±0)	788 (±0)	790 (+2)	792 (+2)	792 (±0)	800 (+8)

※9月23日（月）に千葉県を通過した台風17号の影響により、若干の被害拡大がありました。