

令和元年10月25日発災 台風21号および低気圧に伴う豪雨 被害状況（土木部）

11月11日 8：00現在

①処理状況総括表

	10月26日(土) 8:00時点		10月27日(日) 8:00時点		10月28日(月) 8:00時点		10月29日(火) 8:00時点		10月30日(水) 8:00時点		10月31日(木) 8:00時点		11月1日(金) 8:00時点		11月2日(土) 8:00時点		11月3日(日) 8:00時点	
確認中	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	2	(1%)	3	(1%)	3	(1%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)
処理中	62	(52%)	110	(58%)	116	(57%)	166	(60%)	196	(60%)	202	(60%)	208	(60%)	220	(60%)	220	(60%)
処理済	57	(48%)	79	(42%)	86	(43%)	108	(39%)	126	(39%)	131	(39%)	137	(40%)	144	(40%)	144	(40%)
合計	119	(100%)	189	(100%)	202	(100%)	276	(100%)	325	(100%)	336	(100%)	345	(100%)	364	(100%)	364	(100%)
前日比			(+70)		(+13)		(+74)		(+49)		(+11)		(+9)		(+19)		(±0)	
進捗率（処理中+処理済）	119	(100%)	189	(100%)	202	(100%)	274	(99%)	322	(99%)	333	(99%)	345	(100%)	364	(100%)	364	(100%)

	11月4日(月) 8:00時点		11月5日(火) 8:00時点		11月6日(水) 8:00時点		11月7日(木) 8:00時点		11月8日(金) 8:00時点		11月9日(土) 8:00時点		11月10日(日) 8:00時点		11月11日(月) 8:00時点	
確認中	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)
処理中	220	(60%)	220	(60%)	223	(60%)	241	(62%)	239	(61%)	239	(61%)	239	(61%)	239	(61%)
処理済	144	(40%)	144	(40%)	147	(40%)	150	(38%)	154	(39%)	154	(39%)	154	(39%)	154	(39%)
合計	364	(100%)	364	(100%)	370	(100%)	391	(100%)	393	(100%)	393	(100%)	393	(100%)	393	(100%)
前日比	(±0)		(±0)		(+6)		(+21)		(+2)		(±0)		(±0)		(±0)	
進捗率（処理中+処理済）	364	(100%)	364	(100%)	370	(100%)	391	(100%)	393	(100%)	393	(100%)	393	(100%)	393	(100%)

②被災種類別進捗状況確認表

	10月26日(土) 8:00時点			10月27日(日) 8:00時点			10月28日(月) 8:00時点			10月29日(火) 8:00時点			10月30日(水) 8:00時点			10月31日(木) 8:00時点			11月1日(金) 8:00時点			11月2日(土) 8:00時点			11月3日(日) 8:00時点		
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率
1 倒木	0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	(100%)	2	1	(50%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)
2 ブロック塀倒れ	2	2	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)
3 道路冠水	31	31	(100%)	32	32	(100%)	32	32	(100%)	32	32	(100%)	32	32	(100%)	33	33	(100%)	33	33	(100%)	33	33	(100%)	33	33	(100%)
4 雨水流入	3	3	(100%)	4	4	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)
5 電柱への被害	2	2	(100%)	2	2	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)
6 その他冠水	3	3	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	7	7	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8 道路法面崩れ	16	16	(100%)	38	38	(100%)	41	41	(100%)	76	75	(99%)	102	100	(98%)	107	106	(99%)	112	112	(100%)	123	123	(100%)	123	123	(100%)
9 土砂崩れ（道路・河川等）	21	21	(100%)	51	51	(100%)	55	55	(100%)	80	79	(99%)	89	88	(99%)	90	89	(99%)	91	91	(100%)	94	94	(100%)	94	94	(100%)
10 下水施設機能停止等	23	23	(100%)	26	26	(100%)	26	26	(100%)	27	27	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)
11 土砂崩れ（民地等）	18	18	(100%)	27	27	(100%)	30	30	(100%)	41	41	(100%)	47	47	(100%)	50	50	(100%)	53	53	(100%)	57	57	(100%)	57	57	(100%)
合計	119	119	(100%)	189	189	(100%)	202	202	(100%)	276	274	(99%)	325	322	(99%)	336	333	(99%)	345	345	(100%)	364	364	(100%)	364	364	(100%)

	11月4日(月) 8:00時点			11月5日(火) 8:00時点			11月6日(水) 8:00時点			11月7日(木) 8:00時点			11月8日(金) 8:00時点			11月9日(土) 8:00時点			11月10日(日) 8:00時点			11月11日(月) 8:00時点					
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率
1 倒木	2	2	(100%)	2	2	(100%)	2	2	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)	6	6	(100%)
2 ブロック塀倒れ	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)	3	3	(100%)
3 道路冠水	33	33	(100%)	33	33	(100%)	33	33	(100%)	34	34	(100%)	34	34	(100%)	34	34	(100%)	34	34	(100%)	34	34	(100%)	34	34	(100%)
4 雨水流入	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)	9	9	(100%)
5 電柱への被害	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)	4	4	(100%)
6 その他冠水	8	8	(100%)	8	8	(100%)	8	8	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)	10	10	(100%)
7 建物等の一部損壊による建具飛散	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8 道路法面崩れ	123	123	(100%)	123	123	(100%)	125	125	(100%)	131	131	(100%)	131	131	(100%)	131	131	(100%)	131	131	(100%)	131	131	(100%)	131	131	(100%)
9 土砂崩れ（道路・河川等）	94	94	(100%)	94	94	(100%)	94	94	(100%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)	100	100	(100%)
10 下水施設機能停止等	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)	31	31	(100%)
11 土砂崩れ（民地等）	57	57	(100%)	57	57	(100%)	61	61	(100%)	63	63	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)
合計	364	364	(100%)	364	364	(100%)	370	370	(100%)	391	391	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)

※対応済：処理中+処理済

7：建物等の一部損壊による建具飛散について  
道路内の飛散物の撤去および市営住宅の損傷について対応するものです。

③地区別進捗状況確認表

	10月26日(土) 8:00時点			10月27日(日) 8:00時点			10月28日(月) 8:00時点			10月29日(火) 8:00時点			10月30日(水) 8:00時点			10月31日(木) 8:00時点			11月1日(金) 8:00時点			11月2日(土) 8:00時点			11月3日(日) 8:00時点		
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率
成田地区	33	33	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)	45	45	(100%)	50	50	(100%)	53	52	(98%)	53	53	(100%)	57	57	(100%)	57	57	(100%)
NT地区	6	6	(100%)	9	9	(100%)	10	10	(100%)	11	11	(100%)	13	13	(100%)	13	13	(100%)	13	13	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)
公津地区	19	19	(100%)	22	22	(100%)	22	22	(100%)	28	28	(100%)	30	30	(100%)	30	30	(100%)	31	31	(100%)	33	33	(100%)	33	33	(100%)
八生地区	7	7	(100%)	13	13	(100%)	17	17	(100%)	18	18	(100%)	20	20	(100%)	21	21	(100%)	23	23	(100%)	24	24	(100%)	24	24	(100%)
中郷地区	4	4	(100%)	7	7	(100%)	7	7	(100%)	12	12	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)	26	26	(100%)	26	26	(100%)
久住地区	12	12	(100%)	16	16	(100%)	17	17	(100%)	29	28	(97%)	37	36	(97%)	37	36	(97%)	39	39	(100%)	40	40	(100%)	40	40	(100%)
豊住地区	8	8	(100%)	11	11	(100%)	12	12	(100%)	14	14	(100%)	14	14	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	16	16	(100%)	16	16	(100%)
遠山地区	7	7	(100%)	10	10	(100%)	11	11	(100%)	13	13	(100%)	14	14	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)
下総地区	12	12	(100%)	36	36	(100%)	38	38	(100%)	63	63	(100%)	71	71	(100%)	74	74	(100%)	75	75	(100%)	77	77	(100%)	77	77	(100%)
大栄地区	11	11	(100%)	23	23	(100%)	26	26	(100%)	43	42	(98%)	51	49	(96%)	53	52	(98%)	56	56	(100%)	59	59	(100%)	59	59	(100%)
合計	119	119	(100%)	189	189	(100%)	202	202	(100%)	276	274	(99%)	325	322	(99%)	336	333	(99%)	345	345	(100%)	364	364	(100%)	364	364	(100%)

	11月4日(月) 8:00時点			11月5日(火) 8:00時点			11月6日(水) 8:00時点			11月7日(木) 8:00時点			11月8日(金) 8:00時点			11月9日(土) 8:00時点			11月10日(日) 8:00時点			11月11日(月) 8:00時点		
	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率	件数	対応済	進捗率
成田地区	57	57	(100%)	57	57	(100%)	57	57	(100%)	59	59	(100%)	60	60	(100%)	60	60	(100%)	60	60	(100%)	60	60	(100%)
NT地区	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)	15	15	(100%)
公津地区	33	33	(100%)	33	33	(100%)	36	36	(100%)	37	37	(100%)	37	37	(100%)	37	37	(100%)	37	37	(100%)	37	37	(100%)
八生地区	24	24	(100%)	24	24	(100%)	24	24	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)	25	25	(100%)
中郷地区	26	26	(100%)	26	26	(100%)	27	27	(100%)	27	27	(100%)	27	27	(100%)	27	27	(100%)	27	27	(100%)	27	27	(100%)
久住地区	40	40	(100%)	40	40	(100%)	40	40	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)	42	42	(100%)
豊住地区	16	16	(100%)	16	16	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)
遠山地区	17	17	(100%)	17	17	(100%)	17	17	(100%)	20	20	(100%)	20	20	(100%)	20	20	(100%)	20	20	(100%)	20	20	(100%)
下総地区	77	77	(100%)	77	77	(100%)	78	78	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)	85	85	(100%)
大栄地区	59	59	(100%)	59	59	(100%)	59	59	(100%)	64	64	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)	65	65	(100%)
合計	364	364	(100%)	364	364	(100%)	370	370	(100%)	391	391	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)	393	393	(100%)

※対応済：処理中+処理済

④被災種類別別被害件数増減表

		10月26日(土) 8:00時点		10月27日(日) 8:00時点		10月28日(月) 8:00時点		10月29日(火) 8:00時点		10月30日(水) 8:00時点		10月31日(木) 8:00時点		11月1日(金) 8:00時点		11月2日(土) 8:00時点		11月3日(日) 8:00時点	
1	倒木	0		0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	1	(+1)	2	(+1)	2	(±0)	2	(±0)	2	(±0)
2	ブロック塀倒れ	2		3	(+1)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)
3	道路冠水	31		32	(+1)	32	(±0)	32	(±0)	32	(±0)	33	(+1)	33	(±0)	33	(±0)	33	(±0)
4	雨水流入	3		4	(+1)	6	(+2)	7	(+1)	9	(+2)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)
5	電柱への被害	2		2	(±0)	3	(+1)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	4	(+1)	4	(±0)
6	その他冠水	3		6	(+3)	6	(±0)	7	(+1)	8	(+1)	8	(±0)	8	(±0)	8	(±0)	8	(±0)
7	建物等の一部損壊による建具飛散	0		0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)
8	道路法面崩れ	16		38	(+22)	41	(+3)	76	(+35)	102	(+26)	107	(+5)	112	(+5)	123	(+11)	123	(±0)
9	土砂崩れ（道路・河川等）	21		51	(+30)	55	(+4)	80	(+25)	89	(+9)	90	(+1)	91	(+1)	94	(+3)	94	(±0)
10	下水施設機能停止等	23		26	(+3)	26	(±0)	27	(+1)	31	(+4)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)
11	土砂崩れ（民地等）	18		27	(+9)	30	(+3)	41	(+11)	47	(+6)	50	(+3)	53	(+3)	57	(+4)	57	(±0)
	合計	119		189	(+70)	202	(+13)	276	(+74)	325	(+49)	336	(+11)	345	(+9)	364	(+19)	364	(±0)

		11月4日(月) 8:00時点		11月5日(火) 8:00時点		11月6日(水) 8:00時点		11月7日(木) 8:00時点		11月8日(金) 8:00時点		11月9日(土) 8:00時点		11月10日(日) 8:00時点		11月11日(月) 8:00時点	
1	倒木	2	(±0)	2	(±0)	2	(±0)	6	(+4)	6	(±0)	6	(±0)	6	(±0)	6	(±0)
2	ブロック塀倒れ	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)	3	(±0)
3	道路冠水	33	(±0)	33	(±0)	33	(±0)	34	(+1)	34	(±0)	34	(±0)	34	(±0)	34	(±0)
4	雨水流入	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)	9	(±0)
5	電柱への被害	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)	4	(±0)
6	その他冠水	8	(±0)	8	(±0)	8	(±0)	10	(+2)	10	(±0)	10	(±0)	10	(±0)	10	(±0)
7	建物等の一部損壊による建具飛散	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)	0	(±0)
8	道路法面崩れ	123	(±0)	123	(±0)	125	(+2)	131	(+6)	131	(±0)	131	(±0)	131	(±0)	131	(±0)
9	土砂崩れ（道路・河川等）	94	(±0)	94	(±0)	94	(±0)	100	(+6)	100	(±0)	100	(±0)	100	(±0)	100	(±0)
10	下水施設機能停止等	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)	31	(±0)
11	土砂崩れ（民地等）	57	(±0)	57	(±0)	61	(+4)	63	(+2)	65	(+2)	65	(±0)	65	(±0)	65	(±0)
	合計	364	(±0)	364	(±0)	370	(+6)	391	(+21)	393	(+2)	393	(±0)	393	(±0)	393	(±0)

⑤地区別被害件数増減表

	10月26日(土) 8:00時点	10月27日(日) 8:00時点	10月28日(月) 8:00時点	10月29日(火) 8:00時点	10月30日(水) 8:00時点	10月31日(木) 8:00時点	11月1日(金) 8:00時点	11月2日(土) 8:00時点	11月3日(日) 8:00時点
成田地区	33	42 (+9)	42 (±0)	45 (+3)	50 (+5)	53 (+3)	53 (±0)	57 (+4)	57 (±0)
NT地区	6	9 (+3)	10 (+1)	11 (+1)	13 (+2)	13 (±0)	13 (±0)	15 (+2)	15 (±0)
公津地区	19	22 (+3)	22 (±0)	28 (+6)	30 (+2)	30 (±0)	31 (+1)	33 (+2)	33 (±0)
八生地区	7	13 (+6)	17 (+4)	18 (+1)	20 (+2)	21 (+1)	23 (+2)	24 (+1)	24 (±0)
中郷地区	4	7 (+3)	7 (±0)	12 (+5)	25 (+13)	25 (±0)	25 (±0)	26 (+1)	26 (±0)
久住地区	12	16 (+4)	17 (+1)	29 (+12)	37 (+8)	37 (±0)	39 (+2)	40 (+1)	40 (±0)
豊住地区	8	11 (+3)	12 (+1)	14 (+2)	14 (±0)	15 (+1)	15 (±0)	16 (+1)	16 (±0)
遠山地区	7	10 (+3)	11 (+1)	13 (+2)	14 (+1)	15 (+1)	15 (±0)	17 (+2)	17 (±0)
下総地区	12	36 (+24)	38 (+2)	63 (+25)	71 (+8)	74 (+3)	75 (+1)	77 (+2)	77 (±0)
大栄地区	11	23 (+12)	26 (+3)	43 (+17)	51 (+8)	53 (+2)	56 (+3)	59 (+3)	59 (±0)
合計	119	189 (+70)	202 (+13)	276 (+74)	325 (+49)	336 (+11)	345 (+9)	364 (+19)	364 (±0)

	11月4日(月) 8:00時点	11月5日(火) 8:00時点	11月6日(水) 8:00時点	11月7日(木) 8:00時点	11月8日(金) 8:00時点	11月9日(土) 8:00時点	11月10日(日) 8:00時点	11月11日(月) 8:00時点
成田地区	57 (±0)	57 (±0)	57 (±0)	59 (+2)	60 (+1)	60 (±0)	60 (±0)	60 (±0)
NT地区	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)	15 (±0)
公津地区	33 (±0)	33 (±0)	36 (+3)	37 (+1)	37 (±0)	37 (±0)	37 (±0)	37 (±0)
八生地区	24 (±0)	24 (±0)	24 (±0)	25 (+1)	25 (±0)	25 (±0)	25 (±0)	25 (±0)
中郷地区	26 (±0)	26 (±0)	27 (+1)	27 (±0)	27 (±0)	27 (±0)	27 (±0)	27 (±0)
久住地区	40 (±0)	40 (±0)	40 (±0)	42 (+2)	42 (±0)	42 (±0)	42 (±0)	42 (±0)
豊住地区	16 (±0)	16 (±0)	17 (+1)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)
遠山地区	17 (±0)	17 (±0)	17 (±0)	20 (+3)	20 (±0)	20 (±0)	20 (±0)	20 (±0)
下総地区	77 (±0)	77 (±0)	78 (+1)	85 (+7)	85 (±0)	85 (±0)	85 (±0)	85 (±0)
大栄地区	59 (±0)	59 (±0)	59 (±0)	64 (+5)	65 (+1)	65 (±0)	65 (±0)	65 (±0)
合計	364 (±0)	364 (±0)	370 (+6)	391 (+21)	393 (+2)	393 (±0)	393 (±0)	393 (±0)