

平成28年度に実施した通学路安全対策例

防護柵の設置

飯岡地先

【実施前】



【実施後】



路面標示

本三里塚地先

【実施前】



【実施後】



カーブミラー修繕

南敷地先

【実施前】



【実施後】

