


# 通学路合同点検実施例 遠山小学校区

点検者：学校，道路管理者（千葉県成田土木事務所・成田市道路管理課），教育委員会



## 点検箇所① 県道62号（芝山はにわ道）大清水地先

### 【現状】

- ・交通量が多い上，急カーブの歩道は白線で仕切られただけの狭いスペースしかなく，歩行には危険を伴う。

### 【対策案】

- ・幅員等の関係でガードレール等の設置は困難である。路面標示と白線舗装の補修を行うことにより，ドライバーへの注意喚起を行う。（成田土木事務所）



## 点検箇所② 久米野地区

### 【現状】

- ・道幅が狭く，車が通行するときは1台がやっとの幅である。路肩の一部に陥没の恐れのある箇所も見られる。

### 【対策案】

- ・破損個所の路面補修を実施する。（道路管理課）

