

令和 7 年度 水道水中の放射性物質検査結果

- ・ 単位 : Bq/kg (ベクレル/キログラム)
- ・ 検出限界値とは測定できる最小の値で検体により変動します。
- ・ 「不検出」とは、検出限界値未満であることを意味します。

< 水道事業 >

No.	配水場名	種別	採水場所	項 目	令和7年6月2日 採水分		令和7年9月2日 採水分					
					測定結果 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)	測定結果 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)				
1	東町配水場	浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.5	不検出	0.6				
				放射性セシウム137	不検出	0.8	不検出	0.7				
2	飯田町配水場	原水	飯田町 1号井	放射性セシウム134	不検出	0.8	不検出	0.7				
				放射性セシウム137	不検出	1.0	不検出	0.9				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.8	不検出	0.6				
				放射性セシウム137	不検出	0.9	不検出	0.9				
3	並木町配水場	原水	着水井	放射性セシウム134	不検出	0.8	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	1.0	不検出	1.0				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.8	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.7	不検出	0.7				
4	三里塚配水場	原水	着水井	放射性セシウム134	不検出	0.5	不検出	0.7				
				放射性セシウム137	不検出	0.7	不検出	0.8				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.7	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.8	不検出	0.9				
5	東和田配水場	原水	東和田 1号井	放射性セシウム134	不検出	0.7	不検出	0.7				
				放射性セシウム137	不検出	0.9	不検出	0.9				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	1.0	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.9	不検出	0.9				
6	宗吾配水場	原水	宗吾 1号井	放射性セシウム140	不検出	0.7	不検出	0.6				
				放射性セシウム143	不検出	0.9	不検出	0.8				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム146	不検出	0.8	不検出	0.6				
				放射性セシウム149	不検出	0.9	不検出	0.9				

< 簡易水道事業 >

No.	配水場名	種別	採水場所	項 目	令和7年6月2日 採水分		令和7年9月1日 採水分					
					測定結果 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)	測定結果 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)				
1	下総小野浄水場	原水	着水井	放射性セシウム134	不検出	0.8	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.9	不検出	0.8				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.9	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.8	不検出	0.8				
2	伊能浄水場	原水	着水井	放射性セシウム134	不検出	0.7	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.9	不検出	0.9				
		浄水	場内蛇口	放射性セシウム134	不検出	0.7	不検出	0.8				
				放射性セシウム137	不検出	0.7	不検出	0.8				