

# 市有建築物の耐震化状況

平成20年3月

(令和8年4月更新)

成 田 市

## 目 次

はじめに

- 1 対象建築物
- 2 耐震性能の評価方法
- 3 対象市有建築物の耐震化状況
  - (1) 凡例
  - (2) 総括表
  - (3) 市有建築物の耐震化状況リスト

## はじめに

- 成田市耐震改修促進計画に定められたことを受け、本資料において市有建築物の耐震化状況を公表します。また、市有建築物の耐震化整備プログラムを策定し、計画的に耐震改修を進めていきます。

## 1 対象建築物

- 市有建築物（特定建築物<sup>※1)</sup>、災害時の拠点施設及び避難所等<sup>※2)</sup>のうち、非木造で階数 2 以上又は延べ面積 200m<sup>2</sup>超の建築物、及び、その他市長が必要と認める建築物<sup>※3)</sup>について公表します。

## 2 耐震性能の評価方法

- 新耐震基準<sup>※4)</sup>による建築物は、耐震性能を有すると考えられますが、旧耐震基準<sup>※4)</sup>による建築物は、現行基準に適していないため、定められた方法によって耐震性能の有無を確認する必要があります。
- 旧耐震基準の耐震性能については、建築物が保有する地震に対する耐力を耐震診断によって得られる構造耐震指標値（以下、 $I_s$  値）によって評価されます。
- $I_s$  値は、「国土交通省告示第百八十四号」において評価基準が示されており、 $I_s$  値が 0.6 以上の場合、要求される耐震性能を有し、 $I_s$  値が 0.6 未満の場合、耐震性能が低く、補強の必要性があると評価されます。  
ただし、「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」によると、「 $I_s$  値にして 0.6 以上の建物には中破以上の被害は生じていない。ただし、これよりも低い  $I_s$  値の建物全てに確定的に生じるのではなく、 $I_s$  値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなり、被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある点に留意されたい。この理由としては、地盤や地震動が場所によってことなること（すなわち入力地震動のばらつき）、材料強度、強度・靱性の評価、施工などのばらつき（すなわち構造性能のばらつき）が存在することが考えられる。」と解説されています。
- なお、学校施設については文部科学大臣が定める、要補強判定基準<sup>※5)</sup>である  $I_s$  値がおおむね 0.7 未満の場合を、補強の必要性があると評価します。

- ※1) 特定建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条における「特定建築物」と同等の用途・規模のものをいいます。
- ※2) 災害時の拠点施設及び避難所等とは、「成田市地域防災計画（災害応急対策編）」において耐震化が必要とされる建築物（災害対応拠点施設、避難施設、救護・救援施設、ライフライン管理施設、社会福祉施設等）をいいます。
- ※3) その他市長が必要と認める建築物とは、延べ面積200㎡以下の建築物で利用者の安全確保の必要があると位置づけたものをいいます。
- ※4) 耐震基準とは、建築基準法における構造関係規定によって定められている建築構造における技術的基準のことで、昭和56年（1981年）6月の改正時において大幅に改訂されました。本資料においては、改正前の基準によって建築された建築物を「旧耐震基準」、改正後の基準によって建築された建築物を「新耐震基準」としています。
- ※5) 要補強判定基準とは、「地震防災緊急事業5ヵ年計画に定める施設等の整備及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準（平成7年8月24日文部省告示第112号）」及び「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目（昭和55年7月23日文部大臣裁定）」によるものです。

### 3 対象市有建築物の耐震化状況

#### (1) 凡 例

用途区分	①	学校	②	病院・診療所	③	劇場、集会場等
	④	店舗等	⑤		⑥	賃貸共同住宅等
	⑦	社会福祉施設等	⑧	消防庁舎	⑨	
	⑩	一般庁舎	⑪	その他		
構造形式	RC	鉄筋コンクリート造（壁式含む）		SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造	
	S	鉄骨造		その他		
耐震基準	新	1981年（昭和56年）6月1日以降の基準による建築物				
	旧	1981年（昭和56年）5月31日以前の基準による建築物				
耐震化状況	数値標記	診断済の建築物の最小Is値 <sup>(※1)</sup>				
	未診断	未診断の建築物				
	補強済	工事が完了した建築物				
	その他	上記以外のもの				
	—	新基準の建築物				
分類	I	特定建築物 <sup>(※2)</sup> かつ震災時に応急活動の拠点となる建築物等				
	II	特定建築物（「震災時に応急活動の拠点となる建築物」を除く。）				
	III	震災時に応急活動の拠点となる建築物等（「特定建築物」を除く。）				
	—	震災時に応急活動の拠点となる建築物以外の建築物等（「特定建築物」を除く。）				
	☆	その他市長が必要と認める建築物				
防災上の種別	A	災害復旧拠点施設等				
	B	救護・救援施設等				
	C	避難施設等				
	D	ライフライン管理施設等				
	E	社会福祉施設等				
	—	その他の施設				
備考						

(※1) Is値：各階の構造耐震指標値

(※2) 特定建築物：建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に掲げる学校、体育館、劇場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム等で一定規模のもの及び、同上第2号に掲げる危険物の貯蔵場及び処理場の用途に供する建築物

(2) 総括表  
対象建築物全体

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)						未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				診断済 (d)	耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)	未補強 (h)		
市全体	315棟	214棟	101棟	99棟	41棟	58棟	56棟	2棟	2棟	98.73%

特定建築物かつ震災時に応急活動の拠点となる建築物等

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)						未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				診断済 (d)	耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)	未補強 (h)		
市全体	99棟	59棟	40棟	40棟	6棟	34棟	34棟	0棟	0棟	100%

特定建築物

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				診断済 (d)	耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済	未補強		
							(g)	(h)		
市全体	126棟	78棟	48棟	48棟	14棟	34棟	34棟	0棟	0棟	100%

震災時に応急活動の拠点となる建築物等（特定建築物含む）

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				診断済 (d)	耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済	未補強		
							(g)	(h)		
市全体	252棟	165棟	87棟	87棟	31棟	56棟	56棟	0棟	0棟	100%

震災時に応急活動の拠点となる建築物以外の建築物等（特定建築物除く）

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)		未補強 (h)		
市全体	61棟	49棟	12棟	10棟	8棟	2棟	0棟	2棟	2棟	93.34%

その他市長が必要と認める建築物

令和8年4月1日現在

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) / a
				耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)		未補強 (h)		
市全体	2棟	0棟	2棟	2棟	2棟	0棟	0棟	0棟	0棟	100%

※対象建築物は200㎡以下の建築物です。

### (3) 市有建築物の耐震化状況リスト

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)							階数
1	管財課	市役所	本庁舎・渡廊下	花崎町760	⑩	SRC	16,292	7F+B2	1988	新	—	I	A	
2	管財課	市役所	議会棟	花崎町760	⑩	SRC	4,379	4F+B1	1988	新	—	I	A	
3	管財課	旧市役所西口庁舎	事務所	馬橋8-1	⑪	S	486	1F	1986	新	—	-	-	
4	管財課	ネクスト名木小	校舎棟	名木1050	⑦	RC	1,179	2F	1982	新	—	I	C	旧名木小学校 児童福祉施設等(障害者自立支援施設)に用途変更
5	管財課	ネクスト名木小	体育館	名木1050	⑦	RC一部S	843	2F	1990	新	—	Ⅲ	C	旧名木小学校 児童福祉施設等(障害者自立支援施設)に用途変更
6	管財課	Ready to Flight! NARITA 旅の準備をする宿 ぐずみ第二小学校	校舎棟	大室680	⑪	RC	1,788	2F	1971	旧	補強済	Ⅲ	C	旧久住第二小学校 簡易宿所に用途変更
7	管財課	Ready to Flight! NARITA 旅の準備をする宿 ぐずみ第二小学校	体育館	大室680	⑪	RC一部S	878	2F	1980	旧	0.62	Ⅲ	C	旧久住第二小学校 簡易宿所に用途変更
8	管財課	旧小御門小学校	校舎棟(管理棟)	名古屋1199	⑪	RC	1,263	2F	1977	旧	1.43	Ⅲ	C	H26.3 閉校
9	管財課	旧小御門小学校	校舎棟(増築棟)	名古屋1199	⑪	RC	480	2F	1997	新	—	Ⅲ	C	H26.3 閉校
10	管財課	旧小御門小学校	体育館	名古屋1199	⑪	RC	826	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	H26.3 閉校
11	管財課	旧大須賀小学校	校舎棟(管理棟)	伊能547	⑪	RC	1,208	2F	1974	旧	0.82	Ⅲ	C	R3.3 閉校
12	管財課	旧大須賀小学校	校舎棟(特別教室棟)	伊能548	⑪	RC	972	2F	2000	新	—	Ⅲ	C	R3.3 閉校
13	管財課	ネクスト桜田小	校舎棟	桜田941	⑦	RC	2,485	3F	1985	新	—	Ⅲ	C	旧桜田小学校 児童福祉施設等に用途変更
14	管財課	旧前林小学校	校舎棟(管理棟)	前林430	⑪	RC	1,678	2F	1977	旧	補強済	Ⅲ	C	R3.3 閉校
15	管財課	旧前林小学校	校舎棟(特別教室棟)	前林430	⑪	RC	404	2F	2002	新	—	Ⅲ	C	R3.3 閉校
16	管財課	旧川上小学校	校舎棟(管理棟)	多良貝245-308	⑪	RC	1,689	2F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	R3.3 閉校
17	管財課	旧川上小学校	校舎棟(特別教室棟)	多良貝245-308	⑪	RC	633	2F	2003	新	—	Ⅲ	C	R3.3 閉校
18	管財課	ネクスト桜田小	体育館	桜田941	⑦	RC	878	1F	2006	新	—	Ⅲ	C	旧桜田小学校 児童福祉施設等に用途変更
19	管財課	旧川上小学校	体育館	多良貝245-308	⑪	RC	781	2F	1979	旧	補強済	Ⅲ	C	R3.3 閉校
20	管財課	旧津富浦小学校	校舎棟(管理棟)	津富浦1093	⑪	RC	1,746	3F	1978	旧	補強済	Ⅲ	C	R3.5 閉校
21	管財課	旧津富浦小学校	校舎棟(特別教室棟)	津富浦1093	⑪	RC	544	3F	1998	新	—	Ⅲ	C	R3.5 閉校
22	管財課	旧津富浦小学校	体育館	津富浦1093	⑪	S	617	1F	1986	新	—	Ⅲ	C	R3.5 閉校
23	管財課	のぞみの園	福祉施設(別棟)	江弁須96-3	⑦	S	335	1F	1985	新	—	-	E	R4から民営化
24	管財課	のぞみの園	福祉施設(本棟)	江弁須96-3	⑦	S一部RC	751	2F	1998	新	—	-	E	R4から民営化
25	管財課	シルバー人材センター	事務所棟	久住中央1-12-3	⑪	RC	262	1F	1970	旧	0.72	-	-	
26	管財課	シルバー人材センター	作業所棟	久住中央1-12-3	⑪	RC	103	1F	1970	旧	2.13	☆	-	
27	管財課	大須賀運動施設	体育館	伊能547	⑪	S	593	1F	1979	旧	補強済	Ⅲ	C	R7.9.29をもって用途廃止し、管財課に所管替え済み。
28	管財課	前林運動施設	体育館	前林430	⑪	RC	889	1F	2001	新	—	Ⅲ	C	R7.9.29をもって用途廃止し、管財課に所管替え済み。

市有建築物の耐震化状況リスト

令和8年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
29	空港対策課	三里塚共同利用施設	集会場	三里塚141	③	RC	307	2F	1974	旧	0.95	Ⅲ	C	
30	空港対策課	三里塚共同利用施設(増築棟)	集会場	三里塚141	③	RC	145	2F	1992	新	—	Ⅲ	C	
31	空港対策課	本城共同利用施設	集会場	本城146-1	③	S	220	1F	2013	新	—	Ⅲ	C	
32	空港対策課	西三里塚共同利用施設	集会場	西三里塚1-636	③	S	240	1F	2001	新	—	Ⅲ	C	
33	空港対策課	十余三共同利用施設	集会場	十余三68-9	③	RC	248	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
34	空港対策課	吉岡第二共同利用施設	集会場	吉岡1174-2	③	RC	202	1F	1991	新	—	Ⅲ	C	
35	観光プロモーション課	成田観光館	展示場	仲町383-1	③	RC	1,376	3F+B1	1988	新	—	Ⅱ	-	
36	観光プロモーション課	空の駅さくら館	展示場	駒井野1353-1	③	S	748	1F	2015	新	—	-	-	
37	スポーツ振興課	大谷津野球場	管理棟	押畑952-3	⑪	RC	2,445	2F	1971	旧	1.02	-	-	
38	スポーツ振興課	大谷津野球場	スコアボード棟	押畑952-3	⑪	S	135	2F	2019	新	—	-	-	
39	スポーツ振興課	大谷津プール	管理棟	押畑952-3	⑪	RC	426	1F	2008	新	—	-	-	
40	スポーツ振興課	成田市体育館	体育館	中台5-2	⑪	SRC	8,629	3F	1984	新	—	I	C	
41	スポーツ振興課	陸上競技場	スタンド	中台5-2	⑪	RC	2,241	3F	1983	新	—	I	C	
42	スポーツ振興課	成田市相撲場	相撲場	中台5-2	⑪	S	607	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
43	スポーツ振興課	中台プール	管理棟	中台5-2	⑪	RC/S	618	1F	2020	新	—	Ⅲ	C	
44	スポーツ振興課	久住体育館	体育館	幡谷922-6	⑪	S	902	1F	1980	旧	0.81	Ⅲ	C	
45	スポーツ振興課	印東体育館	体育館	船形186-2	⑪	S	985	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
46	スポーツ振興課	大栄B&G海洋センター	体育館	一坪田388	⑪	RC	1,716	2F	1986	新	—	I	C	
47	スポーツ振興課	大栄B&G海洋センター	プール棟	一坪田388	⑪	S	875	1F	1986	新	—	Ⅲ	C	
48	スポーツ振興課	成田市大栄野球場	観覧席	一坪田410-1	⑪	RC	2,478	3F	2010	新	—	-	-	
49	スポーツ振興課	滑河運動施設	体育館	滑川1142	⑪	RC	829	2F	1984	新	—	Ⅲ	C	旧滑河小学校
50	スポーツ振興課	高岡運動施設	体育館	大和田151	⑪	RC一部S	845	2F	1988	新	—	Ⅲ	C	旧高岡小学校
51	スポーツ振興課	豊住ふれあい健康館	本館	北羽鳥1975-3	⑪	RC	1,766	2F	1978	旧	1.14	I	C	旧豊住中学校
52	スポーツ振興課	豊住ふれあい健康館	地域活動室	北羽鳥1975-3	⑪	RC	216	1F	1997	新	—	Ⅲ	C	旧豊住中学校
53	スポーツ振興課	豊住ふれあい健康館	トレーニング室	北羽鳥1975-3	⑪	RC	248	1F	1978	旧	1.14	Ⅲ	C	旧豊住中学校
54	スポーツ振興課	豊住ふれあい健康館	体育館	北羽鳥1975-3	⑪	RC一部S	1,002	2F	1980	旧	0.81	I	C	旧豊住中学校
55	スポーツ振興課	成田エアポート東雲パークゴルフ場	複合施設	堀之内392-4	⑪	RC	1,367	1F	2024	新	—	I	C	
56	文化国際課	成田国際文化会館	ホール棟	土屋303	③	RC	4,018	2F+B1	1975	旧	補強済	I	C	特定天井落下防止対策改修工事済

No	担当課名称	施設名称	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
57	文化国際課	成田国際文化会館	ロビー棟	土屋303	③	RC	584	1F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	
58	文化国際課	成田国際文化会館	会議棟	土屋303	③	RC	2,459	2F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	
59	保険年金課	国保大栄診療所	診療所	吉岡289-1	②	RC	400	1F	1969	旧	2.92	Ⅲ	B	
60	市民協働課	三里塚コミュニティセンター	集会場	三里塚2	③	RC	1,693	3F	2005	新	—	Ⅱ	C	
61	市民協働課	公津の杜コミュニティセンター	公民館	公津の杜4-8	③	RC一部S	4,868	4F	2013	新	—	Ⅱ	C	
62	市民協働課	中郷ふるさと交流館	校舎棟	赤荻1574	③	RC	2,143	3F	1971	旧	補強済	Ⅰ	C	旧中郷小学校
63	市民協働課	中郷ふるさと交流館	体育館	赤荻1574	③	RC一部S	839	2F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	旧中郷小学校
64	交通防犯課	JR成田駅東口駐輪場	自転車置場	花崎町841-2	⑪	S	203	1F	1984	新	—	-	-	
65	交通防犯課	京成成田駅前駐輪場	自転車置場	花崎町751-28	⑪	S	274	2F	1983	新	—	-	-	
66	交通防犯課	JR成田駅西口駐輪場	自転車置場	馬橋8-1	⑪	RC	3,253	2F	1986	新	—	-	-	
67	交通防犯課	栗山駐輪場	自転車置場	花崎町757-6	⑪	RC一部S	997	2F	1992	新	—	-	-	
68	下総支所	下総支所	旧庁舎	猿山1080	⑩	RC	1,916	3F	1978	旧	0.36	-	-	現在未使用
69	下総支所	下総支所	車庫棟	猿山1080	⑩	S	614	2F	1984	新	—	-	-	
70	下総支所	下総支所	庁舎	猿山1080	⑩	RC	648	2F	1985	新	—	Ⅲ	A	
71	大栄支所	大栄支所	桜田書庫	桜田945-1	⑪	RC	216	1F	1967	旧	未診断	-	-	
72	大栄支所	大栄支所	庁舎	松子413-1	⑩	RC	1,207	2F	1998	新	—	Ⅲ	A	旧保健福祉館大栄分館
73	クリーン推進課	リサイクルプラザ	不用品再生施設棟	小泉344-1	⑪	RC	1,013	3F	1998	新	—	Ⅱ	D	
74	クリーン推進課	リサイクルプラザ	粗大ごみ処理施設棟	小泉344-1	⑪	RC一部S	2,885	3F	1998	新	—	Ⅱ	D	
75	クリーン推進課	リサイクルプラザ	貯留棟	小泉344-1	⑪	RC一部S	361	2F	1998	新	—	-	D	
76	クリーン推進課	リサイクルプラザ	ストックヤード棟	小泉344-1	⑪	S一部RC	815	1F	2017	新	—	-	D	
77	クリーン推進課	成田クリーンパーク	最終処分場	十余三73-34	⑪	RC	291	2F	1989	新	—	-	D	
78	クリーン推進課	成田富里いずみ清掃工場	工場棟	小泉344-1	⑪	RC、S、SRC	10,128	4F+B1	2012	新	—	Ⅱ	D	
79	環境衛生課	いずみ聖地斎場	斎場	東和泉655	⑪	RC	344	1F	1983	新	—	-	-	
80	環境衛生課	いずみ聖地公園合葬式墓地	墓地	東和泉655	⑪	RC	526	1F+B2	2025	新	—	-	-	
81	環境衛生課	八富成田斎場	斎場	吉倉124-11	⑪	RC一部S	3,408	2F	1992	新	—	-	-	
82	環境衛生課	成田浄化センター	処理場	吉倉127-1	⑪	RC	3,142	1F+B2	1987	新	—	Ⅱ	D	令和10年度ころ解体予定
83	環境衛生課	Kanadevia 成田浄化センター	処理場	吉倉127-1	⑪	RC	2,319	3F+B1	2025	新	—	Ⅱ	D	
84	環境衛生課	成田クリーンヒル	管理事務所	吉倉127-18	⑪	RC一部S	265	2F	1992	新	—	-	D	

No	担当課名称	施設名称	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
85	社会福祉課	成田市下総地域福祉センター	地域福祉センター	猿山1600	㊦	RC	1,222	1F	2000	新	—	Ⅲ	E	
86	障がい者福祉課	こども発達支援センター	福祉施設	赤坂1-3-1	㊦	W一部RC	858	1F	2003	新	—	-	E	
87	こども政策課	子ども館	子ども館	加良部3-3-1	㊦	RC	1,010	2F	1979	旧	0.90	Ⅱ	E	
88	保育課	橋賀台保育園	園舎	橋賀台2-23-1	㊦	RC	839	2F	1975	旧	0.88	Ⅱ	E	
89	保育課	橋賀台保育園	園舎(増築棟)	橋賀台2-23-1	㊦	S	284	1F	2014	新	—	Ⅱ	E	棟続き増築
90	保育課	中台保育園	園舎	中台3-5	㊦	RC	847	2F	1978	旧	0.82	Ⅱ	E	
91	保育課	中台保育園	園舎(増築棟)	中台3-5	㊦	S	529	2F	2016	新	—	Ⅱ	E	棟続き増築
92	保育課	吾妻保育園	園舎	吾妻2-7	㊦	RC	932	2F	1979	旧	0.95	Ⅱ	E	
93	保育課	吾妻保育園	園舎(増築棟)	吾妻2-7	㊦	S	156	2F	2017	新	—	Ⅱ	E	棟続き増築
94	保育課	新山保育園	園舎	加良部4-24	㊦	RC	957	2F	1981	旧	0.90	Ⅱ	E	
95	保育課	新山保育園	園舎(増築棟)	加良部4-24	㊦	S	81	1F	2014	新	—	Ⅱ	E	棟続き増築
96	保育課	高岡保育園	園舎	大和田156	㊦	RC	582	2F	1981	旧	0.80	Ⅱ	E	
97	保育課	高岡保育園	園舎	大和田156	㊦	S	230	1F	2010	新	—	-	E	
98	保育課	長沼保育園	園舎	長沼495-3	㊦	RC	415	1F	1973	旧	1.75	-	E	
99	保育課	長沼保育園	園舎	長沼495-3	㊦	RC	96	1F	1979	旧	1.39	☆	E	
100	保育課	旧松崎保育園	園舎	松崎2163-1	㊦	RC	368	1F	1973	旧	1.96	-	E	R8.7 解体予定
101	保育課	松崎保育園	園舎	松崎318-2	㊦	S	413	1F	2024	新	—	-	E	R6.5.1~ 供用開始
102	保育課	小御門保育園	園舎	名古屋1144-1	㊦	RC	430	1F	1975	旧	1.16	-	E	
103	保育課	旧川上児童ホーム	児童ホーム	多良貝245-308	㊦	RC	509	1F	1977	旧	0.92	-	E	
104	保育課	大栄保育園	園舎	一坪田406-1	㊦	S	1,399	1F	2004	新	—	-	E	
105	保育課	玉造保育園	園舎	玉造3-3	㊦	RC	1,327	2F	1995	新	—	Ⅱ	E	
106	保育課	玉造保育園	園舎(増築棟)	玉造3-3	㊦	RC	122	2F	2018	新	—	Ⅱ	E	棟続き増築
107	保育課	中台第二保育園	園舎	中台1-5	㊦	S	1,221	1F	2009	新	—	-	E	
108	保育課	赤坂保育園	園舎	赤坂2-1-1	㊦	S	1,430	1F	2013	新	—	-	E	
109	保育課	大栄幼稚園	園舎	臼作115番地	㊥	RC	2,133	1F	1995	新	—	-	E	
110	保育課	吾妻第1・第2児童ホーム	児童ホーム	吾妻2-6	㊦	S	278	1F	2011	新	—	-	E	
111	保育課	新山第1・第2児童ホーム	児童ホーム	加良部4-23	㊦	S	212	1F	2013	新	—	-	E	
112	保育課	本城第1・第2児童ホーム	児童ホーム	本城178番地1	㊦	S	261	1F	2018	新	—	-	E	

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)							階数
113	保育課	平成第2・第3児童ホーム	児童ホーム	江弁須617-2	⑦	その他	208	1F	2024	新	—	—	E	R6.12.16～供用開始
114	地域医療政策課	保健福祉館	事務所	赤坂1-3-1	⑩	W一部RC	4,131	1F	2002	新	—	Ⅲ	A	
115	地域医療政策課	急病診療所	診療所	赤坂1-3-1	②	W一部RC	486	1F	2004	新	—	Ⅲ	B	
116	商工振興企業立地課	勤労会館	会館	不動ヶ岡1113-1	③	RC	792	3F	1990	新	—	Ⅲ	C	
117	卸売市場	排水処理施設	排水処理施設	飯仲58	④	RC	101	1F+B1	1988	新	—	—	—	
118	卸売市場	本体棟	青果棟	天神峰80-1	④	S	5,996	2F	2021	新	—	—	—	
119	卸売市場	本体棟	高機能物流棟	天神峰80-1	④	S	11,821	3F	2021	新	—	—	—	
120	卸売市場	本体棟	水産棟	天神峰80-1	④	S	8,733	2F	2021	新	—	—	—	
121	卸売市場	本体棟	冷凍・冷蔵倉庫棟	天神峰80-1	④	S	2,242	3F	2021	新	—	—	—	
122	卸売市場	電気・給排水施設	自家発・受変電棟	天神峰80-1	④	S	252	1F	2021	新	—	—	—	
123	建築住宅課	市営住宅桜川団地	住宅棟(A棟)	三里塚248	⑥	RC	1,162	4F	1972	旧	0.71	Ⅱ	—	
124	建築住宅課	市営住宅桜川団地	住宅棟(B棟)	三里塚248	⑥	RC	1,187	4F	1973	旧	0.68	Ⅱ	—	
125	建築住宅課	市営住宅中囲護台団地	住宅棟(A棟)	囲護台2-3-1	⑥	RC	863	3F	1983	新	—	—	—	
126	建築住宅課	市営住宅中囲護台団地	住宅棟(B棟)	囲護台2-3-1	⑥	RC	762	3F	1983	新	—	—	—	
127	建築住宅課	市営住宅北囲護台団地	住宅棟(A棟)	囲護台1385-1	⑥	RC	2,469	5F	1996	新	—	Ⅱ	—	
128	建築住宅課	市営住宅北囲護台団地	住宅棟(B棟)	囲護台1385-1	⑥	RC	2,469	5F	1996	新	—	Ⅱ	—	
129	建築住宅課	加良部住宅	住宅棟	加良部3-17-1	⑥	S	642	2F	2009	新	—	—	—	
130	建築住宅課	市営住宅南囲護台団地	住宅棟(A棟)	囲護台1254-2	⑥	RC	1,692	3F	2010	新	—	Ⅱ	—	
131	建築住宅課	市営住宅南囲護台団地	住宅棟(B棟)	囲護台1254-2	⑥	RC	1,590	3F	2012	新	—	Ⅱ	—	
132	下水道課	根木名川中継ポンプ場	ポンプ場	土屋726	⑪	RC	1,033	2F+B3	1980	旧	補強済	Ⅲ	D	R5耐震改修完了
133	下水道課	根木名川中継ポンプ場	自家発電棟	土屋726	⑪	RC	146	2F	1997	新	—	Ⅲ	D	
134	下水道課	玉造中継ポンプ場	ポンプ場	玉造1-12	⑪	RC	329	1F+B2	1975	旧	補強済	Ⅲ	D	
135	下水道課	本城中継ポンプ場	ポンプ場	本城82-23	⑪	RC	216	1F+B2	1984	新	—	Ⅲ	D	
136	下水道課	横山・馬乗里地区農業集落排水処理施設	汚水処理施設	馬乗里626-1	⑪	RC	291	2F	1998	新	—	—	D	
137	工務課	並木町配水場	管理棟	並木町113-1	⑪	RC	1,228	2F+B1	2023	新	—	Ⅲ	D	
138	工務課	三里塚配水場	配水場	三里塚2	⑪	RC	330	2F	1974	旧	1.22	Ⅲ	D	R12解体予定
139	工務課	宗吾配水場	ポンプ室、監視室、自家発電備	宗吾2-276	⑪	RC	196	2F	1992	新	—	Ⅲ	D	
140	工務課	東町配水場	ポンプ室、事務所	東町86	⑪	S	306	2F	1973	旧	補強済	Ⅲ	D	

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)							階数
141	工務課	東町配水場	電気室	東町86	⑩	RC	195	2F	2009	新	—	Ⅲ	D	
142	工務課	山口配水場	ポンプ室、事務所	山口293-1	⑩	RC	1,537	2F+B1	1997	新	—	I	D	
143	工務課	山口配水場	車庫、倉庫	山口293-1	⑩	S	286	1F	1998	新	—	Ⅲ	D	
144	工務課	久住配水場	ポンプ室	幡谷1189	⑩	RC	243	1F+B1	1998	新	—	Ⅲ	D	
145	工務課	伊能浄水場	浄水場	伊能633-14	⑩	RC	704	2F	2003	新	—	Ⅲ	D	
146	学校施設課	成田小学校	校舎棟(南棟)	幸町948-1	①	RC	2,566	3F	1962	旧	補強済	I	C	
147	学校施設課	成田小学校	校舎棟(北管理棟)	幸町948-1	①	RC	1,887	3F	1967	旧	補強済	I	C	
148	学校施設課	成田小学校	校舎棟(北教室棟)	幸町948-1	①	RC	1,577	3F	1970	旧	補強済	I	C	
149	学校施設課	成田小学校	便所棟	幸町948-1	①	RC	188	3F	1971	旧	補強済	Ⅲ	C	
150	学校施設課	成田小学校	渡り廊下・配膳室棟	幸町948-1	①	S	450	3F	2009	新	—	Ⅲ	C	
151	学校施設課	成田小学校	体育館	幸町948-1	①	RC一部S	1,882	2F	1982	新	—	I	C	
152	学校施設課	遠山小学校	校舎棟	小菅1411	①	RC	2,307	3F	1971	旧	補強済	I	C	
153	学校施設課	遠山小学校	体育館	小菅1411	①	RC一部S	839	2F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	
154	学校施設課	三里塚小学校	校舎棟(既存棟)	本三里塚153-1	①	RC	2,411	3F	1971	旧	補強済	I	C	
155	学校施設課	三里塚小学校	校舎棟(中央棟)	本三里塚153-1	①	RC	719	3F	1979	旧	0.74	Ⅲ	C	
156	学校施設課	三里塚小学校	増築棟	本三里塚153-1	①	RC	752	3F	1989	新	—	Ⅲ	C	
157	学校施設課	三里塚小学校	プレハブ校舎棟	本三里塚153-1	①	S	347	1F	2015	新	—	Ⅲ	C	
158	学校施設課	三里塚小学校	体育館	本三里塚153-1	①	RC一部S	1,377	2F	2005	新	—	I	C	
159	学校施設課	久住小学校	校舎棟	久住中央3-12-1	①	RC	1,782	2F	1972	旧	補強済	I	C	
160	学校施設課	久住小学校	校舎棟(増築棟)	久住中央3-12-1	①	RC一部S	1,306	2F	2012	新	—	I	C	
161	学校施設課	久住小学校	プレハブ校舎東棟	久住中央3-12-1	①	S	492	2F	2016	新	—	Ⅲ	C	
162	学校施設課	久住小学校	プレハブ校舎西棟	久住中央3-12-1	①	S	455	2F	2023	新	—	Ⅲ	C	
163	学校施設課	久住小学校	体育館	久住中央3-12-1	①	RC一部S	839	2F	1975	旧	補強済	Ⅲ	C	
164	学校施設課	豊住小学校	校舎棟	北羽鳥1985-2	①	RC	1,838	2F	1977	旧	1.26	I	C	
165	学校施設課	豊住小学校	体育館	北羽鳥1985-2	①	RC一部S	876	2F	1981	旧	1.02	Ⅲ	C	
166	学校施設課	八生小学校	校舎棟(東棟)	松崎1468	①	RC	1,424	2F	1979	旧	補強済	I	C	
167	学校施設課	八生小学校	校舎棟(西棟)	松崎1468	①	RC	836	2F	1969	旧	補強済	Ⅲ	C	
168	学校施設課	八生小学校	体育館	松崎1468	①	S	743	2F	1979	旧	補強済	Ⅲ	C	

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)							階数
169	学校施設課	公津小学校	校舎棟(北教室棟)	台方851	①	RC	701	2F	1968	旧	補強済	Ⅲ	C	
170	学校施設課	公津小学校	校舎棟(南教室棟)	台方851	①	RC	2,011	3F	1979	旧	0.80	I	C	
171	学校施設課	公津小学校	校舎棟(増築棟)	台方851	①	RC	521	2F	1998	新	—	Ⅲ	C	
172	学校施設課	公津小学校	渡り廊下	台方851	①	RC	126	2F	1979	旧	1.33	Ⅲ	C	
173	学校施設課	公津小学校	体育館	台方851	①	S	754	2F	1973	旧	補強済	Ⅲ	C	
174	学校施設課	向台小学校	校舎棟(南棟)	中台3-6	①	RC	1,843	3F	1970	旧	補強済	I	C	
175	学校施設課	向台小学校	校舎棟(北棟)	中台3-6	①	RC	1,486	3F	1971	旧	補強済	I	C	
176	学校施設課	向台小学校	校舎棟(増築棟)	中台3-6	①	RC	462	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
177	学校施設課	向台小学校	体育館	中台3-6	①	S	1,016	2F	1979	旧	補強済	I	C	
178	学校施設課	加良部小学校	校舎棟(南棟)	加良部6-8	①	RC	1,910	3F	1973	旧	補強済	I	C	
179	学校施設課	加良部小学校	校舎棟(北棟+増築棟)	加良部6-8	①	RC	2,071	3F	1973	旧	補強済	I	C	
180	学校施設課	加良部小学校	校舎棟(増築棟)	加良部6-8	①	RC	1,121	3F	2005	新	—	I	C	
181	学校施設課	加良部小学校	体育館	加良部6-8	①	S	1,069	2F	1979	旧	補強済	I	C	
182	学校施設課	橋賀台小学校	校舎棟(東棟)	橋賀台3-4	①	RC	2,059	3F	1974	旧	補強済	I	C	
183	学校施設課	橋賀台小学校	校舎棟(西棟)	橋賀台3-4	①	RC	1,172	3F	1974	旧	補強済	I	C	
184	学校施設課	橋賀台小学校	体育館	橋賀台3-4	①	S	1,133	2F	1980	旧	補強済	I	C	
185	学校施設課	新山小学校	校舎棟(南棟)	加良部4-23	①	RC	2,247	3F	1977	旧	0.83	I	C	
186	学校施設課	新山小学校	校舎棟(北棟)	加良部4-23	①	RC	1,271	3F	1977	旧	0.89	I	C	
187	学校施設課	新山小学校	体育館	加良部4-23	①	S	1,147	2F	1980	旧	補強済	I	C	
188	学校施設課	吾妻小学校	校舎棟(東棟)	吾妻2-6	①	RC	1,203	3F	1978	旧	補強済	I	C	
189	学校施設課	吾妻小学校	校舎棟(西棟)	吾妻2-6	①	RC	2,345	3F	1978	旧	補強済	I	C	
190	学校施設課	吾妻小学校	校舎棟(増築棟)	吾妻2-6	①	RC	902	2F	2015	新	—	Ⅲ	C	
191	学校施設課	吾妻小学校	校舎棟(EV棟)	吾妻2-6	①	S	32	3F	2015	新	—	Ⅲ	C	
192	学校施設課	吾妻小学校	プレハブ校舎棟	吾妻2-6	①	S	674	2F	2013	新	—	Ⅲ	C	
193	学校施設課	吾妻小学校	体育館	吾妻2-6	①	S	1,073	1F	1981	旧	補強済	I	C	
194	学校施設課	玉造小学校	校舎棟(東棟)	玉造3-4	①	RC	1,825	3F	1981	旧	補強済	I	C	
195	学校施設課	玉造小学校	校舎棟(西棟)	玉造3-4	①	RC	1,911	3F	1981	旧	補強済	I	C	
196	学校施設課	玉造小学校	体育館	玉造3-4	①	S	999	1F	1982	新	—	Ⅲ	C	

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					構造	延べ面積 (㎡)	階数							
197	学校施設課	中台小学校	校舎棟(東棟)	中台1-4	①	RC	2,415	3F	1982	新	—	I	C	
198	学校施設課	中台小学校	校舎棟(西棟)	中台1-4	①	RC	1,385	3F	1982	新	—	I	C	
199	学校施設課	中台小学校	体育館	中台1-4	①	S	1,092	2F	1983	新	—	I	C	
200	学校施設課	神宮寺小学校	校舎棟(既存棟)	玉造5-28	①	RC	2,676	3F	1985	新	—	I	C	
201	学校施設課	神宮寺小学校	校舎棟(増築棟)	玉造5-28	①	RC	923	3F	1988	新	—	Ⅲ	C	
202	学校施設課	神宮寺小学校	校舎棟(EV棟)	玉造5-28	①	その他	36	3F	2019	新	—	Ⅲ	C	PC構造
203	学校施設課	神宮寺小学校	体育館	玉造5-28	①	S	1,356	2F	1986	新	—	I	C	
204	学校施設課	平成小学校	校舎棟(管理教室棟)	飯仲50-1	①	RC	3,778	3F	1990	新	—	I	C	
205	学校施設課	平成小学校	校舎棟(普通教室棟)	飯仲50-1	①	RC	900	3F	1990	新	—	Ⅲ	C	
206	学校施設課	平成小学校	校舎棟(増築棟)	飯仲50-1	①	RC	1,735	3F	2022	新	—	I	C	
207	学校施設課	平成小学校	体育館	飯仲50-1	①	RC一部S	1,437	2F	1991	新	—	I	C	
208	学校施設課	本城小学校	校舎棟(管理教室棟)	本城178-1	①	RC	2,832	3F	1993	新	—	I	C	
209	学校施設課	本城小学校	校舎棟(特別教室棟)	本城178-1	①	RC	1,796	2F	1993	新	—	I	C	
210	学校施設課	本城小学校	増築棟+渡り廊下	本城178-1	①	RC	490	2F	2019	新	—	Ⅲ	C	
211	学校施設課	本城小学校	校舎棟(EV棟)	本城178-1	①	S	32	3F	2019	新	—	Ⅲ	C	
212	学校施設課	本城小学校	校舎棟(普通教室増築棟)	本城178-1	①	RC	797	2F	2024	新	—	Ⅲ	C	
213	学校施設課	本城小学校	体育館	本城178-1	①	RC一部S	1,590	2F	1994	新	—	I	C	
214	学校施設課	公津の杜小学校	校舎棟(北棟)	公津の杜3-2	①	RC	1,812	2F	2005	新	—	I	C	
215	学校施設課	公津の杜小学校	校舎棟(南棟)	公津の杜3-2	①	RC	1,789	2F	2005	新	—	I	C	
216	学校施設課	公津の杜小学校	校舎棟(西棟)	公津の杜3-2	①	RC	1,705	2F	2005	新	—	I	C	
217	学校施設課	公津の杜小学校	校舎棟(増築棟)	公津の杜3-2	①	RC	1,757	2F	2012	新	—	I	C	
218	学校施設課	公津の杜小学校	体育館	公津の杜3-2	①	RC一部S	1,500	2F	2006	新	—	I	C	
219	学校施設課	美郷台小学校	校舎棟(東棟)	美郷台2-19-1	①	RC一部S	2,256	2F	2007	新	—	I	C	
220	学校施設課	美郷台小学校	校舎棟(西棟)	美郷台2-19-1	①	RC一部S	2,934	2F	2007	新	—	I	C	
221	学校施設課	美郷台小学校	体育館	美郷台2-19-1	①	RC一部S	1,535	2F	2007	新	—	I	C	
222	学校施設課	成田中学校	校舎棟(既存棟1)	土屋928-1	①	RC	1,355	2F	1984	新	—	I	C	
223	学校施設課	成田中学校	校舎棟(既存棟2)	土屋928-1	①	RC	1,822	2F	1984	新	—	I	C	
224	学校施設課	成田中学校	校舎棟(既存棟3)	土屋928-1	①	RC	1,589	2F	1984	新	—	I	C	

No	担当課名称	施設名称	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
225	学校施設課	成田中学校	校舎棟(増築棟)	土屋928-1	①	RC	929	2F	1992	新	—	Ⅲ	C	
226	学校施設課	成田中学校	体育館	土屋928-1	①	RC一部S	1,511	2F	1985	新	—	I	C	
227	学校施設課	遠山中学校	校舎棟(既存棟)	大清水19	①	RC	3,363	3F	1971	旧	補強済	I	C	
228	学校施設課	遠山中学校	校舎棟(増築棟)	大清水19	①	RC	1,909	3F	1993	新	—	I	C	
229	学校施設課	遠山中学校	体育館	大清水19	①	RC一部S	1,529	2F	1974	旧	補強済	I	C	
230	学校施設課	久住中学校	校舎棟	久住中央2-1	①	RC一部S	2,399	2F	2007	新	—	I	C	
231	学校施設課	久住中学校	校舎棟(増築棟)	久住中央2-1	①	RC	1,189	2F	2018	新	—	I	C	
232	学校施設課	久住中学校	体育館	幡谷1243-1	①	RC一部S	1,382	2F	2007	新	—	I	C	
233	学校施設課	西中学校	校舎棟(管理棟)	加良部5-11	①	RC	2,978	3F	2000	新	—	I	C	
234	学校施設課	西中学校	校舎棟(普通教室棟)	加良部5-11	①	RC	2,526	3F	2000	新	—	I	C	
235	学校施設課	西中学校	校舎棟(特別教室棟)	加良部5-11	①	RC	2,619	3F	2000	新	—	I	C	
236	学校施設課	西中学校	校舎棟(多目的ホール棟)	加良部5-11	①	RC一部S	458	1F	2000	新	—	Ⅲ	C	
237	学校施設課	西中学校	体育館	加良部5-11	①	RC一部S	2,370	2F	2002	新	—	I	C	
238	学校施設課	中台中学校	校舎棟(南棟)	中台4-2	①	RC	1,631	3F	1972	旧	補強済	I	C	
239	学校施設課	中台中学校	校舎棟(東棟)	中台4-2	①	RC	1,711	3F	1972	旧	補強済	I	C	
240	学校施設課	中台中学校	校舎棟(北棟)	中台4-2	①	RC	617	3F	1972	旧	補強済	Ⅲ	C	
241	学校施設課	中台中学校	校舎棟(増築棟)	中台4-2	①	RC	1,300	3F	1985	新	—	I	C	
242	学校施設課	中台中学校	体育館	中台4-2	①	S	1,200	2F	1979	旧	補強済	I	C	
243	学校施設課	吾妻中学校	校舎棟(東棟)	吾妻1-24	①	RC	2,478	3F	1978	旧	補強済	I	C	
244	学校施設課	吾妻中学校	校舎棟(西棟)	吾妻1-24	①	RC	1,754	3F	1978	旧	補強済	I	C	
245	学校施設課	吾妻中学校	校舎棟(技術棟)	吾妻1-24	①	RC	260	1F	1978	旧	1.07	Ⅲ	C	
246	学校施設課	吾妻中学校	プレハブ校舎棟・渡り廊下	吾妻1-24	①	S	583	2F	2021	新	—	Ⅲ	C	
247	学校施設課	吾妻中学校	体育館	吾妻1-24	①	S	1,280	2F	1980	旧	補強済	I	C	
248	学校施設課	玉造中学校	校舎棟(南棟)	玉造3-7	①	RC	2,077	3F	1985	新	—	I	C	
249	学校施設課	玉造中学校	校舎棟(北棟)	玉造3-7	①	RC	2,452	3F	1985	新	—	I	C	
250	学校施設課	玉造中学校	校舎棟(増築棟)	玉造3-7	①	RC	1,150	3F	1992	新	—	I	C	
251	学校施設課	玉造中学校	体育館	玉造3-7	①	RC一部S	1,518	2F	1986	新	—	I	C	
252	学校施設課	公津の杜中学校	校舎棟	公津の杜5-29	①	RC	3,452	3F	2013	新	—	I	C	

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)						
253	学校施設課	公津の杜中学校	公津の杜5-29	①	RC	1,182	3F	2013	新	—	I	C	
254	学校施設課	公津の杜中学校	公津の杜5-29	①	RC一部S	6,454	3F+B1	2013	新	—	I	C	
255	学校施設課	下総みどり学園(前期課程)	名古屋1214	①	RC	3,587	3F	2014	新	—	I	C	
256	学校施設課	下総みどり学園(前期課程)	名古屋1214	①	RC一部S	2,115	3F	2014	新	—	I	C	
257	学校施設課	下総みどり学園(前期課程)	名古屋1214	①	RC一部S	1,557	3F	2014	新	—	I	C	
258	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	RC	2,352	3F	1976	旧	補強済	I	C	
259	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	RC	238	1F	1980	旧	1.22	III	C	
260	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	RC	509	3F	1989	新	—	III	C	
261	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	RC	563	2F	1994	新	—	III	C	
262	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	S	35	3F	2017	新	—	III	C	
263	学校施設課	下総みどり学園(後期課程)	名古屋1214	①	RC一部S	1,480	2F	1980	旧	補強済	I	C	
264	学校施設課	大栄みらい学園	伊能125	①	RC	5,289	3F	2021	新	—	I	C	
265	学校施設課	大栄みらい学園	伊能125	①	RC	4,768	3F	2021	新	—	I	C	
266	学校施設課	大栄みらい学園	伊能125	①	RC一部S	2,160	2F	2021	新	—	I	C	
267	学校施設課	大栄みらい学園	伊能125	①	RC一部S	2,118	2F	2021	新	—	I	C	
268	学校施設課	大栄みらい学園	伊能125	①	S	297	1F	2021	新	—	III	C	
269	教育指導課	教育支援センター、教育センター	花崎町143-6	⑪	RC	440	2F	1974	旧	0.81	-	-	
270	生涯学習課	三里塚御料牧場記念館	三里塚御料1-34	③	S	422	1F	1981	旧	0.86	-	-	
271	生涯学習課	生涯学習会館	花崎町523-1	③	RC	332	2F	1983	新	—	III	C	
272	生涯学習課	下総歴史民俗資料館	高岡1500	③	SRC	666	1F	1993	新	—	-	-	
273	生涯学習課	美郷台地区会館	美郷台3-3-9	③	RC	605	1F	1991	新	—	III	C	
274	生涯学習課	生涯大学校	団護台1385-6	③	S	551	1F	2007	新	—	III	C	
275	生涯学習課	大栄文化財倉庫	伊能2326-1	⑪	S	544	2F	1993	新	—	III	E	
276	生涯学習課	滑河文化財保存展示施設	滑川1142	⑪	RC	1,428	2F	1974	旧	補強済	III	C	旧滑河小学校
277	生涯学習課	旧高岡小学校	大和田151	⑪	RC	1,552	2F	1980	旧	補強済	III	C	H26.3 閉校
278	学校給食センター	給食センター	玉造1-14	⑪	S	1,418	2F	1974	旧	未診断	-	-	施設整備計画に基づき取り壊し予定。時期は未定。
279	学校給食センター	給食センター本所	下方1561-1	⑪	S	2,295	2F	2026	新	—	-	-	
280	学校給食センター	給食センター	玉造1-14	⑪	S	1,678	2F	1979	旧	0.23	-	-	施設整備計画に基づき取り壊し予定。時期は未定。

No	担当課名称	施設名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考	
					建物名称	構造	延べ面積 (㎡)							階数
281	学校給食センター	給食センター大栄分所	工場	松子410-4	⑩	S	619	2F	1990	新	—	-	-	
282	学校給食センター	給食センター下総分所	工場	高岡1435	⑩	S	641	2F	1990	新	—	-	-	
283	学校給食センター	公津の杜中学校学校給食共同調理場	工場	公津の杜5丁目29	⑩	S	719	2F	2013	新	—	-	-	
284	学校給食センター	本城小学校学校給食共同調理場	工場	本城178-1	⑩	S	1,122	2F	2014	新	—	-	-	
285	学校給食センター	公津の杜小学校学校給食共同調理場	工場	公津の杜3丁目2	⑩	S	1,098	2F	2016	新	—	-	-	
286	学校給食センター	美郷台小学校学校給食共同調理場	工場	美郷台2-19-1	⑩	S	1,121	2F	2020	新	—	-	-	
287	学校給食センター	平成小学校学校給食共同調理場	工場	飯仲50-1	⑩	S	1,374	2F	2022	新	—	-	-	
288	公民館	中央公民館	ホール棟	赤坂1-1-3	③	RC	2,578	2F	1979	旧	0.67	Ⅲ	C	
289	公民館	中央公民館	カルチャー棟	赤坂1-1-3	③	RC	上記に含む	2F	1979	旧	0.75	Ⅲ	C	
290	公民館	中央公民館	管理棟	赤坂1-1-3	③	RC	上記に含む	1F	1979	旧	0.96	Ⅲ	C	
291	公民館	加良部公民館	公民館	加良部3-4-1	③	RC	541	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
292	公民館	久住公民館	公民館	幡谷922-2	③	RC	551	2F	1983	新	—	Ⅲ	C	
293	公民館	橋賀台公民館	公民館	橋賀台1-43-1	③	RC	531	2F	1983	新	—	Ⅲ	C	
294	公民館	豊住公民館	公民館	北羽鳥2024-1	③	RC	549	1F	1984	新	—	Ⅲ	C	
295	公民館	玉造公民館	公民館	玉造7-21	③	RC	550	2F	1984	新	—	Ⅲ	C	
296	公民館	成田公民館	公民館	田町299-2	③	RC	1,603	3F	1985	新	—	I	C	
297	公民館	八生公民館	公民館	松崎317	③	RC	553	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
298	公民館	中郷公民館	公民館	赤荻1587-1	③	RC	555	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
299	公民館	公津公民館	公民館	宗吾1-839-1	③	RC	555	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
300	公民館	遠山公民館	公民館	大清水48-7	③	RC	1,000	2F	1996	新	—	Ⅲ	C	
301	公民館	下総公民館	公民館	高岡1435	③	RC	1,545	2F	1974	旧	0.93	Ⅲ	C	
302	公民館	下総公民館	多目的棟	高岡1435	③	RC	944	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
303	公民館	大栄公民館	公民館	松子393	③	SRC	2,706	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
304	図書館	図書館	本館	赤坂1-1-3	⑩	RC+SRC	5,179	3F	1984	新	—	Ⅱ	-	
305	消防本部総務課	赤坂消防署公津分署	庁舎棟	江弁須98-1	⑧	RC	1,104	2F	2009	新	—	Ⅲ	A	
306	消防本部総務課	三里塚消防署空港分署	庁舎棟	木の根19	⑧	RC	392	2F	1994	新	—	Ⅲ	A	
307	消防本部総務課	大栄消防署	庁舎	津富浦1230	⑧	RC	929	3F	2005	新	—	Ⅲ	A	
308	消防本部総務課	大栄消防署下総分署	庁舎	名木1055-1	⑧	RC	726	2F	2003	新	—	Ⅲ	A	

市有建築物の耐震化状況リスト

令和8年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
309	消防本部総務課	飯田町消防器具庫	詰所、倉庫	飯田町89-2	⑪	S	61	2F	2002	新	—	Ⅲ	A	
310	消防本部総務課	船形消防器具庫	詰所、倉庫	船形187-2	⑪	S	70	2F	2005	新	—	Ⅲ	A	
311	消防本部総務課	北須賀消防器具庫	詰所、倉庫	北須賀492-1の一	⑪	S	69	2F	2005	新	—	Ⅲ	A	
312	消防本部総務課	和田・関戸・東金山消防器具庫	詰所、倉庫	和田字堂元谷津1	⑪	S	58	2F	2002	新	—	Ⅲ	A	
313	消防本部総務課	土屋消防器具庫	詰所、倉庫	土屋字新着1299	⑪	S	58	2F	1995	新	—	Ⅲ	A	
314	消防本部総務課	赤坂消防署	庁舎	赤坂3-3	⑧	RC	1,541	2F	2013	新	—	Ⅲ	A	
315	消防本部総務課	三里塚消防署	庁舎	三里塚2	⑧	RC	1,465	2F	2018	新	—	Ⅲ	A	